

STUDIO TECNICO Dott. Ing. ir. Mattia Concas Via P. Togliatti n°14 09099 URAS (OR) Cell. 3492973068

OGGETTO:

LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI

-progetto definitivo-esecutivo-

**COMMITTENTE:** 

**COMUNE DI URAS** 

**ELABORATO**:

7) Piano di Sicurezza e Coordinamento

DATA:

R.U.P.:

Geom. Pietro Carboni

IL TECNICO:

Ing. ir. Mattia Concas

COORDINATORE
DELLA SICUREZZA:

P.E. Marcello Concas

COMUNE DI URAS
PROVINCIA DI ORISTANO

# PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CO	ORDINAMENTO								
previsto dall'art 100 e re	previsto dall'art 100 e redatto in base ai contenuti dell'all. XV del D.Lgs. 81/08 adeguato al D.Lgs. 106/09								
OGGETTO DEI LAVORI:	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI								
COMMITTENTE:	COMUNE DI URAS								
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:	PERITO EDILE CONCAS MARCELLO								
I ROULI IALIONE.	URAS, lì 03/12/2014								

Documento	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
Versione n.				

Firma

Revisione	Data	Fase	Note	Nome e firma redattore
N.				
N.				
N.				

# **Premessa**

Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto dall'art 100 redatto in base ai contenuti dell'all. XV del D.lgs 81/08.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonchè tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare attentamente quanto riportato al suo interno.

Ogni impresa esecutrice dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere complementare e di dettaglio al presente documento.

Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati adottati i seguenti criteri e principi generali.

Data di effettuazione della valutazione: NOVEMBRE 2014

#### Modalità di effettuazione della valutazione

In materia di sicurezza e salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera, il presente documento collega le misure di prevenzione al processo lavorativo ed ai metodi di esecuzione delle opere in funzione dei rischi conseguenti; inoltre il piano coordina le diverse figure professionali operanti nello stesso cantiere e rappresenta anche un valido strumento di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale, oltre ad avere funzioni operative.

Tale piano sarà soggetto ad aggiornamento, durante l'esecuzione dei lavori, da parte del Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, che potrà recepire le proposte di integrazione presentate dall'impresa esecutrice.

#### Criteri adottati per la valutazione dei rischi.

È opportuno far presente che ogni analisi del rischio è strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri specifici:

- l'ampiezza o magnitudo dell'eventuale danno subito da parte dei lavoratori;
- la probabilità del verificarsi delle conseguenze.

Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula:  $\mathbf{R} = f(\mathbf{P} \mathbf{x} \mathbf{M})$ 

dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilità del verificarsi dell'evento; M = magnitudo delle conseguenze.

Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilità che un determinato evento si verifichi e valutare l'entità probabile delle relative conseguenze.

La determinazione della funzione di rischio *f* presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da consentire di porre in relazione l'entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi.

Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione della priorità delle misure correttive da attuare (Tabella 3).

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA' "P"

	TABELLA I - SCALA DELLA I KODADILITA I						
Valore	Livello	Definizioni/criteri					
4	Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza impiantistica ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si ha notizia di danni già verificatisi per la stessa mancanza in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in cantiere.					
3	Probabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.					
2	Poco Probabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi concorrenti. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.					
1	Improbabile	La mancanza impiantistica può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.					

# TABELLA 2 - SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO "M"

Valore	Livello	Definizioni/criteri
4	Gravissimo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.  Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
2	Medio	Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.

		Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente
1	Lieve	reversibile.
İ		Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio (R = PxM)

	4	8	12	16			
P	3	6	9	12			
	2	4	6	8			
	1	2	3	4			
M							

In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva Tabella 3 viene riportata la classificazione della priorità delle misure correttive da attuare.

## TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO

VALORE RISCHIO	AZIONI						
R > 9	Azioni correttive indilazionabili.						
K > 9	Determina un controllo di peso ARRESTO						
4 < R < = 9	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza.						
4 < K < = 9	Determina un controllo di peso CRITICO						
	Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o medio						
$\mathbf{R} < = 4$	termine.						
	Determina un controllo di peso NORMALE						

# 1) IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (AII. XV § 2.1.2.a - § 2.1.2.b D.Lgs 81/08)

# 1.1) DATI GENERALI

COMMITTENTI:						
COMUNE DI URAS	VIA ELEONORA, 86	09099	URAS	OR	078389870	
RESPONSABILI LAVORI:						
GEOM. CARBONI PIETRO	VIA ELEONORA, 86	09099	URAS	OR	078389870	
PROGETTISTI:						
ING. IR. CONCAS MATTIA	VIA PALMIRO TOGLIATTI n. 14	09099	URAS	OR	OR	
COORDINATORI SICUREZZA PRO	OGETTAZIONE:					
PERITO EDILE CONCAS MARCELLO	VIA ELEONORA, 117	09099	URAS	OR	078389191	
DIREZIONE LAVORI:						
ING. IR. CONCAS MATTIA	VIA PALMIRO TOGLIATTI n. 14	09099	URAS	OR		
COORDINATORI SICUREZZA ESI	ECUZIONE:					
PERITO EDILE CONCAS MARCELLO	VIA ELEONORA, 117	09099	URAS	OR	078389191	
ASL di competenza:						
AZIENDA USL n. 5 S.P.S.A.L.	VIA CARDUCCI, 35	09170	ORISTANO	OR		
DIREZIONE PROVINCIALE DEL I	LAVORO:					
DIREZIONE PROV.LE DEL LAVORO DI ORISTANO	VIALE LAZIO, 13	09170	ORISTANO	OR		

# 1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA

#### **OGGETTO DEI LAVORI:**

LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI

#### **DESCRIZIONE DELL'OPERA:**

PAVIMENTAZIONI.

Le pavimentazioni dei vialetti nell'area di intervento, sono costituite da delle lastre in calcestruzzo, precolorato nella parte superiore, con dimensioni di cm 40x40 di lato e spessore di 3,5 cm, poste su sottofondo in sabbia, e contenute da cordolo in travertino a sezione rettangolare allettato con malta cementizia su fondazione in calcestruzzo.

L'intervento in progetto prevede la demolizione di alcuni tratti dei vialetti, sia per ricavare spazio per la realizzazione di tombe che per renderli orizzontali sul fronte dei loculi di nuova previsione.

I lavori consisteranno in:

- asportazione delle lastre in calcestruzzo precolorato con accatastamento in uno spazio all'interno del cimitero;
- · asportazione delle cordonate in travertino con accatastamento in un'area interna al cimitero:
- demolizione delle fondazioni dei cordoli con trasporto a discarica delle macerie;

- · livellamento del piano di posa dei vialetti e scavo delle fondazioni per le cordonate:
- · fondazioni cordonate in calcestruzzo cementizio;
- posa delle cordonate con andamento orizzontale, selezionate tra quelle recuperate;
- · massetto in calcestruzzo armato per con rete elettrosaldata e successiva posa delle lastre provenienti dalle demolizioni.

#### **BLOCCO LOCULI**

Il blocco loculi sarà eseguito nel rispetto della tipologia prevista dal P.R.C. e stili architettonici esistenti.

L'intervento prevede le seguenti lavorazioni:

- scavo a sezione obbligata per la posa di fondazioni;
- realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato delle dimensioni indicate in progetto;
- · realizzazione delle pareti laterali in blocchi cementizi dello spessore cm 20;
- posa in opera di loculi prefabbricati in c.a.v. disposti verticalmente su 4 file testa a testa, ogni riga è composta da n. 6 + 6 loculi affiancati separati da un setto centrale in blocchi di cemento dello spesso cm 25;
- · le pareti laterali verranno intonacate al grezzo e rivestite con quadrotti di travertino stuccato e levigato;
- le murature nella parte frontale dei loculi verranno rivestite con mattoni in cotto:
- · i fronti loculi verranno protetti con delle velette in c.a.v.;
- · i blocchi loculi verranno ancorati tra loro con una cordolatura in cls armato da eseguire a livello delle velette;
- · la soletta di copertura verrà impermeabilizzata con un manto di guaina bituminosa dello spessore mm 4;
- · i pluviali incassati nella muratura, verranno collegati alla rete fognaria esistente:
- · i loculi saranno muniti si sportello apribile su cerniere e forniti di serratura;
- sul fronte dei loculi verranno poste delle lastre in granito sardo dello spessore cm 2, tassellate al loculo sottostante.

UBICAZIONE: PROLUNGAMENTO VIA ELEONORA, URAS, ORISTANO

**IMPORTO DELL'OPERA:** €. 94.901,10

**INIZIO LAVORI:** 

**FINE LAVORI:** 

**DURATA DEI LAVORI:** 60 GIORNI

N. UOMINI GIORNO: 160

MASSIMO N. DI LAVORATORI: 4

**NUMERO DI IMPRESE: 1** 

**ONERI SICUREZZA:** Il costo complessivo della sicurezza inteso come stima dei costi derivanti dall'adozione di procedure esecutive particolari e dall'impiego di apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori è di € 3.000,00 (come da computo).

allegato).

#### 1.3) **GRUPPI OPERATIVI RICHIESTI**

# MANSIONI PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

O.01 -

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
Responsabile tecnico di cantiere	auto	Seppellimento, sprofondamento, urti, colpi, impatti, compressioni, scivolamenti, cadute a livello, rumore, investimento, inalazioni di polveri, fibre, catrame e fumo	85	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, rumore	Organizzazione del cantiere; gestione documentazioni; tecniche della comunicazione; rischi specifici del cantiere	Organizzazione del cantiere; gestione documentazioni; capacità comunicative; modalità operative specifiche in funzione dei rischi del cantiere	Casco, calzature di sicurezza, copricapo, protettore auricolare
Assistente tecnico di cantiere	auto	Cadute dall'alto, seppellimento, sprofondamento, urti, colpi, impatti, compressioni, scivolamenti, cadute a livello, rumore, investimento e caduta di materiale dall'alto, inalazioni di polveri, fibre, allergeni	86	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, rumore, polveri, fibre	Organizzazione del cantiere; gestione documentazioni; tecniche della comunicazione; rischi tipici delle attività (vedi casella rischi); rischi specifici del cantiere	Organizzazione del cantiere; gestione documentazioni; capacità comunicative; modalità operative dettagliate in funzione dei rischi tipici delle lavorazioni (vedi casella rischi) e di quelli specifici del cantiere	Casco, calzature di sicurezza, copricapo, protettore auricolare
Capo squadra	autocarri con ribaltabile, dumper, rullo, grader, rifinitrice	Urti, colpi, impatti, compressioni,	87	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, vibrazioni, rumore, catrame, fumo	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere	Casco, calzature di sicurezza, copricapo, indumenti protettivi
Muratore polivalente	impianto elettrico, impianto di MAT, ponte su cavalletti, trabatello, ponteggio, betoniera, utensili ed	Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a	82	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della	Casco, guanti, calzature di sicurezza, protettore auricolare, occhiali, maschera per la protezione delle vie


Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
	attrezzature manuali	livello, elettrocuzione, rumore, cesoiamento, stritolamento, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, inalazione di polveri, fibre, allergeni			modalità d'uso e manutenzione della betoniera; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto		
Operaio comune polivalente	impianto elettrico, impianto di MAT, ponteggio, ponte su cavalletti, trabatello, betoniera, utensili ed attrezzature manuali	Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, elettrocuzione, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, inalazione di polveri, fibre, getti, schizzi, allergeni, ponteggio, ponte su cavalletti, trabatello, betoniera, utensili ed attrezzature manuali	86	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della betoniera; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'impiego della betoniera; modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; modalità d'uso dei ponti; modalità di montaggio ed uso di protezioni verso il vuoto	Casco, guanti, calzature di sicurezza, protettore auricolare, occhiali, maschera per la protezione delle vie respiratorie
Carpentiere e aiuto carpentiere	impianto elettrico, impianto di MAT, ponteggio, ponte su cavalletti, sega circolare, trapano, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, seppellimento, sprofondamento, urti, colpi, impatti, compressori, vibrazioni, scivolamenti,	85	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, movimentazione manuale dei carichi, rumore, allergeni	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella	Casco, calzature di sicurezza, guanti, protettore auricolare

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
		cadute a livello, elettrocuzione, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, getti, schizzi, allergeni			manutenzione della sega circolare; componenti, caratteristiche, modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; componenti, caratteristiche, modalità d'uso dei ponti	rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione della sega circolare; modalità di montaggio ed uso di ponti su cavalletti e trabatelli; modalità d'uso dei ponti	
Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)	impianto elettrico, impianto di MAT, impianto di betonaggio, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, auto, automezzi, autobetoniera, betoniera, sega circolare, piegaferri, saldatore, utensili ed attrezzature manuali		83	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere	Casco, calzature di sicurezza, guanti, occhiali
Capo squadra (opere di finitura)	impianto elettrico, impianto di MAT, trabatelli, ponti su cavalletti, ponteggio, betoniera, auto, automezzi, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamento, cadute a livello, calore, fiamme, elettrocuzione, radiazioni non ionizzanti, rumore, investimento e caduta materiale dall'alto, cesoiamento, stritolamento, movimentazion	84	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, rumore	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere	Casco, guanti, schermo, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle vie respiratorie
Capo squadra (opere esterne)	impianto elettrico, impianto di MAT, rullo vibrante, rullo compattatore, vibrofinitrice, grader, auto, automezzi, betoniera, utensili ed attrezzature manuali	Urti, colpi, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, calore, fiamme, elettrocuzione, rumore, cesoiamento, stritolamento, investimento e caduta materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi	82	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere	Casco, guanti, schermo, calzature di sicurezza, protettore auricolare
Escavatorista  Palista	automezzi, escavatore, utensili e attrezzature manuali	Vibrazioni, rumore, cesoiamento, stritolamento, inalazione di polveri e fibre, olii minerali e derivati  Vibrazioni, rumore,	85	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, vibrazioni, rumore  Preassuntiva, vaccinazione	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione dell'escavatore	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione dell'escavatore	Casco, guanti, calzature di sicurezza, indumenti protettivi  Casco, guanti, calzature di

Mansioni	Impianti, Mezzi	Rischi	Lep dB	Idoneità sanitaria	Informazione	Formazione	DPI
	utensili e attrezzature manuali	cesoiamento, stritolamento, inalazione di polveri e fibre, olii minerali e derivati		antitetanica, vibrazioni, rumore	(vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione della pala	dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione della pala	sicurezza, indumenti protettivi
Autogru	automezzi, autogru, imbracature, funi, catene, utensili e attrezzature manuali	Urti, colpi, impatti, compressioni, vibrazioni, scivolamenti, cadute a livello, rumore, cesoiamento, stritolamento, movimentazione manuale dei carichi	83	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, periodica, vibrazioni, rumore	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione dell'autogru	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione dell'autogru	Casco, guanti, calzature di sicurezza, protettore auricolare, indumenti protettivi
Autista autocarro	automezzi, autocarri con e senza ribaltabile, utensili e attrezzature manuali	Vibrazioni, scivolamenti, caduta a livello, investimento e caduta di materiale dall'alto, inalazione di polveri e fibre, olii minerali e derivati	76	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, periodica	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione dell'autocarro	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione dell'autocarro	Casco, guanti, calzature di sicurezza, indumenti protettivi
Addetto al rullo compressore	rullo, utensili ed attrezzature manuali	Vibrazioni, scivolamento, cadute a livello, calore, fiamme, rumore, inalazione di polveri, fibre, catrame e fumo, olii minerali e derivati	95	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, periodica, vibrazioni, rumore, catrame, fumo	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione del rullo	l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella	Casco, calzature di sicurezza, copricapo, guanti, maschera per la protezione delle vie respiratorie, protettore auricolare, indumenti protettivi
Ponteggiatore	impianto elettrico, impianto di MAT, ponteggio, utensili ed attrezzature manuali	Cadute dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, investimento e caduta di materiale dall'alto, movimentazione manuale dei carichi, olii e derivati	78	Preassuntiva, vaccinazione antitetanica, periodica	Rischi tipici della mansione (vedi casella rischi) e specifici del cantiere; componenti, caratteristiche e modalità d'uso e manutenzione del ponteggio	Modalità operative dettagliate per l'eliminazione o riduzione dei rischi specifici della mansione (vedi casella rischi) e per i rischi specifici del cantiere; modalità d'uso e manutenzione del ponteggio	Casco, guanti, calzature di sicurezza, attrezzatura anticaduta

- 2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI (AII. XV § 2.1.2.c D.Lgs. 81 /08)
- 2.1) AREA DI CANTIERE (AII. XV § 2.1.2.d.1 § 2.2.1 D.Lgs 81/08)
- 2.1.1) CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE

C.01 - PLANIMETRIA - UBICAZIONE DEL CANTIERE





# 2.1.2) LAYOUT DEL CANTIERE

C.02 - L'area cimiteriale è situata all'esterno della cintura del paese, più precisamente a sud dell'abitato.

Il collegamento dal centro urbano avviene mediante una strada comunale (ex SS. 131) con ridotto traffico pedonale e veicolare, la sede stradale ha una carreggiata inferiore agli otto metri, senza marciapiede.

Lo spazio circostante non è edificato, non costituisce un vincolo alle movimentazioni ed organizzazione del cantiere.

L'accessibilità con mezzi su ruote è garantita da n. 2 accessi carrabili dotati di cancello.

Per lo scarico e il deposito dei materiali si utilizzerano le aree della corte esclusiva del cimitero. Le aree di deposito devono essere comunque opportunamente recintate.

Verrà delimitata l'area del cantiere, con chiusura a rete e paletti in ferro o altra adeguata protezione, onde evitare l'accesso ai non addetti ai lavori.

Inoltre verrà realizzata una passerella onde permettere ai visitatori di poter accedere al blocco dei loculi esistente senza interferire con in lavori.

VEDI PLANIMETRIA ALLEGATA

# 2.1.3) RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO

C.03 - Non si evidenziano rischi derivanti da fattori esterni all'area di cantiere, che è interamente recintata e protetta. Anche la viabilità nei pressi del cantiere è estremamente limitata, non creando quindi intralcio alle normali operazioni di manovra e di accesso-uscita dei mezzi d'opera.

# 2.1.4) RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO

C.04 - Dall'analisi del luogo, non si riscontrano rischi per l'ambiente circostante trasmessi dal cantiere.

Le lavorazioni si svolgeranno tutte all'interno della vasta area recintata di cantiere. Le attività lavorative ad elevata produzione di rumorosità:

• vibrazione dei getti per la realizzazione delle fondazioni (88 dB)

Data la collocazione dell'intervento, situato alla periferia del paese, la rumorosità nell'area esterna sepur superando i limiti di legge durante le attività di scavo e di realizzazione delle strutture prefabbricate, la ditta realizzatrice di tali opere dovrà quindi chiedere al sindaco l'autorizzazione alla deroga del rispetto delle disposizioni di legge.

E' comunque assolutamente vietato lasciare aperti gli scavi durante le ore notturne ed in periodi di scarsa visibilità. Poichè la viabilità presenta traffico modesto, è sufficiente provvedere:

- alla segregazione provvisoria delle aree interessate dal lavoro con transenne e paletti infissi nel terreno e nastro bicolore;
- alla regolazione del traffico a senso unico alternato, con semaforo o con addetto;

alla chiusura degli scavi durate le ore notturne ed in periodi di scarsa visibilità.

# 2.1.5) CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI

C.05 - Poichè le condizioni climatiche della nostra Regione ed in particolare della zona in cui si svolgeranno i lavori sono miti, non sono

# 2.1.6) URBANISTICA

C.06 - Nel regolamento edilizio comunale, per la specifica zona, non sono prescritti orari di silenzio.

# 2.1.7) LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

C.07 - Nell'area di cantiere non esistono linee interferenti, nè aeree nè interrate. Non sono quindi da prevedere disposizioni in materia.

# 2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.2 - § 2.2.2 D.Lgs 81/08)

# 2.2.1) RECINZIONE DI CANTIERE

C.08 - La recinzione sarà realizzata sui lati aperti, di adeguata robustezza, sicuramente chiudibile durante le pause di lavoro, e va impedito l'accesso agli estranei alle lavorazioni durante l'orario di lavoro.

# 2.2.2) ACCESSI AL CANTIERE

C.09 - Considerando la posizione del cantiere, nell'ambito della zona urbana, l'accesso al cantiere va strettamente limitato agli addetti ai lavori.

Eventuali visite da parte della committenza sono ammesse a condizione che indossino scarpe di sicurezza ed elmetto, e che il responsabile di cantiere li accompagni. D.L. e coordinatore per l'esecuzione devono indossare i medesimi DPI.



# 2.2.3) SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI CANTIERE

C.10 - All'ingresso del cantiere: divieto di ingresso ai non addetti

Accesso alla pista dalla viabilità pubblica: indicazione della velocità massima consentita 20 km/h

Accesso alla viabilità pubblica dalla pista: dare la precedenza

Sulle singole macchine: non avvicinarsi alle macchine; vietato pulire o oliare organi in moto; non riparare nè registrare la macchina in movimento; norme di sicurezza relative a ciascuna macchina; DPI richiesti

Sui quadri elettrici: tensione di esercizio

Nell'area di cantiere: vietato usare scale in cattivo stato

Presso i ponteggi: divieto di gettare materiale dai ponteggi; divieto di salire e sendere dai ponteggi

Nelle aeree in cui esistono rischi che richiedono l'uso di D.P.I.: cartellonistica sui relativi obblighi

In prossimità degli scavi: divieto di avvicinarsi al ciglio scavi; divieto di avvicinarsi all'escavatore in funzione; divieto di sostare presso le scarpate; divieto di depositare materiali sui cigli

Nelle aree di lavoro: norme di sicurezza per imbracatori; codice dei segnali per le manovre delle gru

Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
Sotto il raggio di azione degli apparecchi di sollevamento:	ATTENZIONE AL CARICHI SOSPESI	cartello di avvertimento di carichi sospesi	Art. 186 - DPR 547 del 27/04 /1955 D. Lgs 493/96
	INSPIRE CENERAL PER L'USO DI APPRECCIONATIRE DI SULL'EMPRETIDI L'APPRECCIONATIRE DI SULL'EMPRETIDI L'APPRECCIONATIRE DI SULL'EMPRETIDI L'APPRECCIONATIRE DI SULL'EMPRETIDI L'APPRETIDI SULL'EMPRETIDI DI SULL'EMPRETIDI DI L'APPRETIDI SULL'EMPRETIDI DI SULL'EMPRETIDI DI L'APPRETIDI SULL'EMPRETIDI DI SUL	norme di sicurezza per imbracatori	Art. 185 - DPR 547/1955
	CODICE DEI SEGNALI GESTUALI	codice dei segnali per le manovre delle gru	Allegato 9 D. Lgs 493 del 14/08 /1996

Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
In prossimità dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree e interrate:	4	cartello di avvertimento tensione elettrica pericolosa	D. Lgs 493/96

- Pag. 13 -

		divieto di spegnere con acqua	ISPESL circolare 8 gennaio 1998, n. 3
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
Sui quadri elettrici:	QUADRO SOTTO TENSIONE	tensione di esercizio	
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
Per cavi elettrici interrati:	CAVI ELETTRICI INTERRATI	relativo cartello di pericolo ripetuto per individuare l'andamento della linea	
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
Per cavi elettrici aerei:	CAVI SOPRASTANTI IN TENSIONE	relativo cartello di pericolo con altezza della linea	
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
Sui mezzi di trasporto:	VIETATO TRASPORTARE PERSONE	divieto di trasporto persone, escluso il conducente	Art 184 - DPR 547 del 27/04 /1955 Art 27 - DPR 320 del 20/03 /1996
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
In prossimità di macchine:	VIETATO OLIARE O PULIRE ORGANI IN MOTO	cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto	CE direttiva Parlamento europeo e Consiglio 16 dicembre 1997, n. 97/68 Art. 48, D.P.R. n. 547/1955
	VIETATO RIPARARE	divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto	D.M. 10/03/1998
	VIETATO RIPARARE O REGISTRARE DURANTE IL MOTO	manutenzioni con organi in moto	art. 49, D.P.R. n. 547/1955
	RIMOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA	divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza	Art 006 - DPR 547 del 27/04 /1955
	É VIETATO LUSO DI SCARPE E CRAVATTE	divieto di avvicinarsi alle macchine con sciarpe, cravatte e abiti svolazzanti	Art. 378 - DPR 547 del 27/04 /1955
	DI SCIARPE E	macchine con sciarpe, cravatte e	
	DI SCIARPE E CRAVATTE  E' OBBLIGATORIO SSONALARE OFFETTI E GERICIENZE DE MEZZE OF PROTEZIONE E SCHEZZE, E RIGICARE SUBTO AL RESPONSABLE DUIA, SIASI STILAZIONE OFFERENCIO, DICLI SIVENDA A	macchine con sciarpe, cravatte e abiti svolazzanti cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e	

Sulle varie macchine:	USAGE UTBOIL  USAGE UTBOIL  USAGE UTBOIL  ATTENDED  ATTE	norme di sicurezza relative a ciascuna	
	@		
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
Nell'officina e presso impianti di saldatura:		norme di sicurezza per fabbri e saldatori	Art. 379 - DPR 547 del 27/04 /1955 Art. 382 - DRP 547 del 27/04 /1955
	E SEVERMENTE VETATO INTLUZARE  VETATO INTLUZARE  VETATO INTLUZARE  JANA COMPRESA PER LB  KON COMMENTE  OF THE COMPRESA PER LB   norme di sicurezza per manutenzione e uso di gas compressi		
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
In tutti i luoghi in cui ci può essere pericolo d'incendio (depositi di bombole, di solventi e vernici, di lubrificanti, di materiali per impermeabilizzazione, di legno; edifici con strutture in legno):	PERICOLO DINCENDIO  VETATO FUMARE  a uner former boro	divieto di fumare e usare fiamme libere.	Decreto direttore generale regione Lombardia 7 gennaio 1998, n. 36 Art. 303 - DPR 547 del 27/04 /1955
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
In prossimità degli scavi:	ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA CIGLIO DI SCAVO	avvertimento di caduta negli scavi	Art. 010 - DPR 547 del 27/04 /1955
	SCAVI CONTROL OF THE PROPERTY	divieto di avvicinarsi agli scavi, di avvicinarsi all'escavatore in funzione e di depositare materiali sui cigli dello scavo	
TH	C + 11	G: 'C'	,
Nell'ambito del cantiere:	Cartello  NAME CELERALI PER L'USO DI APPARECCIANTINE DI SOLLEAMENTO  1- LORI SERVICIO DI L'AMPARECCIANTINE DI SOLLEAMENTO  1- LORI SERVICIO DI L'AMPARECCIANTINE DI SOLLEAMENTO  1- LORI SERVICIO DI L'AMPARECCIANTINE DI L'AMPARECCIANTINE DI L'AMPARECCIANTINE  1- L'AMPARECCIANTINE DI L'AMPARECCIANTINE  1- L'AMPARECCIANTINE DI L'AMPARECCIANTINE  2- MISCRIPTO DI L'AMPARECCIANTINE  3- MISCRIPTO DI L'AMPA	Significato  cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli imbragatori ed il codice di segnalazione delle manovre per la movimentazione dei carichi	Legge Art. 185 - DPR 547/1955
	CODICE DEI SEGNALI GESTUALI		Allegato 9 D Lgs 493 del 14/08 /1996

	VIETATO USARE LE SCALE IN CATTINO STATO	divieto di usare scale in cattivo stato	
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
Presso i ponteggi:	NON GETTARE MATERIALE DAI PONTEGGI	divieto di gettare materiale dai ponteggi	
	NON SALIRE O SCENDERE DAI PONTEGGI	divieto di salire e scendere dai ponteggi	
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
Nelle aeree in cui esistono rischi che richiedono l'uso di		cartellonistica sui relativi obblighi	Art. 386 - DPR 547 del 27/04 /1955
D.P.I.:			Art. 10 - DPR 164 del 07/01 /1956
			Art. 384 - DPR 547 del 27/04 /1955
			Art. 377 - DPR 547 del 27/04 /1955
			Art. 24 - DPR 303 del 19/03 /1956
	0		Art. 383 - DPR 547 del 27/04 /1955
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
Sui box di cantiere:	DEPOSITO BOMBOLE PIENE DI OSSIGENO	cartelli riportanti la descrizione d'uso dei locali	
	CABINA ELETTRICA		
	DEPOSITO BOMBOLE PIENE DI PROPANO		
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
In prossimità dei box dove è ubicato il pacchetto o la cassetta di medicazione:	The state of the s	estratto delle procedure per il primo soccorso ed elenco dei numeri telefonici per i casi di emergenza	Art. 15 - D Lgs 626/94 - D Lgs 24/02/96
	TILLETONO DESMISSIONE A		

Ubicazione	Cartello	Significato	Legge

Nel luogo dove sono ubicati gli estintori:	ESTINTORE	cartello di identificazione dell'estintore	
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
Presso il box uffici o in altro luogo ben visibile:		cartello riportante i numeri utili per l'intervento dei vigili del fuoco e dell'ambulanza	
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
All'ingresso del cantiere (accesso pedonale e accesso meccanico):	WETATO L'ACCESSO di ron addetti di levoti	divieto di ingresso ai non addetti	
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
Accesso carraio lato esterno:	ENTRARE E USCIRE ADAGIO	rischio generico più "entrare adagio"	Art. 182 - DPR 547 del 27/04 /1955 Art. 168 - DPR 547 del 27/04 /1955
	10	indicazione della velocità massima consentita	
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
Accesso carraio lato interno:	ENTRARE E USCIRE ADAGIO	rischio generico più "uscire adagio"	Art. 182 - DPR 547 del 27/04 /1955 Art. 168 - DPR 547 del 27/04 /1955
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
Vie di transito dei mezzi di trasporto e di movimentazione:	ATTENZIONE PASSAGGIO VEICOLI USCITA VEICOLI MRINELIPE	passaggio veicoli	
Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
Ponteggi o recinzioni che prospettano su strada:		banda bianco-rossa se non ingombrano la sede stradale	90
		banda bianco rossa e luce gialla lampeggiante notturna se sono accostati o ingombrano la sede stradale	

Ubicazione	Cartello	Significato	Legge
Interruzioni del transito pedonale:	PEDONI SUL LATO OPPOSTO	pedoni sul lato opposto, apposto alla debita distanza	

# 2.2.4) SERVIZI

# 2.2.4.1) Servizi igienico-assistenziali

C.25.01 - Data la dimensione del cantiere, si ritiene sufficiente utilizzare WC e relativo lavabo, di cui è dotato il cimitero. Non si prevede l'installazione di docce. Inoltre verrà utilizzato come spogliatoio, il locale di fianco al WC..

# 2.2.4.2) Servizi sanitari e di primo soccorso

C.25.02 - Data la dimensione del cantiere, la tipologia delle opere da realizzare e la relativa vicinanza a posti pubblici permanenti di pronto soccorso, le ditte devono essere fornite di pacchetto di medicazione. Non è necessaria una formazione specifica in relazione alle attività di cantiere.

# 2.2.5) VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE

C.12 - La viabilità di cantiere non viene divisa in pedonale e meccanica, dato il ridotto sviluppo e la limitata entità dei transiti meccanici. Le postazioni di carico e scarico e le zone di stoccaggio materiali saranno preventivamente individuate. I fornitori, al loro arrivo nella zona del cantiere, dovranno contattare il direttore di cantiere o il capo cantiere della ditta acquirente dei materiali, per definire le modalità di accesso, le movimentazioni ammesse e/o richieste, le postazioni sicure da raggiungere durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico.

La viabilità interna va mantenuta in modo da garantirne la corretta percorribilità (assenza di buche, di zone scivolose, dovute a condizioni meteorologiche avverse)



## 2.2.6) **IMPIANTI**

# 2.2.6.1) Reti principali di elettricità

C.25.03 -

Per il funzionamento degli utensili ed attrezzature elettriche si utilizzera l'allaccio elettrico esistente nel fabbricato, con l'utilizzo di un quadro elettrico di cantiere con le seguenti caratteristiche:

Quadro elettrico generale 3 Kw monofase, per i cantieri edili ed ambienti disagevoli, completo della documentazione relativa alla conformità del quadro alle norme e lo schema elettrico nonché le dimensioni d'ingombro.

Costituito da armadio in vetroresina autoestinguente tipo V0 ENEL resistente a temperature da  $40\,^{\circ}$ C fino a  $+150\,^{\circ}$  C, resistenti ad urti ed ambienti corrosivi o salini. Provvisti di Interruttore Automatico Differenziale da 30mA e magneto-termici per le prese.

Ogni quadro sarà targato in modo duraturo la targa riporta i dati previsti dalla Normativa EN 60439-4 tra cui la matricola la quale consente l'identificazione delle informazioni pertinenti.

Carateristiche:

- Cassetta in Vetroresina Autoestinguente V0
- Grado di protezione IP 65
- 2 mt. di cavo H07RN-F e spina CEE IP 67
- Prese protette da Interbloccata Differenziale Magnetotermico
- Pulsante di Emergenza sempre presente
- Vite messa a terra
- Maniglia in Termoindurente per uso Portatile
- Staffe per fissaggio a parete



# 2.2.6.2) Impianto di messa a terra

C.25.04 - L'impianto di terra deve essere realizzato ex novo; si prevede pertanto che l'impresa realizzi un impianto di messa a terra ad hoc. In alternativa, potrebbe utilizzare l'impianto di messa a terra definitivo del fabbricato. In questo caso, le attività da svolgere prima della realizzazione dell'impianto definitivo vanno effettuate con attrezzature ad aria compressa e/o azionate da motore a scoppio o alimentate da batterie.

# 2.2.7) IMPIANTI, MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE, D.P.I.

# 2.2.7.1) Impianti fissi

C.25.05 - nessuna previsione

# 2.2.7.2) Mezzi

C.25.06 - Come da paragrafo relativo

# 2.2.7.3) Materiali

C.25.07 - Come da paragrafo relativo

## 2.2.7.4) Attrezzature

C.25.08 - Come da paragrafo relativo

# 2.2.7.5) Dispositivi di protezione individuale (D.P.I)

C.25.09 - Come da paragrafo relativo

#### 2.2.8) AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI

C.13 - I materiali da stoccare non presentano rischi specifici che richiedano l'adozione di particolari cautele.

# 2.2.9) MAGAZZINI E DEPOSITI DI CANTIERE

C.25 - I materiali da stoccare non presentano rischi specifici che richiedano l'adozione di particolari cautele

## 2.2.10) AREE DI SOSTA DEI MEZZI

C.14 - L'area di sosta mezzi va predisposta in un apposito spazio del cantiere.

# 2.2.11) PARCHEGGIO DIPENDENTI

C.15 - L'area di sosta dei mezzi dei dipendenti ed eventuali visitatori sarà all'esterno del cantiere.

## 2.2.12) POSTI FISSI DI LAVORO

C.16 - La betoniera e la sega circolare vanno protette con solido impalcato posto ad h<= 3m, collocato in posto adeguato.

Area <identificazione caratteristiche="" e=""></identificazione>
Preparazione malte
Confezionamento del ferro
Assemblaggio a terra
Confezionamento calcestruzzo
Confezionamento miscele cementizie e bentonitiche

# 2.2.13) GESTIONE RIFIUTI

# 2.2.13.1) Stoccaggio dei rifiuti

C.25.10 - I materiali di risulta vanno provvisoriamente stoccati in spazi apositi, con le modalità dettate dalla relativa normativa. I materiali di risulta giudicati riutilizzabili dalla direzione lavori vanno provvisoriamente stoccati negli spazi indicati in pianta, realizzando cumuli stabili e collocati in posizioni che non intralcino le movimentazioni e/o le lavorazioni. I materiali di risulta delle lavorazioni vanno raccolti e conservati in aree apposite, in cassoni o contenitori adeguati. Non è previsto l'impiego di prodotti il cui stoccaggio richieda provvedimenti o cautele particolari

# 2.2.13.2) Smaltimento dei rifiuti

C.25.11 - In cantiere va stoccata la quantità minore possibile di materiale, compatibilmente con le esigenze di riutilizzo, per cui gli asporti devono rispettare l'avanzamento dei lavori.

# 2.2.14) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
DOCUMENTAZIONE GENERALE		
Cartello di cantiere		Da affiggere all'entrata
		del cantiere (foglio con
		dati del cartello da
		conservare in cantiere)
Richiesta agli enti competenti di segnalazione di cavidotti o		
tubazioni sotterranee		
Orario di lavoro dei dipendenti		
Copia della concessione dell'Ente Poste all'impiego di		
pulsantiera radiocomandata		
Denuncia di inizio lavori all'INAIL	D.P.R. 1124/65	
Denuncia di inizio lavori all'INPS		
Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile		
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese e dei		
lavoratori autonomi		
Registro matricola dei dipendenti		
Copia della concessione edilizia		
SICUREZZA AZIENDALE		
Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento	D.Lgs. 81/08 artt. 91,	
	100, Allegato XV	
Copia del Fascicolo	D.Lgs. 81/08 art. 91,	
	Allegato XVI	
Copia della notifica preliminare	D.Lgs. 81/08 art. 99	
Piano operativo di sicurezza dell'impresa	D.Lgs. 81/08 art. 96	
	comma 1 g), Allegato	
	XV	
Piano delle demolizioni		
Piano di emergenza	D.Lgs. 81/08 art. 43	
Piano montaggio elementi prefabbricati		
Piano di rimozione/bonifica amianto		
Cartelle sanitarie del personale		
Autocertificazione su avvenuta valutazione dei rischi ai sensi	D.Lgs. 81/08 Art. 29	
dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/08 (in quanto ditta con meno	comma 5	
di 10 lavoratori)		
Giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale	D.Lgs. 81/08 Art. 41	
	comma 2 a)	
Relazioni di visita all'ambiente di lavoro del medico	D.Lgs. 81/08 Art. 25	
competente	comma 1 1)	

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
Comunicazione all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro del	Zuzer zuzezu zegazuez (	2 402 7 1120 0 1411 142
nominativo del RSPP		
Attestazione di avvenuta formazione e informazione del RSPP	D.Lgs. 81/08 Art. 32	
Attestazione di avvenuta formazione ed informazione dei	D.Lgs. 81/08 Artt. 36,	
dipendenti	37	
Verbale di riunione periodica per le aziende con più di 15	D.Lgs. 81/08 Art. 35	
dipendenti		
Verbali di verifica e ispezione degli organi di vigilanza		
NOMINE		
Nomina degli addetti all'antincendio e all'emergenza; verbali di	D.Lgs. 81/08 Art. 18	
formazione e informazione	comma 1 b)	
Nomina del medico competente	D.Lgs. 81/08 Art. 18	
	comma 1 a)	
Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e	D.Lgs. 81/08 Art. 17	
Protezione	comma 1 b)	
Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	D.Lgs. 81/08 Art. 47	
PRODOTTI E SOSTANZE		
Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose	D.Lgs. 81/08 Allegato XVI § 3.2.1	
MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO	21 11 8 3.2.1	
Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE		
Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione		
effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro		
DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
Verbali di consegna dei DPI	D.Lgs. 81/08 Art. 77	
Verban di consegna dei B11	comma 3	
Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante		
PONTEGGI		
Pimus (piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio)	D.Lgs. 81/08 Artt. 134,	
	136	
Autrorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante		
Schema del ponteggio (<20m)		
Progetto, relazione di calcolo del ponteggio (h>20m) o	D.Lgs. 81/08 Art. 133	
composto da elementi misti o difforme dallo schema		
autorizzato		
Progetto e relazione di calcolo del castello di servizio		
Documento attestante ultima verifica del ponteggio costruito	D.Lgs. 81/08 Allegato	
	XIX 2	
IMPIANTI		
Schema degli impianti		
Dichiarazione di conformità dell'impianto di di cantiere	D.P.R. 462/01 art 2	
Per cantieri di durata superiore a 2 anni: Richiesta verifica		
periodica biennale rilasciata da organismi riconosciuti (ASL,)		
Calcolo di fulminazione		
In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di		
protezione contro le scariche atmosferiche		
Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di		
rispondenza alle norme costruttive applicabili completo di		
schema di cablaggio		
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO		
Autorizzazione all'installazione di gru		
Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con		
portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica		
periodica		
Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi		
di sollevamento		
Libretto uso e manutenzione	D I co. 91/09 A 71	
Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura	D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 4 b)	
Verifiche trimestrali funi e catene	Comma 4 0)	
vormene uninestran fulli e catelle		

Documento	Riferimento legislativo	Fasi vincolanti
Procedura per gru interferenti		
Copia della richiesta annuale all'ASS di verifica degli		
apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg		
Notifica all'ISPESL dello spostamento e di nuova installazione		
di apparecchio di sollevamento con portata superiore a 200 kg		
Procedure per gru interferenti		
Certificazione radiocomando gru		
RISCHIO RUMORE		
Valutazione dell'esposizione personale al rumore dei	D.Lgs. 81/08 Art. 28	
dipendenti		
Deroga all'emissione di rumore nell'ambiente esterno	D.P.C.M. 01.03.1991 e	
	succ.	
RECIPIENTI IN PRESSIONE		
Libretto recipienti in pressione di capacità superiore a 25 l.		

# 2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (AII. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)

# 2.3.1) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO NEGLI SCAVI

C.26 - Non vi è rischio di seppellimento in quanto, sia gli scavi di sbancamento che a sezione ristretta non avranno una profondità superiore a mt. 1,50.

# 2.3.2) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE

C.17 - Vedi Articolo 111 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota.

Tutti i ferri di ripresa vanno protetti superiormente con gli appositi "funghetti" o vanno racchiusi tra tavole o altre forme di segregazione, per evitare il contatto accidentale, sia nei transiti che nelle lavorazioni.

Il pericolo di caduta nel vuoto si presenta durante l'esecuzione di numerose fasi di lavoro.

- Installazione di ponteggio metallico fisso: impiegare ponteggi nei quali vengono installati contemporaneamente i supporti del piano di calpestio ed i parapetti; il piano di calpestio va installato dal basso
- Casseratura e scasseratura, posa armatura e getto cls dei setti e della scala; posa tubazioni e condotte: impiego di ponte su cavalletti o trabattello all'interno e nelle zone del fabbricato alte un piano; impiego di ponteggio metallico fisso di facciata nelle zone alte due piani (vedi planimetria); installazione di parapetto perimetrale sulla porzione del fabbricato principale alta un piano, durante l'esecuzione del solaio e delle murature del primo piano; per la realizzazione dei ponti sulle zone con bocche di lupo, realizzare idoneo tavolato di supporto
- Posa dei travetti tralicciati e delle interposte dei solai: posa dei travetti con addetti che operano dall'intradosso solaio utilizzando scale doppie; posa interposte operando da tavolato posto sui tralicci dei travetti, collegati con imbracatura e fune al ponte metallico fisso; ponte metallico fisso per la protezione dalle cadute sul perimetro
- Posa di tubazioni e condotte sui solai, getto integrativo dei solai: modalità operative corrette (non camminare sulle interposte; non realizzare cumuli di cls); ponte metallico fisso per la protezione dalle cadute sul perimetro
- Realizzazione delle murature di controparete, dell'isolamento, delle canne e condotti, dei tramezzi, delle murature di rivestimento in laterizio esterne: impiego di ponte su cavalletti o trabatello all'interno, ponte su cavalletti o trabattello all'esterno, nella zona alta un piano; ponte metallico fisso all'esterno nel resto del perimetro
- Caduta dal terrazzo: realizzazione di parapetto provvisorio a norma contemporaneamente alla scasseratura, con impiego di ponte su cavalletti o trabattello
- Posa struttura, orditura e tavolato, manto e lattoneria della copertura a falde: impiego di ponte su cavalletti o trabattello operando inferiormente dall'interno e nelle zone alte un piano; ponte metallico fisso all'esterno sul perimetro nelle restanti zone, per il montaggio della struttura; impiego di imbracatura di sicurezza collegata alla fune tesa sui colmi nella posa del tavolato, degli isolamenti, della guaina, del manto e della lattoneria
- Posa di isolamento, guaina e lattoneria sulla copertura piana: parapetto a norma sul perimetro
- Intonaci e pitture; installazione di serramenti: ponte su cavalletti all'interno, con protezione delle aperture mediante intavolato posto sull'esterno; impiego di ponte su cavalletti o trabattello all'esterno, nella zona alta un piano; ponte metallico fisso all'esterno sul resto del perimetro

Gli accessi pedonali al fabbricato, sottostanti a ponteggi, che vanno protetti con un tavolato superiore o con mantovane. Ponteggi e trabattelli sono soggetti ad omologazione e devono essere accompagnati in cantiere dai relativi libretti. Data la dimensione, sagoma e tipologia dell'opera, non è richiesto il progetto del ponteggio. Verrà richiesto alla ditta se intende installare opere provvisionali realizzate con elementi provenienti da ponteggi di ditte o modelli diversi. Per il montaggio, smontaggio e verifica del ponteggio va nominato un responsabile.

Il montaggio e lo smontaggio vanno realizzati da personale esperto, che impieghi i DPI previsti (essenziale la fune di sicurezza e l'imbracatura)

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora sui ponteggi o sulle opere provvisionali in quota (anche a modesta altezza), in prossimità di aperture nel vuoto (botole, aperture nei solai, vani scala, vani ascensore, ecc.), in prossimità di scavi o durante l'utilizzo di mezzi di collegamento verticale (scale, scale a pioli, passerelle, ascensori di cantiere, ecc.). Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Si dovrà provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con parapetti a norma.

Qualora risulti impossibile l'applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi potranno essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto della caduta

Lo spazio corrispondente al percorso di un' eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria

Rischio	Ubicazione - Rif plan	Fasi e attività lavorative	Mansioni	Misure di prevenzione protezione	Ditta realizzatrice e responsabile
Caduta dall'alto	mpalcati e	, ,	Muratori e	Ponteggi a norma	* *
degli operatori	ponteggi	impermeabilizzaz	Manovali		principale
		ioni, lattonerie, intonacature,tinte ggi ecc.			

## 2.3.3) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI

C.18 - In funzione dei rischi vanno previsti i dispositivi di protezione collettiva, ovvero le opere provvisionali da realizzare, quali mantovane, protezioni in quota, ecc.

Nell'impossibilità di adottare provvedimenti collettivi, si possono prevedere dispositivi di protezione individuale.

Le opere possono essere realizzate in tempi diversi, in funzione all'avanzamento dei lavori.

In particolare, vanno collocate in prossimitàà di accessi pedonali al fabbricato sottostanti a ponteggi e in altre situazioni. Le opere provvisionali sono soggette alle specifiche norme contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

#### 2.3.4) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI IN TRANSITO

C.27 - Situazioni di pericolo: Presenza di automezzi e macchine semoventi circolanti o comunque presenti in cantiere o nelle immediate vicinanze.

All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi dovrà essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità dovrà essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Occorrerà controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da accertarsi che tutte le parti e accessori possano operare in condizioni di sicurezza

Dovrà essere vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di scarsa visibilità, ed occorrerà utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e visivo specifico, e farsi segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia può essere effettuata Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi sicuri

Occorrerà assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento

Sarà obbligatorio l'inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora di idonee zeppe alle ruote se il mezzo è posizionato in pendenza

Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche

Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell'inizio di ogni turno lavorativo, in modo da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni al veicolo con conseguente possibile incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati prima della messa in servizio

#### 2.3.5) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

C.28 - Di seguito sono riportati i rischi comuni alle lavorazioni previste e le prescrizioni che le aziende dovranno adottare a carattere generale.

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia elettrica o si transita in prossimità di lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi e/o demolizioni con possibilità di intercettazione di linee elettriche in tensione. Lavori nelle vicinanze di linee elettriche aeree.

Prima di iniziare le attività dovrà essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche.

- La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili dovrà essere effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica.
- L'impianto elettrico di cantiere dovrà essere sempre progettato e dovrà essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; l'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovrà essere effettuata da personale qualificato.
- Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista)
- Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo.
- Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e contro il contatto con macchinario di cantiere.

- Per i cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo H07 RN-F oppure un tipo equivalente.
- Verificare sempre, prima dell'utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare l' assenza di usure, abrasioni.
- Non manomettere mai il polo di terra
- · Usare spine di sicurezza omologate CEI
- Usare attrezzature con doppio isolamento
- Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche
- Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide

# 2.3.6) VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE

# C.19 - Valutazione dell'esposizione al rumore

L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosità di macchine ed attrezzature, nonchè delle varie fasi di lavoro sono state individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire - Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili"

#### ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE

(D.Lgs. 81/08)

#### < VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A)

Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo

#### VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) ÷ VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A)

- · Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)
- Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria se richiesto dai lavoratori stessi o dal medico competente (art.196 comma 2 D.Lgs. 81/08)
- Mettere a disposizione i D.P.I. (art 193 comma 1/a D.Lgs. 81/08)

#### VALORI SUPERIORI D'AZIONE **85 dB(A)** ÷ VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE **87dB(A)**

- Delimita e segnala le aree e l'accesso (art 192 comma 3 D.Lgs. 81/08)
- · Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)
- Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art.196 comma 1 D.Lgs. 81/08)
- · Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. (art 193 comma 1/b D.Lgs. 81/08)

#### > VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A)

- Adotta misure per riportare i valori al di sotto del limite (art 194 comma 1/a D.Lgs. 81/08)
- · Individua le cause (art 194 comma 1/b D.Lgs. 81/08)
- Modifica le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta (art 194 comma 1/c D.Lgs. 81/08)

### {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Ripeti} Impresa:

# {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese(Ripeti).Nome} {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese(Ripeti).Soggetto Note}

Addetto al carrello elevatore	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.01 - Opere generali di installazione e disinstallazione				
cantiere	0,00	0,00	0	0
F.03.06.01 - Pensilina con aggetto, in pannelli				
prefabbricati in c.a.v.	0,00	0,00	0	0
F.03.03.02 - Posa in opera dei Blocchi Loculi a elementi				
prefabbricati in c.a.v.				
sugli appoggi predisposti	0,00	0,00	0	0
F.03.06.01.02 - Posa in opera della pensilina pannelli				
prefabbricati in c.a.v.	0,00	0,00	71	71
F.03.03.01 - Trasporto, scarico e stoccaggio dei Blocchi				
Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.	0,00	0,00	0	0

Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.03.06.01.01 - Trasporto, scarico e stoccaggio pannelli				
prefabbricati in c.a.v.	0,00	0,00	0	0
Fisiologico e pause tecniche	100,00	100,00	64	64
Esposizione totale Leq:		64		
Esposizione totale Leq Effettivo:	64	64		

Autista autobetoniera	Valore di atter	Valore di attenuazione:		
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.03.06.03 - Getto in calcestruzzo, alleggerito con inerte				
di pomice	0,00	0,00	74	74
F.02.04 - Getto massetto in calcestruzzo	0,00	0,00	83	83
F.04.02 - Posa di condotta fognaria ø 200	0,00	0,00	0	0
F.04.03 - Posa di pozzetti prefabbricati	0,00	0,00	0	0
Fisiologico e pause tecniche	100,00	100,00	64	64
Esposizione totale Leq:	64	64		
Esposizione totale Leq Effettivo:	64	64		

Autista pompa cls	Valore di atter	Valore di attenuazione:		
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.03.06.03 - Getto in calcestruzzo, alleggerito con inerte				
di pomice	0,00	0,00	74	74
F.02.04 - Getto massetto in calcestruzzo	0,00	0,00	83	83
Fisiologico e pause tecniche	100,00	100,00	64	64
Esposizione totale Leq:	64	64		
Esposizione totale Leq Effettivo:	64	64		

Autista autocarro	Valore di atten	uazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.02.02 - Asportazione sottofondo in sabbia	0,00	0,00	83	83
F.01.06 - Collocazione e rimozione delle baracche e				
prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti	0,00	0,00	0	0
F.01 - Opere generali di installazione e disinstallazione				
cantiere	0,00	0,00	0	0
F.03.06.01 - Pensilina con aggetto, in pannelli				
prefabbricati in c.a.v.	0,00	0,00	0	0
F.04.02 - Posa di condotta fognaria ø 200	0,00	0,00	0	0
F.04.03 - Posa di pozzetti prefabbricati	0,00	0,00	0	0
F.03.03.02 - Posa in opera dei Blocchi Loculi a elementi				
prefabbricati in c.a.v.				
sugli appoggi predisposti	0,00	0,00	0	0
F.03.01.03 - Ritombamento fra le fondazioni con				
materiale arido tout venant non proveniente dagli scavi e				
sua compattazione	0,00	0,00	0	0
F.04.01 - Scavo a sezione obbligata	0,00	0,00	83	83
F.03.03.01 - Trasporto, scarico e stoccaggio dei Blocchi				
Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.	0,00	0,00	0	0
F.03.06.01.01 - Trasporto, scarico e stoccaggio pannelli				
prefabbricati in c.a.v.	0,00	0,00	0	0
Fisiologico e pause tecniche	100,00	100,00	64	64
Esposizione totale Leq:	64	64		
Esposizione totale Leq Effettivo:	64	64		

Autogru	Valore di atter	Valore di attenuazione:		
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.03.01 - Carico e scarico materiali in cantiere	0,00	12,00	0	0
F.03.04 - Collocazione e rimozione delle baracche e				
prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti	0,00	12,00	0	0
F.10.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in				
legno o pannelli in multistrato, anche presagomate	95,00	67,00	84	84
F.24.02 - Smontaggio di ponti su cavalletti	0,00	4,00	78	78
Fisiologico e pause tecniche	5,00	5,00	64	64
Esposizione totale Leq:	84	82		
<b>Esposizione totale Leq Effettivo:</b>	84	82		

Autista pompa cls	Valore di atter	Valore di attenuazione:		
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.03.06.03 - Getto in calcestruzzo, alleggerito con inerte				
di pomice	0,00	0,00	74	74
F.02.04 - Getto massetto in calcestruzzo	0,00	0,00	83	83
Fisiologico e pause tecniche	100,00	100,00	64	64
Esposizione totale Leq:	64	64		
Esposizione totale Leq Effettivo:	64	64		

Posatore pavimenti e rivestimenti	Valore di atter	Valore di attenuazione:		
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.02.05 - Pavimentazione	0,00	0,00	75	75
F.03.07 - Posa di rivestimenti in lastre di travertino	0,00	0,00	75	75
F.03.08 - Realizzazione di marciapiedi frontali blocco				
loculi	0,00	0,00	75	75
Fisiologico e pause tecniche	5,00	5,00	64	64
Esposizione totale Leq:	51	51		
Esposizione totale Leq Effettivo:	51	51		

Escavatorista	Valore di attenuazione:			0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.04.01 - Scavo a sezione obbligata	0,00	0,00	83	83
Fisiologico e pause tecniche	100,00	100,00	64	64
Esposizione totale Leq:	64	64		
Esposizione totale Leq Effettivo:	64	64		

Palista	Valore di atter	nuazione:		0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.02.02 - Asportazione sottofondo in sabbia	0,00	0,00	83	83
F.04.02 - Posa di condotta fognaria ø 200	0,00	0,00	0	0
F.04.03 - Posa di pozzetti prefabbricati	0,00	0,00	0	0
F.04.04 - Reinterro scavi condotta principale	0,00	0,00	0	0
F.03.01.03 - Ritombamento fra le fondazioni con				
materiale arido tout venant non proveniente dagli scavi e				
sua compattazione	0,00	0,00	0	0
Fisiologico e pause tecniche	100,00	100,00	64	64
Esposizione totale Leq:	64	64		
Esposizione totale Leq Effettivo:	64	64		

Operaio polivalente Valore di attenuazione: 0

Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.03.10 - Tinteggiature esterne manuali	0,00	0,00	89	89
Fisiologico e pause tecniche	100,00	100,00	64	64
Esposizione totale Leq:	64	64		
Esposizione totale Leq Effettivo:	64	64		

Operaio comune polivalente	Valore di attenuazione:			0
	Esposizione	Esposizione		
Attività	massima settimanale	media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.01.06 - Collocazione e rimozione delle baracche e				
prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti	0,00	0,00	0	0
F.01.02 - Delimitazione del cantiere con paletti in ferro				
infissi nel terreno e rete plastificata	0,00	0,00	77	77
F.02.04 - Getto massetto in calcestruzzo	0,00	0,00	83	83
F.01.03 - Montaggio di andatoie e passerelle	0,00	0,00	78	78
F.03.09 - Murature e/o Cornici in Cotto Estense	0,00	0,00	79	79
F.01 - Opere generali di installazione e disinstallazione		.,		
cantiere	0,00	0,00	0	0
F.02.05 - Pavimentazione	0,00	0,00	75	75
F.03.06.01 - Pensilina con aggetto, in pannelli	,,,,,	,,,,	, -	
prefabbricati in c.a.v.	0,00	0,00	0	0
F.02.03 - Posa della rete di armatura	0,00	0,00	0	0
F.04.02 - Posa di condotta fognaria ø 200	0,00	0,00	0	0
F.04.03 - Posa di pozzetti prefabbricati	0,00	0,00	0	0
F.03.07 - Posa di rivestimenti in lastre di travertino	0,00	0,00	75	75
F.03.03.02 - Posa in opera dei Blocchi Loculi a elementi	,,,,,	,,,,	,,,	, , ,
prefabbricati in c.a.v.				
sugli appoggi predisposti	0,00	0,00	0	0
F.03.06.01.02 - Posa in opera della pensilina pannelli	0,00	0,00	O .	
prefabbricati in c.a.v.	0,00	0,00	71	71
F.01.01 - Realizzazione dell'impianto elettrico di	0,00	0,00	71	/1
cantiere (ove fosse neccessario)	0,00	0,00	0	0
F.03.08 - Realizzazione di marciapiedi frontali blocco	0,00	0,00	O	
loculi	0,00	0,00	75	75
F.04.04 - Reinterro scavi condotta principale	0,00	0,00	0	0
F.01.04 - Rimozione di recinzione di cantiere	0,00	0,00	77	77
F.02.01 - Rimozione e accatastamento in cantiere lastre	0,00	0,00	, ,	''
cementizie	0,00	0,00	0	0
F.03.01.03 - Ritombamento fra le fondazioni con	0,00	0,00	O .	
materiale arido tout venant non proveniente dagli scavi e				
sua compattazione	0,00	0,00	0	0
F.01.05 - Smontaggio di andatoie e passerelle	0,00	0,00	78	78
F.03.03.01 - Trasporto, scarico e stoccaggio dei Blocchi	0,00	0,00	76	/6
Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.	0,00	0,00	0	0
F.03.06.01.01 - Trasporto, scarico e stoccaggio pannelli	0,00	0,00	U	"
prefabbricati in c.a.v.	0,00	0,00	0	0
Fisiologico e pause tecniche	100,00	100,00	64	64
Esposizione totale Leq:	64	64	04	
Esposizione totale Leq Effettivo:	64	64		
Esposizione totale Leq Effettivo.	04	04		

Muratore polivalente	Valore di attenuazione:			0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.10.05 - Allestimento e posa dell'armatura integrativa e degli elementi di alleggerimento F.03.04 - Collocazione e rimozione delle baracche e	0,00	7,00	80	80

Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti	0,00	1,00	0	0
F.10.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in	0,00	1,00	U	
legno o pannelli in multistrato, anche presagomate	0,00	7.00	84	84
F.12.03 - Controcasse e manufatti lapidei vari allettati	0,00	7,00	04	04
con malta, per posa all'esterno del fabbricato	0,00	3,00	81	81
F.04.05 - Controllo della quota di scavo	0,00	1,00	0	0
F.10.01 - Esecuzione e rimozione del banchinaggio	0,00	7,00	84	84
F.10.06 - Getto con autobetoniera e autopompa	0,00	9,00	83	83
F.15.01 - Getto del cls con autobetoniera, apparecchio	0,00	2,00	65	03
di sollevamento e benna	8,00	4,00	83	83
F.14.03 - Intonaci esterni a macchina	20,00	2,00	89	89
F.14.02 - Intonaci esterni manuali	20,00	2,00	89	89
F.14.04 - Intonaci interni a macchina	20,00	2,00	89	89
F.14.01 - Intonaci interni manuali	20,00	2,00	89	89
F.09.01 - Murature esterne	0,00	5,00	79	79
F.12.01 - Murature interne (tramezzi)	0,00	3,00	79	79
F.10.04 - Posa dei travetti	0,00	7,00	71	71
F.11.04 - Posa del manto di copertura in tegole laterizie	,,,,	,,,,,		, -
con malta	0,00	2,00	80	80
F.05.01 - Posa dell'armatura preconfezionata e delle	,,,,	_,		
gabbie d'armatura	0,00	2,00	80	80
F.23.01 - Posa di betonella su fondo in sabbia	0,00	1,00	0	0
F.15.02 - Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta	ŕ	ŕ		
su pareti e pavimenti interni	7,00	2,00	75	75
F.16.01 - Posa di rivestimenti ceramici, pietre naturali o				
artificiali e marmi a malta su pareti esterne	0,00	2,00	75	75
F.11.01 - Posa in opera dell'isolante termico sulle				
coperture inclinate	0,00	2,00	0	0
F.13.02 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio				
con malta	0,00	2,00	75	75
F.17.03 - Posa in opera di serramenti esterni	0,00	2,00	84	84
F.17.02 - Posa in opera di serramenti interni	0,00	2,00	84	84
F.22.03 - Posa pozzetti, tubazioni e canaletta				
prefabbricata in c.a.v	0,00	1,00	0	0
F.17.01 - Posa ringhiere	0,00	2,00	88	88
F.22.02 - Preparazione del piano di posa	0,00	1,00	83	83
F.03.02 - Realizzazione dell'impianto elettrico di				
cantiere	0,00	1,00	0	0
F.24.04 - Rimozione di cartellonistica di cantiere e per				
deviazioni; di eventuali semafori provvisori negli				
incroci	0,00	0,00	0	0
F.24.03 - Rimozione di recinzione di cantiere	0,00	0,00	77	77
F.20.01 - Rimozione di tettoie di protezione di posti				
fissi di lavoro	0,00	1,00	77	77
F.21.01 - Scavo a sezione obbligata e ritombamento per				
la posa dell'opera di presa, di condotte, canalette,				
pozzetti, fossa Imhoff, ecc.; posa di drenaggio in				
materiale arido di riporto	0,00	2,00	0	0
F.04.01 - Tracciamento	0,00	1,00	68	68
F.10.07 - Vibrazione del getto	0,00	7,00	88	88
Fisiologico e pause tecniche	100,00	5,00	64	64
Esposizione totale Leg:	88	83		
Esposizione totale Leq Effettivo:	88	83		

Operaio comune Valore di attenuazione: 0

Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.02.02 - Asportazione sottofondo in sabbia F.03.06.03 - Getto in calcestruzzo, alleggerito con inerte	0,00	0,00	83	83
di pomice	0,00	0,00	74	74
Fisiologico e pause tecniche	100,00	100,00	64	64
Esposizione totale Leq:		64		
Esposizione totale Leq Effettivo:	64	64		

Escavatorista	Valore di attenuazione:			0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.04.01 - Scavo a sezione obbligata	0,00	0,00	83	83
Fisiologico e pause tecniche	100,00	100,00	64	64
Esposizione totale Leq:	64	64		
Esposizione totale Leq Effettivo:	64	64		

Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati,	Valore di attenuazione:			
struttura in c.a., struttura di copertura)				0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.01 - Opere generali di installazione e disinstallazione				
cantiere	0,00	0,00	0	0
F.01.04 - Rimozione di recinzione di cantiere	0,00	0,00	77	77
F.03.01.03 - Ritombamento fra le fondazioni con				
materiale arido tout venant non proveniente dagli scavi e				
sua compattazione	0,00	0,00	0	0
Fisiologico e pause tecniche	100,00	100,00	64	64
Esposizione totale Leq:	64	64		
Esposizione totale Leq Effettivo:	64	64		

Capo squadra opere edili	Valore di attenuazione:			0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.03.06.03 - Getto in calcestruzzo, alleggerito con inerte				
di pomice	0,00	0,00	74	74
F.02.04 - Getto massetto in calcestruzzo	0,00	0,00	83	83
F.01.03 - Montaggio di andatoie e passerelle	0,00	0,00	78	78
F.01 - Opere generali di installazione e disinstallazione				
cantiere	0,00	0,00	0	0
F.02.05 - Pavimentazione	0,00	0,00	75	75
F.03.06.01 - Pensilina con aggetto, in pannelli				
prefabbricati in c.a.v.	0,00	0,00	0	0
F.02.03 - Posa della rete di armatura	0,00	0,00	0	0
F.03.07 - Posa di rivestimenti in lastre di travertino	0,00	0,00	75	75
F.03.03.02 - Posa in opera dei Blocchi Loculi a elementi				
prefabbricati in c.a.v.				
sugli appoggi predisposti	0,00	0,00	0	0
F.03.06.01.02 - Posa in opera della pensilina pannelli				
prefabbricati in c.a.v.	0,00	0,00	71	71
F.03.08 - Realizzazione di marciapiedi frontali blocco				
loculi	0,00	0,00	75	75
F.04.01 - Scavo a sezione obbligata	0,00	0,00	83	83
F.01.05 - Smontaggio di andatoie e passerelle	0,00	0,00	78	78
F.03.03.01 - Trasporto, scarico e stoccaggio dei Blocchi				
Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.	0,00	0,00	0	0

Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.03.06.01.01 - Trasporto, scarico e stoccaggio pannelli				
prefabbricati in c.a.v.	0,00	0,00	0	0
Fisiologico e pause tecniche	100,00	100,00	64	64
Esposizione totale Leq:		64		
Esposizione totale Leq Effettivo:	64	64		

Escavatorista	Valore di attenuazione:			0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.04.01 - Scavo a sezione obbligata	0,00	0,00	83	83
Fisiologico e pause tecniche	100,00	100,00	64	64
Esposizione totale Leq:	64	64		
Esposizione totale Leq Effettivo:	64	64		

Posatore pavimenti e rivestimenti	Valore di atter	Valore di attenuazione:		
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.02.05 - Pavimentazione	0,00	0,00	75	75
F.03.07 - Posa di rivestimenti in lastre di travertino	0,00	0,00	75	75
F.03.08 - Realizzazione di marciapiedi frontali blocco				
loculi	0,00	0,00	75	75
Fisiologico e pause tecniche	5,00	5,00	64	64
Esposizione totale Leq:	51	51		
Esposizione totale Leq Effettivo:	51	51		

Autogru	Valore di attenuazione:			0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.03.01 - Carico e scarico materiali in cantiere	0,00	12,00	0	0
F.03.04 - Collocazione e rimozione delle baracche e				
prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti	0,00	12,00	0	0
F.10.02 - Collocazione e rimozione delle casserature in				
legno o pannelli in multistrato, anche presagomate	95,00	67,00	84	84
F.24.02 - Smontaggio di ponti su cavalletti	0,00	4,00	78	78
Fisiologico e pause tecniche	5,00	5,00	64	64
Esposizione totale Leq:	84	82		
Esposizione totale Leq Effettivo:	84	82		


Carpentiere	Valore di attenuazione:			0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.10.01 - Esecuzione e rimozione del banchinaggio	95,00	95,00	84	84
Fisiologico e pause tecniche	5,00	5,00	64	64
Esposizione totale Leq:	84	84		
Esposizione totale Leq Effettivo:	84	84		

Operaio comune ponteggiatore	Valore di attenuazione:			0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.08.01 - Montaggio di ponteggio metallico fisso	0,00	95,00	0	0
Fisiologico e pause tecniche	5,00	5,00	64	64
Esposizione totale Leq:	51	51		
Esposizione totale Leq Effettivo:	51	51		

Ponteggiatore	Valore di attenuazione:			0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.18.03 - Installazione corpi illuminanti	0,00	39,00	64	64
F.08.01 - Montaggio di ponteggio metallico fisso	0,00	31,00	0	0
F.20.02 - Smontaggio di ponteggio metallico fisso	0,00	18,00	0	0
F.24.02 - Smontaggio di ponti su cavalletti	95,00	7,00	78	78
Fisiologico e pause tecniche	5,00	5,00	64	64
Esposizione totale Leq:	78	67		
Esposizione totale Leq Effettivo:	78	67		

Capo squadra (montaggio e smontaggio ponteggi)	Valore di attenuazione:			0
Attività	Esposizione massima settimanale	Esposizione media cantiere	Leq	Leq Effettivo
F.20.02 - Smontaggio di ponteggio metallico fisso	0,00	67,00	0	0
F.24.02 - Smontaggio di ponti su cavalletti	95,00	28,00	78	78
Fisiologico e pause tecniche	100,00	5,00	64	64
Esposizione totale Leq:	78	73		
Esposizione totale Leq Effettivo:	78	73		

 $\{ \textbf{Dati Generali.} Soggetti \ Coinvolti. Imprese. Fine \ Ripeti \}$ 



- Pag. 33 -2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)

#### 2.3.7) MISURE DA ADOTTARE NEL CASO DI ESTESE DEMOLIZIONI

#### C.20 - DEMOLIZIONI

Non esistono soluzioni standard ai problemi che si possono presentare durante le demolizioni, per questo motivo i lavori dovrebbero essere affidati a personale specia lizzato.

In ogni caso è necessario che prima dell'inizio dei lavori si proceda ad una verifica delle condizioni di conservazione e stabilità delle strutture al fine di predisporre tutti i rafforzamenti e puntellamenti necessari ad evitare crolli imprevisti durante la demolizione .

Per opere estese o complesse è inoltre prescritto che venga redatto un programma dei lavori indicante la successione degli stessi.

E' necessario, comunque, una continua sorveglianza da parte di un preposto che conosca l'ubicazione delle squadre e dei singoli operai in modo da far sospendere i lavori qualora si presentino condizioni di pericolo. I lavori devono procedere dall'alto verso il basso ed interessare zone limitate facilmente controllabili a vista e comunque dislocate su uno stesso piano.

I detriti inoltre non devono essere accumulati sui solai nè gettati dall'alto. Per il loro allontanamento si deve fare uso di appositi canali.

## 2.3.8) DISPOSIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

C.21 - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

#### Articolo 167 - Campo di applicazione

- 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
- 2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:
- a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

#### Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro

- 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
- 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell' <u>ALLEGATO XXXIII</u>, ed in particolare:
- a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
- b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell' *ALLEGATO XXXIII*;
- c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all' *ALLEGATO XXXIII*; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all' *ALLEGATO XXXIII*.
- 3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell' <u>ALLEGATO XXXIII</u>, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

#### Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento

- 1. Tenendo conto dell' <u>ALLEGATO XXXIII</u>, il datore di lavoro:
- a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
- b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.
- 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

# 2.3.9) DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DURANTE LE SOSPENSIONI DEI LAVORI

#### C.22 - Sospensione lavori

Relativamente alle modalità da seguire per il controllo del mantenimento delle condizioni di sicurezza nel cantiere e nel suo perimetro, sia durante i periodi di sospensione dei lavori o di inattività, sia a fine lavori, indicare:

- l'ubicazione e riferimento planimetrico dove va svolto il controllo o l'intervento;
- le attività da realizzare (interventi e controlli);
- le mansioni coinvolte e la formazione specifica dell'addetto ai controlli e interventi;
- la ditta e il nome del responsabile;
- i tempi di realizzazione;
- le modalità e i vincoli (concordati o coordinati con altre imprese/con committente, ecc.; specificare committente o nome impresa, referente);
- i rischi relativi alle attivitàà (interventi e controlli);
- le misure di prevenzione e protezione relative.

# 2.3.10) DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DA ATTUARE ALLA RIPRESA DEI LAVORI

#### C.23 - Ripresa lavori

Relativamente alle modalità da seguire per il controllo delle condizioni di sicurezza nel cantiere all'atto della ripresa dei lavori, indicare:

- gli interventi e i controlli da eseguire nelle aree del cantiere;
- la ditta incaricata e il personale addetto;
- le modalità di intervento e gli eventuali vincoli (concordate o coordinate con altre imprese/con committente, ecc.; specificare committente o nome impresa, referente);
- i rischi relativi agli interventi e ai controlli e le relative misure di prevenzione e protezione.

## 2.3.11) MEZZI

# ${\bf \{Dati\ Generali. Soggetti\ Coinvolti. Imprese. Ripeti\} } {\bf Impresa:}$

#### {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese(Ripeti).Soggetto Note}

Mezzi forniti/utilizzati: Gru su carro o autocarro - Carrello elevatore - Autocarro - Autocarro con cassone ribaltabile - Pala compatta (bobcat) - Autopompa - Autobetoniera - Pala compatta (bobcat) - Autocarro - Pala meccanica - Betoniera a bicchiere autocarrata per il trasporto del cls. - Dumper - Carrello elevatore sviluppabile - Autoarticolato - Autogru - Carrello elevatore sviluppabile - Autoarticolato - Autogru - Autopompa - Autobetoniera - Autocarro con cassone ribaltabile - Pala meccanica con retroscavatore (terna) con motore diesel e benne azionate idraulicamente - Pala meccanica - Autocarro - Autobetoniera

{Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Fine Ripeti}

Mezzo: MZ.01 - Gru su carro o autocarro (1) (2) (3) (4) (5) (6) Rumore: 86 dB			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Ribaltamento del mezzo nel movimento	Il terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento mobili non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente  La consistenza del terreno deve essere atta a consentire l'accesso  Determinare la velocità massima degli apparecchi nell'area di cantiere e disporre adeguati cartelli		
Ribaltamento del mezzo nel sollevamento	Gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro Deve essere presente la valvola di blocco per rottura delle tubazioni dei martinetti Qualora la superficie di appoggio non garantisca convenienti garanzie contro cedimenti, gli stabilizzatori dovranno appoggiare su piastre di ripartizione del		
Investimento di cose o manufatti nelle movimentazioni Investimento persone o mezzi	carico o eventualmente dei ceppi in legno amplificatori della superficie di carico.  Deve essere sempre possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo di urto con ostacoli  L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle		
durante le operazioni	movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale per le indicazioni sulle manovre  Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	La segnalazione acustica, da azionare in condizioni di pericolo, deve essere efficiente  Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi		D.P.R. n. 547/55 Art. 175 D.P.R. n. 547/55
Interferenze per sbraccio della gru su area pubblica	Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area interessata		Art. 186 D.P.R. n. 547/55 Art. 186 Fascicolo istruzioni ENPI n. 4
Cedimento strutturale	L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero massimo di cicli di lavoro per il quale è stato progettato		CNR 10021
Cedimento o ribaltamento gru	I dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere manutenuti e tarati L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazione dei carichi che si prevede debbano essere sollevati e trasportati nel cantiere Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), delle condizioni di lavoro su pneumatici o stabilizzatori		D.P.R. n. 547/55 D.P.R. n. 547/55 Art. 168
Caduta del carico	Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore Non effettuare tiri obliqui o a traino  Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono essere effettuate in modo graduale evitando il più possibile le oscillazioni  I carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra su superficie ben livellata assicurandone l'equilibrio contro la caduta e il ribaltamento		
	Non lasciare carichi sospesi al gancio Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono rispettare i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciere) Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in corrispondenza		
	degli spigoli vivi Non sostare sotto i carichi sospesi Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni		
	Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere funzionante  Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e manutenzione		D.P.R. n. 547/55 Art. 172 Circ. ISPESL del 20 /02/85 n. 2793

Mezzo: MZ.01	Gru su carro o autocarro (1) (2) (3) (4) (5) (6)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima		D.P.R. n. 547/55 Art. 171
Ribaltamento o cedimento della gru e del carico per errata	Formazione dei dipendenti		D.LGS. n. 626/94
imbracatura o segnalazione	Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed imbracatori		D.P.R. n. 547/55 Art. 185
Caduta del carico per mancanza di F. M.	Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale		D.P.R. n. 547/55 Art. 174
Caduta del carico a motore non innestato	La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato		D.P.R. n. 547/55 Art. 192
Caduta del carico per imbracatura non idonea	Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)		D.P.R. n. 547/55 Art. 181
Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 le catene Le movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.P.R. n. 547/55 Art. 179 D.LGS. n. 626/94 Art. 47
Caduta di laterizi, pietrame,	devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure (7)  Il sollevamento va effettuato solo con benna, cassoni metallici o sistemi equivalenti		D.P.R. n. 164/56
ghiaia e altri materiali minuti			Art. 58
Caduta del carico per errato comando	Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti corrispondenti ai comandi, sia in fase di esercizio che di montaggio e smontaggio		D.P.R. n. 547/55 Art. 183 Circ. ISPESL del 28 /01/93 n. 7
	Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la messa in moto accidentale		D.P.R. n. 547/55 Art. 183
	Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapposti		Circ. ENPI del 11 /09/72 n. 30 Circ. ISPESL del 15 /06/94 n. 78
	Deve essere fatta la formazione degli addetti nelle modalità operative L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale per le indicazioni sulle manovre		D.LGS. n. 626/94
Elettrocuzione	Mantenere il carico a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree		D.P.R. n. 164/56 Art. 11
	Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il più possibile tenendo conto degli ostacoli e delle linee elettriche Anche se il braccio è distante oltre 5 m dalle linee elettriche si dovrà lavorare in modo tale che un eventuale ribaltamento del mezzo non possa arrecare danno a tali		
Rumore (8)	linee		D.LGS. n. 277/91
Kumore (o)	Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori	
Incidenti dovuti a comunicazio incorretta o assente tra operator e segnalatore			D.LGS. 626/1994
			D.LGS. 493/96
Adempimenti	<ol> <li>Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5/12/1 prescrizioni supplementari riportate nell'allegato XV del D.LGS. 626/94 e suc n</li> </ol>		•
	<ol> <li>Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione</li> <li>Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'autome di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)</li> </ol>	o USL	
(	Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso l'ISPESL (le r denominate side boom non sono soggette) devono essere sottoposte a verifica, u	ına volta l'anno, p	er accertarne lo stato
	di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori; D.P.F.  Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione  Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi		
Documenti	anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione del	l'autorità di vigila	ınza competente per
	un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.  Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a		
<u>'</u>	siano utilizzata.; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 a		

Mezzo: MZ.02 - Carrello elevatore (9) (10) (11) Rumore: 88 dB				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative  D.P.R. n. 459/96  Codice e  Disposizioni di  Circolazione	
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare gli eventuali rafforzamenti Non attivare il braccio durante gli spostamenti e mantenere basse le forche Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere basse le forche Posizionare correttamente il mezzo, abbassando le forche a terra ed azionando il freno di stazionamento		Stradale	
Contatto con linee elettriche eree	Nella zona di lavoro non devono esserci linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre Installare se necessario protezioni adeguate o sagome		D.P.R. n. 164/56 Art. 11	
Caduta materiale dall'alto	Posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare del percorso Effettuare i depositi in maniera stabile Non lasciare carichi in posizione elevata	Casco di protezione	D.P.R. n. 547/55	
ncendio nvestimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione L'altezza massima del carico deve essere tale da rendere completamente visibile la testa di una persona di media statura posta immediatamente davanti al carico. Qualora non sia assolutamente possibile limitare l'altezza del carico, condurre il carrello in retromarcia Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra	protezione	D.P.R. n. 547/55 Art. 182	
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato.  Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in		D.P.R. n. 547/55 Art. 185	
	prossimità dei posti di lavoro Il carrello non deve essere messo in moto da terra, né si deve scendere quando lo stesso è ancora in movimento Quando si abbandona il carrello occorre fermare il motore, azionare il freno di stazionamento, inserire il rapporto più basso del cambio ed asportare la chiave di avviamento. Inoltre, se il terreno è in pendenza, sterzare le ruote ed eventualmente bloccarle con cunei			
Caduta di persone dall'alto Contatto con organi in novimento Punture, tagli, abrasioni	Non ammettere a bordo altre persone Chiudere gli sportelli della cabina Eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento, secondo le indicazioni del libretto	Scarpe di	D.P.R. n. 547/55	
Adempimenti (11	Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automo	sicurezza Guanti	dotato di controtala	
Ocumenti (9)	di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)			
(10 (10	siano utilizzata.; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 a	gosto 1999 n. 35	9 Art. 35	

Mezzo: MZ.03 - A	utocarro (12) (13) (14)	Rumore: 7	8 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta		D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 185
	attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato  Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con		
	personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
Caduta dall'alto di persone	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona		
Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico Lesioni dorso-lombari per i lavoratori	Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)  Non trasportare persone all'interno del cassone  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico  Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di		
Investimento per caduta del	Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato  Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla		D.LGS. n. 626/94 Art. 47 D.P.R. n. 547/55
materiale	forma e al volume dei carichi a cui sono destinati Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro		Art. 168
frenanti o di segnalazione	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		D.P.R. n. 547/55 Art. 173
dell'automezzo			D.P.R. n. 547/55 Art. 175
Danneggiamento alla viabilità Incendio	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle  Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare  Verificare che durante i rifornimenti di carburante vengano spenti i motori e non si fumi		
Adempimenti (14)	Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automez	zzo deve essere	dotato di controtelaio
Documenti (12)	siano utilizzata; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agos	to 1999 n. 359 <i>i</i>	Art. 35
(13)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell' un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	autorita di vigil	anza competente per

Mezzo: MZ.04 - A	04 - Autocarro con cassone ribaltabile (15) (16) (17) Rumore: 78 dB		dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata		

Mezzo: MZ.04 - A	utocarro con cassone ribaltabile (15) (16) (17)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata		
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 c)
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di		
	transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in		
Schiacciamento delle persone per guasto al pistone idraulico del cassone	prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico		
Caduta dall'alto di persone	Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede		
	da altra persona  Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)  Non trasportare persone all'interno del cassone		
Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico Lesioni dorso-lombari per i lavoratori	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di		
	difficile presa Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato		D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII §
Investimento per caduta del materiale	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati		4 D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 3.1.1
	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro		
Inquinamento ambientale per polverosità  Malfunzionemento dei dispositivi	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni		D L cc. 91/09
frenanti o di segnalazione dell'automezzo	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.5, § 3.1.7
Danneggiamento alla viabilità Incendio	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle  Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare		
Adempimenti (17)		zzo deve essere	dotato di controtelaio
Documenti (15)	di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo de		
(16)	lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10 Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	'autorità di vigila	nnza competente per

Mezzo: MZ.05 - Pala compatta (bobcat) (18) (19)		Rumore: 88	dB
Rischi	D.P.I.	Misure legislative	
Rumore (20) (21)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		D.P.R. n. 459/96 D.Lgs. 81/08 Art. 189

Mezzo: MZ.05 - Pa	ala compatta (bobcat) (18) (19)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art. 195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
Vibrazioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti		D.Lgs. 81/08 Artt. 71 comma 4
Scivolamenti, cadute a livello	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2,
Inalazione di polveri, fibre		Maschera con filtro adatto	§ 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3,
Contatto con oli minerali e derivati		Guanti	\$ 4.4 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6,
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari rafforzamenti Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Durante gli spostamenti abbassare il braccio		§ 4.5
Incendio	Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.Lgs. 81/08 Art. 20 comma 2 c) - Allegato VI § 1 - Allegato IV § 4
Contatto con linee elettriche aeree Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.Lgs. 81/08 Art. 83 D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 c)
	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra  Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato		
	Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori  Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di		
	transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere		
	funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti		
	Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
Caduta di persone dall'alto	Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore		
Caduta di materiali dall'alto Schiacciamento del manovratore per ribaltamento della pala	La cabina deve essere realizzata in maniera da resistere all'impatto (FOPS)  La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della necessaria robustezza  ROPS		
Sorveglianza sanitaria (21			<u> </u>
Segnaletica (20)			
<b>Documenti</b> (18)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo de lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10	ve accompagnare	l'attrezzatura di
(19)		l'autorità di vigila	nza competente per

Mezzo: MZ.06 - Autopompa (22) (23) (24) Rumore: 81 dB		dB		
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
				D.P.R. n. 459/96 Codice e

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			Disposizioni di Circolazione
D'1 14			Stradale
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o		
	sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		
	Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote		
Lesione per contatto con organi	Protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli		
in movimento	di rotolamento		
Cadute di pressione	Devono essere presenti: valvola di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi		
	Le tubazioni flessibili devono essere rivestite da guaina metallica e avere		
0.1 1	indicazione della classe di esercizio		
Ribaltamento dell'autopompa per effetto del momento prodotto	Prima del getto provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa		
dalla pompa in fase di getto			
	La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle indicazioni di un		
	addetto a terra Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione dell'autopompa		
Anomalo funzionamento	La pressione di gonfiaggio dei pneumatici dovrà essere conforme a quanto		
	riportato nel libretto del mezzo e dovrà comunque essere periodicamente		
	controllata  Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel		
	funzionamento		
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.Lgs. 81/08
attrezzature nene movimentazioni	tuta la zona di azione		Allegato V Parte II 3.1.13 c)
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le		D.Lgs. 81/08
	manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili		Allegato V Parte II 3.1.14
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		3.1.14
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature,		
	attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di		
	ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di		
	transito predisposte		
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in		
	prossimità dei posti di lavoro		
Malfunzionamento dei dispositivi	1		D.Lgs. 81/08
frenanti o di segnalazione dell'automezzo	segnalazione acustica e luminosa		Allegato V Parte II 3.1.5, § 3.1.7
Cedimento di organi meccanici e	Dovranno essere verificate da personale specializzato le guide, i bulloni, le		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
draulici della pompa del carro Lesioni dei lavoratori a terra	pulegge, gli attacchi, i condotti e i martinetti degli impianti idraulici	Casco di	D.Lgs. 81/08 Art.
caduta di materiali, lesioni alle		protezione	110
mani, perforazioni)			
			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1,
			§ 4.1
		Guanti	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII § 3.2,
Rumore (25) (26)			§ 4.6 D.Lgs. 81/08 Art.
(20)			189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art.
	Francisco de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata del contrata de la contrata del con	04	195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
		I.	-> 0 0 0 mm 1

Mezzo:	MZ.06 - Autoj	pompa (22) (23) (24) Rumore: 81 dB
Segnaletica	(25)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
Documenti	(22)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di
		lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10
	(23)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per
		un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse

Mezzo: MZ.07 - A	Mezzo: MZ.07 - Autobetoniera (27) (28) (29)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata		Strauare
Lesioni per contatto con elementi pericolosi	Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote Il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non deve presentare elementi sporgenti non protetti I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento o di schiacciamento (bordi arrotondati)		
movimento Caduta dall'alto dell'addetto allo	Protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento  La scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è provvista di piattaforma, deve avere l'ultimo gradino a superficie piana realizzato con grigliato o lamiera traforata		
Cadute di pressione	Devono essere presenti: valvola di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi Le tubazioni flessibili devono essere rivestite da guaina metallica e avere indicazione della classe di esercizio		
Anomalo funzionamento	La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere adeguata e controllata frequentemente  Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento		
Caduta di materiale dall'alto	Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda l'apertura delle valvole di scarico		
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.13 c)
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili		D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte II § 3.1.14
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato  Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con		
	personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
Malfunzionamento dei dispositivi	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di		D.Lgs. 81/08
frenanti o di segnalazione dell'automezzo Cedimento di organi meccanici e	segnalazione acustica e luminosa  Dovranno essere verificate da personale specializzato le guide, i bulloni, le		Allegato V Parte II § 3.1.5, § 3.1.7
idraulici della pompa del carro	pulegge, gli attacchi, i condotti e i martinetti degli impianti idraulici Dovranno essere indossati elmetto, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art.
periorazioni)			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Guanti Scarpe di	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3

Mezzo:	Mezzo: MZ.07 - Autobetoniera (27) (28) (29)				
Rischi	i	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			sicurezza	Allegato VIII § 3.2,	
				§ 4.6	
Adempimenti	(29)	Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'autome	ezzo deve essere d	lotato di controtelaio	
_		di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)			
Documenti	(27)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo de	ve accompagnare	l'attrezzatura di	
		lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10			
	(28)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione del un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	l'autorità di vigila	nza competente per	

Mezzo: MZ.08 - Pa	Rumore: 88	Rumore: 88 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (32)	Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori	D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 277/91
Vibrazioni Scivolamenti, cadute a livello	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di	D.P.R. n. 303/56 D.P.R. n. 547/55
nalazione di polveri, fibre	Oranic e panzia sar laogin ar lavoro	sicurezza Maschera con	D.P.R. n. 303/56
Contatto con oli minerali e lerivati		filtro adatto Guanti	D.P.R. n. 547/55
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari rafforzamenti Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Durante gli spostamenti abbassare il braccio Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina		
ncendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.P.R. n. 547/55
Contatto con linee elettriche	Nella zona di lavoro non devono essere linee elettriche che possano interferire con		D.P.R. n. 164/56
eree nvestimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	la manovra I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.P.R. n. 547/55 Art. 182
	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia.		D.P.R. n. 547/55 Art. 77
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra		
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato.		
	Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte		
	L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
	I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti		
	Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza		
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in		
Caduta di persone dall'alto.	prossimità dei posti di lavoro Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari.		
	Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore.		
Caduta di materiali dall'alto	La cabina deve essere realizzata in maniera da resistere all'impatto (FOPS)		
Schiacciamento del manovratore	La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della necessaria robustezza		
per ribaltamento della pala.  Sorveglianza sanitaria (32)		a visita medica o	⊥ bbligatoria ogni duo
Documenti (30	anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA  Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a	attrezzatura di las	oro oviinaije aljesta
Jocumenti (30)	siano utilizzata.; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 a		
(31	,	_	
(31)	un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.		

Mezzo: MZ.09 - A	utocarro (33) (34) (35)	Rumore: 78	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata. Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o		
Investimento di persone, mezzi e	sporgenze pericolose non segnalate opportunamente I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta		D.P.R. n. 547/55
attrezzature nelle movimentazioni	visibilità di tutta la zona di azione Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 185
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato.  Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con		
	personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte		
	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
Caduta dall'alto di persone	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona		
	Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)  Non trasportare persone all'interno del cassone		
Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		
Lesioni dorso-lombari per i lavoratori	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa		
Investimento per caduta del	Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato  Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla		D.LGS. n. 626/94 Art. 47 D.P.R. n. 547/55
materiale	forma e al volume dei carichi a cui sono destinati Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la		Art. 168
Inquinamento ambientale per	caduta in ogni fase di lavoro Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il		
frenanti o di segnalazione	materiale o coprendolo con teloni I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		D.P.R. n. 547/55 Art. 173
dell'automezzo			D.P.R. n. 547/55 Art. 175
Danneggiamento alla viabilità	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle		1
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare		
Adempimenti (35		zzo deve essere d	otato di controtelaio
<b>Documenti</b> (33	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a siano utilizzata.; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 ag		
(34			

Mezzo: MZ.10 - Pala meccanica (36) (37)		Rumore: 88	Rumore: 88 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Rumore (38)	Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	Otoprotettori	D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 277/91	
Vibrazioni Scivolamenti, cadute a livello	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di sicurezza	D.P.R. n. 303/56 D.P.R. n. 547/55	

Mezzo: MZ.10 - Pa	ala meccanica (36) (37)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione di polveri, fibre		Maschera con filtro adatto	D.P.R. n. 303/56
Contatto con oli minerali e derivati		Guanti	D.P.R. n. 547/55
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari rafforzamenti Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Durante gli spostamenti abbassare il braccio Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina		
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.P.R. n. 547/55
Contatto con linee elettriche aeree	Nella zona di lavoro le linee elettriche non devono interferire con la manovra		D.P.R. n. 164/56
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia.  Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra  Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti  Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato.  Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori  Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti  Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro  I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti  Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza		D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 77
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
Caduta di persona dall'alto.	Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari.  Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore.		
Schiacciamento del manovratore per ribaltamento della pala.	La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della necessaria robustezza.		
Sorveglianza sanitaria (38)	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi	a visita medica o	bbligatoria ogni due
Documenti (36	anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA		
(37)	siano utilizzata.; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 a Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione del un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.	-	

Mezzo: MZ.11 - B	Mezzo: MZ.11 - Betoniera a bicchiere autocarrata per il trasporto del cls. (39) (40)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Investimento delle persone che transitano in galleria, urti contro ostacoli fissi e mobili, caduta entro buche e simili.  Mal funzionamento dei dispositivi di segnalazione, meccanici, frenanti ecc. del	Le vie di transito in galleria dovranno avere larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm per ciascun lato. Qualora il franco di 70 cm verrà limitato a un solo lato, lungo l'altro lato saranno realizzate piazzole o nicchie di rifugio a intervalli non superiori a 20 m.  Revisione periodica delle macchine effettuata da officine autorizzate e da personale qualificato.		D.P.R. n. 459/96	
Emissione di gas nocivi.  Lesioni per contatti contro organi in movimento (corona dentata, pignone, ecc.).  Caduta dall'alto per gli addetti sciacquaggio della betoniera sulla bocca di caricamento.	La macchina sarà messa subito fuori servizio qualora il manovratore riscontrasse delle anomalie che ne compromettessero la sicurezza.  Utilizzo di dumperini azionati elettricamente.  Realizzazione di efficiente impianto di ventilazione  Tutti gli organi mobili saranno dotati di protezioni complete (carter).  In corrispondenza della bocca di caricamento sarà installato un piano di lavoro con scala a pioli per l'accesso e parapetto normale con tavola fermapiedi.			

Mezzo:	MZ.11 - Betoniera a bicchiere autocarrata per il trasporto del cls. (39) (40)		
Documenti	(39)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa	
	siano utilizzata.; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35  (40) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza comp		
		un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.	

Mezzo: MZ.12 - Dumper (41) (42)			Rumore: 88 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Rumore (43)	Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	Otoprotettori	D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 277/91	
Vibrazioni Inalazione dei gas di scarico Contatto con oli minerali e	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati	Guanti	D.P.R. n. 303/56 D.P.R. n. 303/56 D.P.R. n. 547/55	
derivati Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere approntati gli eventuali rafforzamenti			
Incendio	Effettuare i depositi in maniera stabile  Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro  Durante gli spostamenti abbassare il cassone  Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.P.R. n. 547/55	
Investimento di persone, mezzi attrezzature nelle movimentazio	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta		D.P.R. n. 547/55 Art. 182	
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti			
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato.  Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori			
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti			
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in			
Lesioni alle mani per contatto con organi in movimento	prossimità dei posti di lavoro Deve essere presente il carter al volano			
	Eseguire le operazioni di revisione e pulizia necessarie al reimpiego della macchina a motore spento, segnalando eventuali guasti Eseguire la manutenzione secondo le indicazioni del libretto	a	D. D. D. 545/55	
Cesoiamenti, tagli, lesioni		Scarpe di sicurezza Guanti	D.P.R. n. 547/55	
Sorveglianza sanitaria (	43) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	a visita medica o	bbligatoria ogni due	
	<ul> <li>Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a siano utilizzata.; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 a</li> <li>Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione del</li> </ul>	gosto 1999 n. 359	Art. 35	
`	un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.	radorita di vigili	nza competente per	

Mezzo: MZ.13 - C	ezzo: MZ.13 - Carrello elevatore sviluppabile (44) (45) (46) Rumore: 88 dB		dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Contatto con linee elettriche aeree Ribaltamento	Nella zona di lavoro non devono esserci linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o		D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale

Rischi			
	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	legislative
	sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		
	Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare gli eventuali		
	rafforzamenti		
	Non attivare il braccio durante gli spostamenti e mantenere basse le forche		
	Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro		
	Posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare		
	del percorso		
	Posizionare correttamente il mezzo, abbassando le forche a terra ed azionando il		
	freno di stazionamento		
Caduta materiale dall'alto	Posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare		
	del percorso		
	Effettuare i depositi in maniera stabile		
	Non lasciare carichi in posizione elevata	Casco di	
S		protezione	D I CC
Contatto con oli minerali e		Guanti	D.LGS. n. 626/94
lerivati ncendio	Essentia il difermimente di confermente e motore emente e non fermene		
nvestimento di persone, mezzi e	Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare  I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta		D.P.R. n. 547/55
attrezzature nelle movimentazioni	1 1 1		Art. 182
tirezzature nene movimentuzioni	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le		D.P.R. n. 547/55
	manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili		Art. 185
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature,		
	attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di		
	ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato.		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con		
	personale a terra L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere		
	funzionanti		
	Controllare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro		
	siano funzionanti		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di		
	transito predisposte		
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in		
	prossimità dei posti di lavoro		
Caduta di persone dall'alto	Non ammettere a bordo altre persone		
	Chiudere gli sportelli della cabina	G 1:	
Punture, tagli, abrasioni		Scarpe di sicurezza	
		Guanti	
Rumore	Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del	Otoprotettori	D.LGS. n. 277/91
	produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Liopidion	2.205. 11. 277771
	Installazione di cartellonistica adeguata		
Contatto con organi in	Eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento, secondo le		D.P.R. n. 547/55
novimento	indicazioni del libretto		
Adempimenti (46)		ezzo deve essere	dotato di controtelaio
	di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)		
<b>Documenti</b> (44)			
	siano utilizzata.; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 a	-	
(45)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione del		

Mezzo: MZ.14 - Autoarticolato (47) (48) (49)		Rumore: 78 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata.  Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili		D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 185

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		_
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature,		
	attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di		
	ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato.		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di		
	transito predisposte		
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in		
	prossimità dei posti di lavoro		
Caduta dall'alto di persone		Casco di	
		protezione	
		Scarpe di	
		sicurezza	
	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale		
	a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona		
	Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la		
	caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)		
Caduta dall'alto dei carichi nel	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra		
arico o scarico	deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		
Lesioni dorso-lombari per i	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi		
avoratori	meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di		
	difficile presa		D 1 GG - 52 5/0 /
	Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve		D.LGS. n. 626/94
nvestimento per caduta del	essere frequentemente turnato Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla		Art. 47 D.P.R. n. 547/55
nateriale	forma e al volume dei carichi a cui sono destinati		Art. 168
nateriale	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e		7111. 100
	comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la		
	caduta in ogni fase di lavoro		
nquinamento ambientale per	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il		
olverosità	materiale o coprendolo con teloni		
Malfunzionamento dei dispositivi	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di		D.P.R. n. 547/55
enanti o di segnalazione ell'automezzo	segnalazione acustica e luminosa		Art. 173
en automezzo			D.P.R. n. 547/55
			Art. 175
Danneggiamento alla viabilità	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e		
	in tal caso bisogna provvedere a pulirle		
ncendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare		
Adempimenti (49		ezzo deve essere	dotato di controtela
	di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)	_	
<b>Documenti</b> (47			
	siano utilizzata.; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 a	_	
(48	, 1	l'autorità di vigi	anza competente pe
	un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.		

Mezzo: MZ.15 - A	Mezzo: MZ.15 - Autogru (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento del mezzo nel movimento  Ribaltamento del mezzo nel sollevamento	Il terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento mobili non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente La consistenza del terreno deve essere atta a consentire l'accesso Determinare la velocità massima degli apparecchi nell'area di cantiere e disporre adeguati cartelli Gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro		D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
sonevaneno	Qualora la superficie di appoggio non garantisca convenienti garanzie contro cedimenti, gli stabilizzatori dovranno appoggiare su piastre di ripartizione del carico o eventualmente dei ceppi in legno amplificatori della superficie di carico. Deve essere presente la valvola di blocco per rottura delle tubazioni dei martinetti Nel caso di sollevamento su pneumatici devono essere rispettate le pressioni di		

Mezzo: MZ.15 - A	Autogru (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	gonfiaggio indicate dalla ditta costruttrice e devono essere inseriti i freni di		
	stazionamento della traslazione prima del sollevamento Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso è necessario mantenere		
	lo stesso il più vicino possibile al terreno		
	Su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a quota maggiore		
	Bloccare il braccio se non si sta eseguendo alcuna manovra		
	Non lasciare la gru con carico sospeso ed interrompere il lavoro quando il vento		
	raggiunge una velocità di 72 km/h Prima di procedere al sollevamento o movimentazione di qualsiasi carico il		
	manovratore deve appurare che il peso del materiale o dell'attrezzatura sia inferiore alla portata massima dell'apparecchio di sollevamento considerando lo sbraccio		
	necessario per compiere le manovre  Il diagramma dei carichi deve essere esposto in cabina in posizione visibile e facilmente consultabile		
Investimento di cose o manufatti nelle movimentazioni	Deve sempre essere possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo di urto con ostacoli		
Interferenze per sbraccio della	Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area interessata		D.P.R. n. 547/55
gru su area pubblica			Art. 186
			Fascicolo istruzioni
Cedimento o ribaltamento gru	I dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere manutenuti e tarati		ENPI n. 4 D.P.R. n. 547/55
cedimento o fibartamento gru	L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazione dei carichi che si prevede		D.P.R. n. 547/55
	debbano essere sollevati e trasportati nel cantiere		Art. 168
	Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le portate massime in		
	funzione dell'inclinazione e della lunghezza del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), delle condizioni di lavoro su pneumatici o		
	stabilizzatori		
Cedimento strutturale	L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero massimo di cicli di lavoro per il quale è stato progettato		CNR 10021
Caduta del carico	Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore		
	Non effettuare tiri obliqui o a traino Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono essere effettuate in		
	modo graduale evitando il più possibile le oscillazioni		
	I carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra su superficie ben livellata assicurandone l'equilibrio contro la caduta e il ribaltamento		
	Non lasciare carichi sospesi al gancio		
	Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono rispettare i		
	coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciere)		
	Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in corrispondenza		
	degli spigoli vivi		
	Non sostare sotto i carichi sospesi		
	Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti		
	Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni  Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere funzionante		D.P.R. n. 547/55
	ii dispositivo di cinusura an imbocco dei gancio deve essere idiizionante		Art. 172
	Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel certificato di		Circ. ISPESL del 20
	conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e manutenzione		/02/85 n. 2793
	Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima		D.P.R. n. 547/55 Art. 171
Ribaltamento o cedimento della	Formazione dei dipendenti		D.LGS. n. 626/94
gru e del carico per errata	7 ormazione dei dipendenti		D.E.G. III 020/7 .
imbracatura o segnalazione			
	Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed imbracatori		D.P.R. n. 547/55
Caduta del carico per mancanza	Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale		Art. 185 D.P.R. n. 547/55
di F. M.	ii inezzo e ii canco devolio avere un arresto graduale		Art. 174
Caduta del carico a motore non innestato	La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato		D.P.R. n. 547/55 Art. 192
Investimento persone o mezzi	Non ci devono essere interferenze nell'area di lavoro dell'autogru in riferimento a		
durante le operazioni	persone, altri mezzi e/o manufatti presenti		
	L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale per le		
	indicazioni sulle manovre		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature,		
	attrezzature di lavoro, ecc.)		D.D.D. 515155
	In condizione di pericolo deve essere azionata la segnalazione acustica, che pertanto deve essere funzionante.		D.P.R. n. 547/55 Art. 175
	Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi		D.P.R. n. 547/55
	1 1 sayes sopra persone o mozza		Art. 186
Caduta del carico per	Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento		D.P.R. n. 547/55
imbracatura non idonea	(completare con disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di		Art. 181

Mezzo: MZ.1	5 - Au	togru (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)		
		pannenn, ecc.) Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un coefficiente di sicurezza		D.P.R. n. 547/55
	:	>=10; >=6 le funi metalliche; >=5 le catene		Art. 179
Lesioni dorso lombari per i		Le movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di		D.LGS. n. 626/94
lavoratori		arrivo, di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure (57)		Art. 47
Caduta di laterizi, pietrame,		Il sollevamento va effettuato solo con benna, cassoni metallici o sistemi equivalenti		D.P.R. n. 164/56
ghiaia e altri materiali minut		in some varieties va effectuate some con semia, cassom metamer o sistemi equivalent		Art. 58
Caduta del carico per errato		Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti corrispondenti ai		D.P.R. n. 547/55
comando		comandi, sia in fase di esercizio che di montaggio e smontaggio		Art. 183
				Circ. ISPESL del 28 /01/93 n. 7
		Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la messa in moto		D.P.R. n. 547/55
		accidentale		Art. 183
		Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano l'azionamento		Circ. ENPI del 11
		contemporaneo di movimenti contrapposti		/09/72 n. 30 Circ. ISPESL del 15
				/06/94 n. 78
		Deve essere fatta la formazione degli addetti nelle modalità operative		D.LGS. n. 626/94
		L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale per le		
		indicazioni sulle manovre		
Caduta dall'alto degli addetti		Deve essere presente gabbia di protezione sulla scala a pioli di accesso alla cabina		D.P.R. n. 547/55
		di comando e/o alle parti sopraelevate della gru per manutenzione oppure fune tesa		
		con cursore per allaccio di imbracatura di sicurezza  Per accedere alla punta braccio per riparazioni o manutenzioni, dotare i lavoratori		D.P.R. n. 547/55
		di cinture di sicurezza a doppio attacco con moschettone		Art. 376
		•		Nota ENPI I-5 del
D:1-14		Ii		05/02/75
Ribaltamento dell'autogru pe errato dimensionamento del		La resistenza del terreno di appoggio deve essere adeguata ai carichi agenti (valori indicativi):		ENPI fascicolo 4
piatto dello stabilizzatore		TIPO DI TERRENO RESISTENZA (N/cmq)		
		Terreno di riporto non compattato 0,10		
		Terreni compatti 4,00		
		Argilla o sabbia 1,20 Ghiaia 4,70		
		Pietrisco o tufo 7,10		
T1		Rocce compatte 15,00		D.D.D. 164/56
Elettrocuzione	-	Mantenere il carico a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree		D.P.R. n. 164/56 Art. 11
		Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il più possibile tenendo		7411. 11
		conto degli ostacoli e delle linee elettriche		
		Anche se il braccio è distante oltre 5 m dalle linee elettriche si dovrà lavorare in modo tale che un eventuale ribaltamento del mezzo non possa arrecare danno a tali		
		linee		
Caduta di persone sollevate		E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone solo se il mezzo di		D.P.R. n. 547/55
		sollevamento è provvisto di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi non		Art. 184
		siano applicabili, previa adozione di idonee misure precauzionali. I cestelli semplicemente sospesi al gancio della gru sono irregolari		
Interferenze operative fra più		Se nell'area di lavoro sono presenti altri apparecchi di sollevamento stabilire norme		
		procedurali di utilizzo stabilendo la precedenza operativa; I manovratori devono		
Dumara (59)		comunque essere avvisati mediante lettera scritta Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del	Otoprotettori	D.LGS. n. 277/91
Rumore (58)		produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotetion	D.EGS. II. 277771
		Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
Incidenti dovuti a comunicaz		Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere guidate dal		D.LGS. 626/1994
incorretta o assente tra opera e segnalatore	nore	segnalatore mediante segnali gestuali semplici e comprensibili		
				D.LGS. 493/96
Adempimenti	(52)	Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5/12/1		-
	(52)	prescrizioni supplementari riportate nell'allegato XV del D.LGS. 626/94 e suc r. Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione		359/99 Art. 7
	(53) (54)	1	OUSL	
	(55)		ezzo deve essere	dotato di controtelaio
		di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)		
	(56)			
		denominate side boom non sono soggette) devono essere sottoposte a verifica, u di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori; D.P.I		
Sorveglianza sanitaria	(57)		x. 11. 547/33 Aft.	174
DOI VEGNANZA SAINTALIA	(58)	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi	a visita medica o	bbligatoria ogni due
		anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA		

Mezzo:	MZ.15 - Autog	gru (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56)	Rumore: 86 dB
Documenti	(50)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accor-	npagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa
	(51)	siano utilizzata.; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a dispo un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche ste	osizione dell'autorità di vigilanza competente per

aeree Ribaltamento  Nei percor rafforzam Non attiva Effettuare Non appo Posizionar del percor Posizionar freno di st Caduta materiale dall'alto  interferire Il terreno sporgenze  Nei percor rafforzam Non attiva Effettuare Posizionar del percor Posizionar del percor Effettuare	are il braccio durante gli spostamenti e mantenere basse le forche i depositi in maniera stabile rtare modifiche agli organi di comando e lavoro re correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il mezzo, abbassando le forche a terra ed azionando il tazionamento re correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente recorrettame	D.P.I.  Guanti  Casco di protezione Scarpe di sicurezza	Misure legislative  D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
neree Ribaltamento  Nei percor rafforzam Non attiva Effettuare Non appor Posizional del percor Posizional freno di st Caduta materiale dall'alto  Contatto con oli minerali e	con le manovre destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o e pericolose non segnalate opportunamente  rsi e nelle aree di manovra si devono approntare gli eventuali enti are il braccio durante gli spostamenti e mantenere basse le forche e i depositi in maniera stabile rtare modifiche agli organi di comando e lavoro re correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare rso re correttamente il mezzo, abbassando le forche a terra ed azionando il tazionamento re correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare rso e i depositi in maniera stabile	Casco di protezione Scarpe di	Codice e Disposizioni di Circolazione
Ribaltamento  Ribaltamento  II terreno sporgenze  Nei percorafforzam Non attiva Effettuare Non appo Posizionan del percor Posizionan freno di st Posizionan del percor Effettuare Non lascia	destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o e pericolose non segnalate opportunamente  rsi e nelle aree di manovra si devono approntare gli eventuali enti are il braccio durante gli spostamenti e mantenere basse le forche i depositi in maniera stabile rare modifiche agli organi di comando e lavoro re correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il mezzo, abbassando le forche a terra ed azionando il tazionamento re correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente recorrettamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare recorrettamente	Casco di protezione Scarpe di	
rafforzam. Non attiva Effettuare Non appo Posiziona: del percor Posiziona: freno di st Posiziona del percor Effettuare Non lascia Contatto con oli minerali e	enti are il braccio durante gli spostamenti e mantenere basse le forche i depositi in maniera stabile rtare modifiche agli organi di comando e lavoro re correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare rso re correttamente il mezzo, abbassando le forche a terra ed azionando il tazionamento re correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare rso i depositi in maniera stabile		
Caduta materiale dall'alto Posizional del percor Effettuare Non lascia Contatto con oli minerali e	re correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare so i depositi in maniera stabile		
	are carichi in posizione elevata	Casco di	
acrivati		protezione Guanti	D.LGS. n. 626/94
intrezzature nelle movimentazioni la mezzi di visibilità de Le modali manovre de Delimitare Mantenere attrezzature I mezzi di Le vie di tingombro Nelle man personale L'avvisato funzionan Controllat siano funz Tutto il pet transito pre Adeguare prossimità Caduta di persone dall'alto I mezzi di Le vie di tingombro Nelle man personale L'avvisato funzionan Controllat siano funz Tutto il pet transito pre Adeguare prossimità Non amm	ore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere iti re che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro zionanti ersonale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di		D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 185
Punture, tagli, abrasioni	gli sportelli della cabina	Scarpe di sicurezza	
produttore	nine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del e o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 one di cartellonistica adeguata	Guanti Otoprotettori	D.LGS. n. 277/91
Contatto con organi in Eseguire 1	le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento, secondo le ni del libretto		D.P.R. n. 547/55
di rin	udo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'autom forzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro) ocumento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'		

un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.

Mezzo: MZ.17 - Ai	utoarticolato (62) (63) (64)	Rumore: 78	3 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata.  Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta		D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 185
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti  Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato.		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra  Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte  Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
Caduta dall'alto di persone	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona  Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)		
Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico Lesioni dorso-lombari per i lavoratori	Non trasportare persone all'interno del cassone Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa		
Investimento per caduta del	Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato  Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla		D.LGS. n. 626/94 Art. 47 D.P.R. n. 547/55
materiale	forma e al volume dei carichi a cui sono destinati Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro		Art. 168
Inquinamento ambientale per polverosità Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		D.P.R. n. 547/55 Art. 173
dell'automezzo	segnalazione acustica e infilmosa		D.P.R. n. 547/55 Art. 175
Danneggiamento alla viabilità Incendio	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso bisogna provvedere a pulirle  Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare		
Adempimenti (64)	Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automez	zo deve essere	dotato di controtelaio
<b>Documenti</b> (62)	<ul> <li>di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)</li> <li>Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'at siano utilizzata.; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 ag</li> </ul>		
(63)			

Mezzo:	MZ.18 - Aı	ntogru (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71)	Rumore: 86 dB		
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
				D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione	

Mezzo: MZ.18 - A	autogru (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento del mezzo nel movimento	Il terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento mobili non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente La consistenza del terreno deve essere atta a consentire l'accesso Determinare la velocità massima degli apparecchi nell'area di cantiere e disporre adeguati cartelli		Stradale
Ribaltamento del mezzo nel sollevamento			
Investimento di cose o manufatti nelle movimentazioni	Deve sempre essere possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo di urto con ostacoli		D.D.D. 545/55
Interferenze per sbraccio della gru su area pubblica	Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area interessata		D.P.R. n. 547/55 Art. 186 Fascicolo istruzioni ENPI n. 4
Cedimento o ribaltamento gru	I dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere manutenuti e tarati L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazione dei carichi che si prevede debbano essere sollevati e trasportati nel cantiere Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), delle condizioni di lavoro su pneumatici o		D.P.R. n. 547/55 D.P.R. n. 547/55 Art. 168
Cedimento strutturale	stabilizzatori L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero massimo di cicli di lavoro per il quale è stato progettato		CNR 10021
Caduta del carico	Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore Non effettuare tiri obliqui o a traino Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono essere effettuate in		
	modo graduale evitando il più possibile le oscillazioni I carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra su superficie ben livellata assicurandone l'equilibrio contro la caduta e il ribaltamento Non lasciare carichi sospesi al gancio		
	Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono rispettare i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice delle funi è superiore a 180° utilizzare il bilanciere)		
	Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi Non sostare sotto i carichi sospesi		
	Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere funzionante		D.P.R. n. 547/55 Art. 172
	Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e manutenzione Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima		Circ. ISPESL del 20 /02/85 n. 2793 D.P.R. n. 547/55 Art. 171
Ribaltamento o cedimento della gru e del carico per errata imbracatura o segnalazione	Formazione dei dipendenti		D.LGS. n. 626/94
inioracatara o segmanizione	Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed imbracatori		D.P.R. n. 547/55 Art. 185
Caduta del carico per mancanza di F. M.	Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale		D.P.R. n. 547/55 Art. 174
Caduta del carico a motore non innestato Investimento persone o mezzi	La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato  Non ci devono essere interferenze nell'area di lavoro dell'autogru in riferimento a		D.P.R. n. 547/55 Art. 192
durante le operazioni	persone, altri mezzi e/o manufatti presenti L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale per le indicazioni sulle manovre Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature,		
	attrezzature di lavoro, ecc.) In condizione di pericolo deve essere azionata la segnalazione acustica, che		D.P.R. n. 547/55
	pertanto deve essere funzionante.  Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi		Art. 175 D.P.R. n. 547/55
Caduta del carico per imbracatura non idonea	Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)		Art. 186 D.P.R. n. 547/55 Art. 181
	Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 le catene		D.P.R. n. 547/55 Art. 179
Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Le movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47

Mezzo: MZ.18	- Autogru (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
0.1. 11. 11. 1.	devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure (72)		D.D.D. 16456
Caduta di laterizi, pietrame, ghiaia e altri materiali minuti	Il sollevamento va effettuato solo con benna, cassoni metallici o sistemi equivalenti		D.P.R. n. 164/56 Art. 58
Caduta del carico per errato	Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti corrispondenti ai		D.P.R. n. 547/55
comando	comandi, sia in fase di esercizio che di montaggio e smontaggio		Art. 183
			Circ. ISPESL del 28 /01/93 n. 7
	Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la messa in moto		D.P.R. n. 547/55
	accidentale		Art. 183
	Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapposti		Circ. ENPI del 11 /09/72 n. 30
	contemporaneo di movimenti contrapposti		Circ. ISPESL del 15
			/06/94 n. 78
	Deve essere fatta la formazione degli addetti nelle modalità operative		D.LGS. n. 626/94
	L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale per le		
	indicazioni sulle manovre		
Caduta dall'alto degli addetti	Deve essere presente gabbia di protezione sulla scala a pioli di accesso alla cabina		D.P.R. n. 547/55
	di comando e/o alle parti sopraelevate della gru per manutenzione oppure fune tesa con cursore per allaccio di imbracatura di sicurezza		
	Per accedere alla punta braccio per riparazioni o manutenzioni, dotare i lavoratori		D.P.R. n. 547/55
	di cinture di sicurezza a doppio attacco con moschettone		Art. 376
			Nota ENPI I-5 del 05/02/75
Ribaltamento dell'autogru per	La resistenza del terreno di appoggio deve essere adeguata ai carichi agenti (valori		ENPI fascicolo 4
errato dimensionamento del	indicativi):		
piatto dello stabilizzatore	TIPO DI TERRENO RESISTENZA (N/cmq)		
	Terreno di riporto non compattato 0,10 Terreni compatti 4,00		
	Argilla o sabbia 1,20		
	Ghiaia 4,70		
	Pietrisco o tufo 7,10 Rocce compatte 15,00		
Elettrocuzione	Mantenere il carico a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree		D.P.R. n. 164/56 Art. 11
	Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il più possibile tenendo		
	conto degli ostacoli e delle linee elettriche		
	Anche se il braccio è distante oltre 5 m dalle linee elettriche si dovrà lavorare in modo tale che un eventuale ribaltamento del mezzo non possa arrecare danno a tali		
	linee		
Caduta di persone sollevate	E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone solo se il mezzo di		D.P.R. n. 547/55
	sollevamento è provvisto di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, previa adozione di idonee misure precauzionali. I cestelli		Art. 184
	semplicemente sospesi al gancio della gru sono irregolari		
Interferenze operative fra più			
	procedurali di utilizzo stabilendo la precedenza operativa; I manovratori devono comunque essere avvisati mediante lettera scritta		
Rumore (73)	Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del	Otoprotettori	D.LGS. n. 277/91
(, e)	produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	•	
Incidenti dovuti a comunicazi	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato one Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere guidate dal		D.LGS. 626/1994
incorretta o assente tra operato			D.LGS. 020/1994
e segnalatore			
A domnim onti	(67) Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5/12/19	208 dabbono ass	D.LGS. 493/96
Adempimenti	prescrizioni supplementari riportate nell'allegato XV del D.LGS. 626/94 e suc m		-
	(68) Verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione		337/77 1111. 1
	(69) Verifiche trimestrali funi		
	(70) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'autome di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)	zzo deve essere	dotato di controtelaio
	(71) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso l'ISPESL (le n	nacchine operatri	ici posatubi
	denominate side boom non sono soggette) devono essere sottoposte a verifica, u	na volta l'anno, p	per accertarne lo stato
	di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori; D.P.R	. n. 547/55 Art.	194
Sorveglianza sanitaria	(72) Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione	a vicita madia-	hhligatoria ogni du-
	(73) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	a visita iliculca (	oongatona ogin due
Documenti	(65) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a	ttrezzatura di lav	voro ovunque questa
	siano utilizzata.; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 ag	gosto 1999 n. 35	9 Art. 35
	(66) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell	'autorità di vigila	anza competente per
	un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.		

Mezzo: MZ.19 - A	utogru (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80)	Rumore: 86	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Ribaltamento del mezzo nel movimento	Il terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento mobili non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente La consistenza del terreno deve essere atta a consentire l'accesso Determinare la velocità massima degli apparecchi nell'area di cantiere e disporre adeguati cartelli		Stradate
Ribaltamento del mezzo nel sollevamento	Gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro Qualora la superficie di appoggio non garantisca convenienti garanzie contro cedimenti, gli stabilizzatori dovranno appoggiare su piastre di ripartizione del carico o eventualmente dei ceppi in legno amplificatori della superficie di carico. Deve essere presente la valvola di blocco per rottura delle tubazioni dei martinetti Nel caso di sollevamento su pneumatici devono essere rispettate le pressioni di gonfiaggio indicate dalla ditta costruttrice e devono essere inseriti i freni di stazionamento della traslazione prima del sollevamento Durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso è necessario mantenere lo stesso il più vicino possibile al terreno		
	Su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a quota maggiore Bloccare il braccio se non si sta eseguendo alcuna manovra Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature		
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza	
	Non lasciare la gru con carico sospeso ed interrompere il lavoro quando il vento raggiunge una velocità di 72 km/h  Prima di procedere al sollevamento o movimentazione di qualsiasi carico il manovratore deve appurare che il peso del materiale o dell'attrezzatura sia inferiore alla portata massima dell'apparecchio di sollevamento considerando lo sbraccio necessario per compiere le manovre  Il diagramma dei carichi deve essere esposto in cabina in posizione visibile e facilmente consultabile		
Investimento di cose o manufatti nelle movimentazioni Interferenze per sbraccio della gru su area pubblica	Deve sempre essere possibile la rotazione completa del braccio senza pericolo di urto con ostacoli  Transennare e precludere al traffico veicolare e pedonale l'area interessata		D.P.R. n. 547/55 Art. 186 Fascicolo istruzioni ENPI n. 4
Cedimento o ribaltamento gru	I dispositivi di sicurezza dell'apparecchio devono essere manutenuti e tarati L'apparecchio deve essere idoneo alla movimentazione dei carichi che si prevede debbano essere sollevati e trasportati nel cantiere Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le portate massime in funzione dell'inclinazione e della lunghezza del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), delle condizioni di lavoro su pneumatici o		D.P.R. n. 547/55 D.P.R. n. 547/55 Art. 168
Cedimento strutturale	stabilizzatori L'apparecchio non deve aver raggiunto il numero massimo di cicli di lavoro per il quale è stato progettato		CNR 10021
Caduta del carico	Iniziare l'operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell'imbracatore Non effettuare tiri obliqui o a traino Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono essere effettuate in modo graduale evitando il più possibile le oscillazioni I carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra su superficie ben		
	livellata assicurandone l'equilibrio contro la caduta e il ribaltamento Non lasciare carichi sospesi al gancio Il carico da sollevare e le funi necessarie per l'imbracatura devono rispettare i coefficienti di sicurezza (quando l'angolo al vertice delle funi è superiore a 180°		
	utilizzare il bilanciere) Interporre tra le funi o catene e il carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli vivi Non sostare sotto i carichi sospesi		
	Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni Il dispositivo di chiusura all'imbocco del gancio deve essere funzionante		D.P.R. n. 547/55
	Utilizzo di organi di presa diversi dal gancio solo se prescritti nel certificato di conformità dell'apparecchio e sul libretto di uso e manutenzione		Art. 172 Circ. ISPESL del 20 /02/85 n. 2793

Mezzo: MZ.19 - A	Autogru (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Impiegare ganci regolamentari con indicazione della portata massima		D.P.R. n. 547/55 Art. 171
Ribaltamento o cedimento della gru e del carico per errata imbracatura o segnalazione	Formazione dei dipendenti		D.LGS. n. 626/94
inibiacatura o segnarazione	Presenza della cartellonistica con istruzioni d'uso per gruisti ed imbracatori		D.P.R. n. 547/55 Art. 185
Caduta del carico per mancanza di F. M.	Il mezzo e il carico devono avere un arresto graduale		D.P.R. n. 547/55 Art. 174
Caduta del carico a motore non innestato	La discesa del carico deve avvenire solo a motore innestato		D.P.R. n. 547/55 Art. 192
Investimento persone o mezzi durante le operazioni	Non ci devono essere interferenze nell'area di lavoro dell'autogru in riferimento a persone, altri mezzi e/o manufatti presenti L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle		
	movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale per le indicazioni sulle manovre		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	In condizione di pericolo deve essere azionata la segnalazione acustica, che pertanto deve essere funzionante.		D.P.R. n. 547/55 Art. 175
	Vietato passare con carichi sospesi sopra persone o mezzi		D.P.R. n. 547/55 Art. 186
Caduta del carico per imbracatura non idonea	Utilizzare mezzi idonei ad evitare la caduta del carico e il suo spostamento (completare con disposizioni specifiche, ad es. utilizzare la cesta per i pacchi di		D.P.R. n. 547/55 Art. 181
	laterizi o di piastrelle; imbraco con funi o cinghie in almeno due punti per tavole o pannelli, ecc.)		
	Le imbracature in fune composte da fibre devono avere un coefficiente di sicurezza >=10; >=6 le funi metalliche; >=5 le catene		D.P.R. n. 547/55 Art. 179
Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Le movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
Caduta di laterizi, pietrame,	devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure (81)  Il sollevamento va effettuato solo con benna, cassoni metallici o sistemi equivalenti		D.P.R. n. 164/56
ghiaia e altri materiali minuti Caduta del carico per errato	Pulsantiera con indicazione chiara e precisa sui movimenti corrispondenti ai		Art. 58 D.P.R. n. 547/55
comando	comandi, sia in fase di esercizio che di montaggio e smontaggio		Art. 183 Circ. ISPESL del 28 /01/93 n. 7
	Pulsanti di comando incassati o protetti con ghiere per evitare la messa in moto accidentale		D.P.R. n. 547/55 Art. 183
	Presenza di idonei sistemi di interblocco che impediscano l'azionamento contemporaneo di movimenti contrapposti		Circ. ENPI del 11 /09/72 n. 30 Circ. ISPESL del 15 /06/94 n. 78
	Deve essere fatta la formazione degli addetti nelle modalità operative L'addetto alla gru deve avere piena visibilità della zona interessata dalle movimentazioni; in caso contrario, deve essere assistito da personale per le		D.LGS. n. 626/94
Caduta dall'alto degli addetti	indicazioni sulle manovre  Deve essere presente gabbia di protezione sulla scala a pioli di accesso alla cabina di comando e/o alle parti sopraelevate della gru per manutenzione oppure fune tesa con cursore per allaccio di imbracatura di sicurezza		D.P.R. n. 547/55
	Per accedere alla punta braccio per riparazioni o manutenzioni, dotare i lavoratori di cinture di sicurezza a doppio attacco con moschettone		D.P.R. n. 547/55 Art. 376 Nota ENPI I-5 del
Ribaltamento dell'autogru per	La resistenza del terreno di appoggio deve essere adeguata ai carichi agenti (valori		05/02/75 ENPI fascicolo 4
errato dimensionamento del piatto dello stabilizzatore	indicativi): TIPO DI TERRENO RESISTENZA (N/cmq)		
	Terreno di riporto non compattato 0,10 Terreni compatti 4,00		
	Argilla o sabbia 1,20 Ghiaia 4,70		
	Pietrisco o tufo 7,10 Rocce compatte 15,00		
Elettrocuzione	Mantenere il carico a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree		D.P.R. n. 164/56 Art. 11
	Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il più possibile tenendo conto degli ostacoli e delle linee elettriche		AIL. 11
	Anche se il braccio è distante oltre 5 m dalle linee elettriche si dovrà lavorare in modo tale che un eventuale ribaltamento del mezzo non possa arrecare danno a tali		
Caduta di persone sollevate	linee E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone solo se il mezzo di		D.P.R. n. 547/55
Caduta di persone sonevate	sollevamento è provvisto di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi non		Art. 184

Mezzo: MZ.1	9 - Aı	utogru (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Interferenze operative fra più Rumore (82)	ı gru	siano applicabili, previa adozione di idonee misure precauzionali. I cestelli semplicemente sospesi al gancio della gru sono irregolari Se nell'area di lavoro sono presenti altri apparecchi di sollevamento stabilire norme procedurali di utilizzo stabilendo la precedenza operativa; I manovratori devono comunque essere avvisati mediante lettera scritta Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori	D.LGS. n. 277/91
Incidenti dovuti a comunicaz incorretta o assente tra opera e segnalatore		Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato Le manovre dell'autogru, ovvero dell'operatore devono essere guidate dal segnalatore mediante segnali gestuali semplici e comprensibili		D.LGS. 626/1994 D.LGS. 493/96
Adempimenti	(76)	Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5/12/1	998 debbono ess	
•	(77) (78) (79) (80)	Verifiche trimestrali funi Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'autome di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro) Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup. a 200 kg) presso l'ISPESL (le r denominate side boom non sono soggette) devono essere sottoposte a verifica, u	e o USL ezzo deve essere nacchine operatri na volta l'anno, p	dotato di controtelaio ci posatubi er accertarne lo stato
Sorveglianza sanitaria	(81) (82)	1 1		
Documenti	(74)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a siano utilizzata.; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 a	gosto 1999 n. 35	9 Art. 35
		un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.		

Mezzo: MZ.20 - Autopompa (83) (84) (85)			1 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata.  Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente  Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata  Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote		
Lesione per contatto con organi in movimento Cadute di pressione	Protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento  Devono essere presenti: valvola di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi  Le tubazioni flessibili devono essere rivestite da guaina metallica e avere indicazione della classe di esercizio		
Ribaltamento dell'autopompa per effetto del momento prodotto dalla pompa in fase di getto	Prima del getto provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa		
	La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle indicazioni di un addetto a terra  Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione dell'autopompa		
Anomalo funzionamento	La pressione di gonfiaggio dei pneumatici dovrà essere conforme a quanto riportato nel libretto del mezzo e dovrà comunque essere periodicamente controllata		
Investimento di persone, mezzi e	Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento  I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta		D.P.R. n. 547/55
attrezzature nelle movimentazioni	visibilità di tutta la zona di azione  Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili  Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti  Mentanare di traspora di ricurrazza della prapario lesa (heada capiti impolantira)		Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 185
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti  Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato.		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con		

Mezzo: MZ.20 - Autopompa (83) (84) (85)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo	personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		D.P.R. n. 547/55 Art. 173
Cedimento di organi meccanici e	Dovranno essere verificate da personale specializzato le guide, i bulloni, le		D.P.R. n. 547/55 Art. 175
idraulici della pompa del carro Lesioni dei lavoratori a terra (caduta di materiali, lesioni alle mani, perforazioni)	pulegge, gli attacchi, i condotti e i martinetti degli impianti idraulici	Casco di protezione	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Guanti Scarpe di sicurezza	
Rumore	Per macchine prodotte dopo il 92 deve essere presente la marchiatura del produttore o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 Installazione di cartellonistica adeguata	Otoprotettori	D.LGS. n. 277/91
Adempimenti (85)	Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'autome di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)	ezzo deve essere d	lotato di controtelaio
<b>Documenti</b> (83)	1 2		
(84)	siano utilizzata.; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 a Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione del un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.	_	

Mezzo: MZ.21 - Autobetoniera (86) (87) (88)			3 dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata. Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o		D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
	sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote		
Lesioni per contatto con elementi pericolosi	Il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non deve presentare elementi sporgenti non protetti		
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza	
	I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento o di schiacciamento (bordi arrotondati)	Stearezza	
	Protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli		
movimento Caduta dall'alto dell'addetto allo sciacquaggio della betoniera sulla bocca di caricamento	di rotolamento  La scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è provvista di piattaforma, deve avere l'ultimo gradino a superficie piana realizzato con grigliato o lamiera traforata		
Cadute di pressione	Devono essere presenti: valvola di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi Le tubazioni flessibili devono essere rivestite da guaina metallica e avere		
Anomalo funzionamento	indicazione della classe di esercizio  La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere adeguata e controllata frequentemente  Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel		
Caduta di materiale dall'alto	funzionamento Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda l'apertura delle valvole di scarico		
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le		D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55

Mezzo: MZ.21 - Autobetoniera (86) (87) (88)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato. Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in		Art. 185
Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo	prossimità dei posti di lavoro I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		D.P.R. n. 547/55 Art. 173 D.P.R. n. 547/55
Cedimento di organi meccanici e idraulici della pompa del carro. Lesioni ai lavoratori a terra (cauta di materiali, lesioni alle mani, perforazioni)	Dovranno essere verificate da personale specializzato le guide, i bulloni, le pulegge, gli attacchi, i condotti e i martinetti degli impianti idraulici. Dovranno essere indossati elmetto, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile	Casco di protezione	Art. 175
periorazioni)		Guanti Scarpe di sicurezza	
Adempimenti (88	Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'autom di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)	ezzo deve essere d	lotato di controtelaio
<b>Documenti</b> (86			
(87	,	_	

Mezzo: MZ.22 - Autocarro con cassone ribaltabile (89) (90) (91)			dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale	
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote			
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 185	
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro			
Schiacciamento delle persone per guasto al pistone idraulico del cassone	Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato			
Caduta dall'alto di persone	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede			

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	da altra persona		
	Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la		
	caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)		
	Non trasportare persone all'interno del cassone		
Caduta dall'alto dei carichi nel	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra		
arico o scarico	deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		
esioni dorso-lombari per i	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi		
avoratori	meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di		
	difficile presa		
	Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve		D.LGS. n. 626/94
	essere frequentemente turnato		Art. 47
nvestimento per caduta del	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla		D.P.R. n. 547/55
nateriale	forma e al volume dei carichi a cui sono destinati		Art. 168
	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e		
	comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la		
	caduta in ogni fase di lavoro		
nquinamento ambientale per	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il		
olverosità	materiale o coprendolo con teloni		D.D.D. 547/55
	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di		D.P.R. n. 547/55
renanti o di segnalazione lell'automezzo	segnalazione acustica e luminosa		Art. 173
leirautomezzo			D.P.R. n. 547/55
			Art. 175
Danneggiamento alla viabilità	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e		AII. 1/3
Jameggiamento ana viabinta	in tal caso bisogna provvedere a pulirle		
ncendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare		
Adempimenti (91)	1 0	zzo dava accara d	otato di controtala
Kuempinienu (91)	di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)	ZO GEVE ESSEIE U	otato di controtera
Documenti (89)	,	trezzatura di lav	oro oviinalie aliest
Jocumenti (69)	1 0		
(00)	siano utilizzata; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 ago		
(90)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell' un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	autorita di vigila	nza competente pe

Mezzo: MZ.23 - idraulicam	Rumore: 87	dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (94) (95)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione		D.P.R. n. 459/96 D.Lgs. 626/94 art 49 quater comma 1
	del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 626/94 art 49 nonies comma 1
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 626/94 art 49 septies comma 1 /b
Vibrazioni Urti, colpi, impatti e compressioni	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti	Guanti	D.P.R. n. 303/56
-		Indumenti di protezione	
Contatto con linee elettriche aeree	Nella zona di lavoro non ci devono essere linee elettriche che possano interferire con la manovra		D.P.R. n. 164/56
Scivolamenti, cadute a livello	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Scarpe di sicurezza	D.P.R. n. 547/55
Inalazione di polveri, fibre		Maschera con filtro adatto	D.P.R. n. 303/56
Contatto con oli minerali e derivati		Guanti	D.P.R. n. 547/55
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra devono essere stati approntati i necessari rafforzamenti Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle caratteristiche tecniche dei mezzi Usare gli stabilizzatori ove presenti		

Mezzo: MZ.23 - Pala meccanica con retroscavatore (terna) con motore diesel e benne azionate				
idraulicamer	ate (92) (93)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare		D.P.R. n. 547/55	
Caduta di persona dall'alto	Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari			
	Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore			
Investimento di persone, mezzi e	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di		D.P.R. n. 547/55	
attrezzature nelle movimentazioni			Art. 182	
	Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non		D.P.R. n. 547/55	
	autorizzata rimetterla in marcia		Art. 77	
	Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il			
	dispositivo di blocco dei comandi			
	Dopo l'uso posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra,			
	inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento			
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con			
	personale a terra			
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti			
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature,			
G 11 (05)	attrezzature di lavoro, ecc.)			
Sorveglianza sanitaria (95)		cies		
Segnaletica (94)	· ·			
<b>Documenti</b> (92)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a	ttrezzatura di lav	oro ovunque questa	
	siano utilizzata; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 ag	osto 1999 n. 359	Art. 35	
(93)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	'autorità di vigila	nza competente per	

Mezzo: MZ.24 - Pa	ala meccanica (96) (97)	Rumore: 88	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (98) (99)			D.P.R. n. 459/96 D.Lgs. 626/94 art 49 quater comma 1
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 626/94 art 49 nonies comma 1
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 626/94 art 49 septies comma 1 /b
Vibrazioni Scivolamenti, cadute a livello	Le attrezzature devono essere conservate in buono stato ed essere efficienti Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Saarma di	D.P.R. n. 303/56 D.P.R. n. 547/55
Inalazione di polveri, fibre	Ordine e punzia sui luogin di favoro	Scarpe di sicurezza Maschera con	D.P.R. n. 303/56
Contatto con oli minerali e		filtro adatto Guanti	D.P.R. n. 547/55
Ribaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono approntare i necessari rafforzamenti Effettuare i depositi in maniera stabile		
	Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Durante gli spostamenti abbassare il braccio Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina		
Incendio Contatto con linee elettriche	Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare Nella zona di lavoro le linee elettriche non devono interferire con la manovra		D.P.R. n. 547/55 D.P.R. n. 164/56
aeree Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia		D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 77
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra		Ait. 77
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato		
	Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte		

Mezzo: MZ.24	- Pa	la meccanica (96) (97)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta di persona dall'alto Schiacciamento del manovrate		L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro I gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione devono essere efficienti Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore La macchina sarà dotata di riparo del posto di guida della necessaria robustezza		
per ribaltamento della pala  Sorveglianza sanitaria	(99)	Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria come da D.Lgs. 626/94 art 49 de	cies	
Segnaletica Sumuru	(98)			
Documenti	(96)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a	attrezzatura di lavo	oro ovunque questa
	(97)	siano utilizzata; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 ag Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	*	

Mezzo: MZ.25 - Autocarro (100) (101) (102) Rumore: 78 dB		dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 185
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato  Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra  Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte  Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro  Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in		
Caduta dall'alto di persone	prossimità dei posti di lavoro L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone		
Caduta dall'alto dei carichi nel	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra		
carico o scarico	deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		
Lesioni dorso-lombari per i lavoratori	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa		
Investimento per caduta del materiale	Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato  Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati		D.LGS. n. 626/94 Art. 47 D.P.R. n. 547/55 Art. 168
macriae	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro		1100
Inquinamento ambientale per	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il		
polverosità Malfunzionamento dei dispositivi	materiale o coprendolo con teloni  I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di		D.P.R. n. 547/55
frenanti o di segnalazione dell'automezzo	segnalazione acustica e luminosa		Art. 173
dell'automobbo			D.P.R. n. 547/55

Mezzo: MZ.25 - Autocarro (100) (101) (102)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			Art. 175	
Danneggiamento alla viabilità	Le strade di accesso al cantiere non devono essere sporcate dai mezzi di cantiere, e			
	in tal caso bisogna provvedere a pulirle			
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare			
Adempimenti (10	2) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'autome	zzo deve essere d	otato di controtelaio	
_	di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)			
<b>Documenti</b> (10	0) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a	attrezzatura di lavo	oro ovunque questa	
	siano utilizzata; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 ag	osto 1999 n. 359	Art. 35	
(10	·	•		

Mezzo: MZ.26 - A	Rumore: 78	Rumore: 78 dB		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			D.P.R. n. 459/96 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale	
Ribaltamento dei mezzi	La consistenza del terreno ove accedono lavoratori e mezzi deve essere adeguata II terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote		Sittati	
Lesioni per contatto con elementi pericolosi	Il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non deve presentare elementi sporgenti non protetti I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento o di schiacciamento (bordi arrotondati)			
Lesioni per contatto con organi in movimento Caduta dall'alto dell'addetto allo sciacquaggio della betoniera sulla	Protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento La scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è provvista di piattaforma,			
bocca di caricamento Cadute di pressione	traforata  Devono essere presenti: valvola di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi  Le tubazioni flessibili devono essere rivestite da guaina metallica e avere indicazione della classe di esercizio			
Anomalo funzionamento	La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere adeguata e controllata frequentemente  Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento			
Caduta di materiale dall'alto	Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda l'apertura delle valvole di scarico			
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione  Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili  Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti  Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 185	
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato  Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra  Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte  Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro  Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in			
Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo	prossimità dei posti di lavoro I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		D.P.R. n. 547/55 Art. 173	
			D.P.R. n. 547/55 Art. 175	
Cedimento di organi meccanici e idraulici della pompa del carro Lesioni ai lavoratori a terra (cauta di materiali, lesioni alle mani,	Dovranno essere verificate da personale specializzato le guide, i bulloni, le pulegge, gli attacchi, i condotti e i martinetti degli impianti idraulici Dovranno essere indossati elmetto, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile	Casco di protezione		

Mezzo:	MZ.26 - Autobetoniera (103) (104) (105)					
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
perforazioni)						
			Guanti			
			Scarpe di			
			sicurezza			
Adempimenti	(105	5) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'autome	ezzo deve essere d	otato di controtelaio		
_		di rinforzo in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del lavoro)				
Documenti	(103	B) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'	attrezzatura di lavo	oro ovunque questa		
		siano utilizzata; D.LGS. 626/1994 come modificato e integrato dal D.LGS. 4 as	gosto 1999 n. 359	Art. 35		
	(104	In documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per n periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse				

#### 2.3.12) ATTREZZATURE

### {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Ripeti} Impresa:

#### {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese(Ripeti).Soggetto Note}

Attrezzature fornite/utilizzate: Utensili ed attrezzature manuali - Sbobinatrice manuale - Battipalo e pinza pressacavo - Martello perforatore scalpellatore - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) - Utensili ed attrezzature manuali - Martello perforatore scalpellatore - Utensili ed attrezzature manuali - Martello demolitore elettrico - Pala meccanica con retoescavatore (TERNA) - Autocarro - Utensili ed attrezzature manuali - Utensili manuali - Autocarro con cassone ribaltabile - Autocarro con cassone ribaltabile - Costipatore manuale (rana)

- Utensili ed attrezzature manuali Autopompa Autobetoniera Puliscitavole Sega circolare Cesoie Piegaferri Vibratore elettrico
- Utensili ed attrezzature manuali Utensili ed attrezzature manuali Cesto per sollevamento Betoniera a bicchiere Coltelli speciali tipo
- "Creso" Cannello per guaina Trapano Utensili ed attrezzature manuali Utensili ed attrezzature manuali Trapano Avvitatore elettrico
- Clipper Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Clipper Utensili ed attrezzature manuali Betoniera a bicchiere Utensili ed attrezzature manuali Trapano Avvitatore elettrico Chiodatrice

#### {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Fine Ripeti}

Attrezzatura: AT.01 - Utensili ed attrezzature manuali (1) (2)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche,	Guanti	
	occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine		
		Scarpe di	
		sicurezza	
		Occhiali	
		Otoprotettori Maschera con	
		filtro adatto	
Ferite per errata movimentazione,	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed	intro adatto	D.LGS. n. 626/94
proiezione di schegge o di	idonei ai fini della sicurezza e salute		Art. 35
frammenti, inalazioni di polveri			
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle		D.P.R. n. 547/55
	attrezzature		Art. 373
	Eliminare gli utensili difettosi o usurati;		
	Vietare l'uso improprio degli utensili;		
	Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili		
Urti, colpi, impatti,			D.P.R. n. 547/55
compressioni, punture, tagli e abrasioni			
abrasioni	Impugnare saldamente l'utensile		
	Assumere una posizione corretta e stabile		
	Non utilizzare in maniera impropria l'utensile		
	L'utensile non deve essere deteriorato		
	Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature		
	Il manico deve essere fissato in modo corretto		
	Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle		
	impugnature		
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti	
		Casco di	
		protezione	
		Scarpe di sicurezza	
Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali	
Ferite a terzi per caduta dall'alto	Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	Cecinan	D.P.R. n. 547/55
erre a lerzi per eadata dan ano	entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		Art. 24
<b>Documenti</b> (1)		l'autorità di vigila	1 11
	un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	, and the second	
(2)			
siano utilizzata; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35			rt. 35

Attrezzatura: AT.02 - Sbobinatrice manuale			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Elettrocuzione per attrezzatura alimentata	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature		D.P.R. n. 547/55 Art. 373 e D.P.R. n. 164/56 art. 167
	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature  L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in		D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309
	tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in		D.P.R. n. 547/55 Art. 310

Attrezzatura: AT.02 - Sbobinatrice manuale				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto D.P.R. n. 547/55 Art. 313 Verificare che l'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza D.P.R. n. 547/55 Art. 316 Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione Utilizzare solo prese e spine normalizzate Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa) Non utilizzare un utensile elettrico sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati o a contatto con grandi masse metalliche senza il trasformatore di corrente I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7	

Attrezzatura: AT.03 - Ba	ttipalo e pinza pressacavo		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle mani		Guanti	

Attrezzatura: AT.04 - Ma	Rumore: 103 dB		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Urti, colpi, impatti, compressioni	Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	Scarpe di sicurezza	D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55
Avvio intempestivo	Al termine dei lavori scaricare l'aria dal compressore Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante	Guanti	D.P.R. n. 547/55 Art. 316
Surriscaldamento Movimenti intempestivi	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata		7111. 310
Proiezione di schegge Investimento e lesioni a non addetti	Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello devono essere ben affilati Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	Occhiali	
addetti	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
Scoppio delle tubazioni	Le tubazioni devono essere integre. Se esistono forature o lacerazioni non improvvisare soluzioni di fortuna con nastro adesivo o altro mezzo perché, in genere, tali riparazioni non resistono alla pressione interna del tubo Non usare i tubi al posto di funi o corde per trainare, sollevare o calare gli attrezzi Non piegare i tubi per interrompere il flusso di aria compressa Disporre le tubazioni in modo che non intralcino il proprio lavoro o quello degli altri ed in modo che non subiscano danneggiamenti; Non sottoporle a piegature ad angolo vivo, ad abrasione, a tagli, a schiacciamenti; Non disporle su superfici sporche di oli o grassi Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa, e alla rete di distribuzione, giunti intermedi di collegamento, perfettamente integri; utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi; consigliati giunti a baionetta  La strumentazione deve essere integra e funzionante		

Attrezzatura: AT.04	- Ma	artello perforatore scalpellatore (3) (4)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Le tubazioni devono essere connesse in modo adeguato		
		Tenere sotto controllo i manometri		
		Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria dopo l'uso		D.P.R. n. 547/55
Contatto con organi in		Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato		D.P.R. n. 547/55
movimento				Art. 41
		Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o di altri utensili del		
		martello utilizzare solo l'attrezzatura indicata nel libretto d'uso		
		Evitare la sostituzione con il martello in movimento		
Lesioni a parti del corpo		La stabilità del pezzo o della struttura va garantita utilizzando i morsetti o altro sistema;		
		evitare l'uso dei piedi o delle mani per tenere fermi i pezzi da lavorare		
		Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi		
		La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a montare deve essere		
		adeguato alle necessità della lavorazione		
		Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la punta e		
		controllarla prima di riprendere il lavoro		
Lesioni alle mani		E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	
Intralcio ad altre lavorazioni		Le tubazioni non devono costituire intralcio a transiti o altre lavorazioni		
		A fine lavoro, le tubazioni devono essere riposte in maniera corretta nel locale		
5 (5)(6)		destinato a magazzino		
Rumore (5) (6)		Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		D I GG 277/01
		Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione		D.LGS. n. 277/91
		del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91		
****		CIT THE CIT CONT.	Otoprotettori	
Vibrazioni		Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti contro le	
			aggressioni	
T1		C1: -11-4: 1: DDI: (11)	meccaniche	
Inalazione di polveri		Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (maschera adeguata)	Maschera con	
Ustioni		Non topogra la munto a il magga in lavonagione subita dono lluga	filtro adatto	
Ustioni		Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto caldo		
Adempimenti	(6)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	1	1
Sorveglianza sanitaria	(5)	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi	a visita medica ol	obligatoria ogni due
Doi regnanza samtaria	(5)	anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	a . Isha incarca of	songatoria ogiri duc
Documenti	(3)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione del	l'autorità di vigila	nza competente per
		un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	_	
	(4)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a	attrezzatura di lavo	oro ovunque questa
		siano utilizzata; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agos	sto 1999 n. 359 A	rt. 35

Attrezzatura: AT.05 - Sn	Attrezzatura: AT.05 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (7) (8)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Avvio intempestivo Surriscaldamento Movimenti intempestivi e lesioni	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante  Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e		D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55 Art. 316	
a parti del corpo  Punture, tagli, abrasioni	serrata Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi  Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie Eseguire il lavoro in posizione stabile Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti Scarpe di	D.P.R. n. 547/55	
Lesioni alle mani Lesioni a parti del corpo, anche per movimenti intempestivi Elettrocuzione o folgorazione	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi  Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente posizionata e serrata Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro Non battere mai sul disco e tenerlo pulito  Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	sicurezza Indumenti di protezione Guanti	D.LGS. n. 626/94	
	attrezzature  L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309	

Misure				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	legislative	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare		D.P.R. n. 547/55	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in		Art. 310	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia		D.P.R. n. 547/55	
	presente a monte un interruttore di protezione		Art. 311	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore		D.P.R. n. 547/55	
	a 220 V		Art. 313	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato		CEI 64-8/4 art.	
	collegarli a terra		413.2.7	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,		D.P.R. n. 547/55	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la		Art. 313	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a			
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o			
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti			
	fuori del luogo conduttore ristretto			
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa		D.P.R. n. 547/55	
	tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		Art. 316	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di			
	efficienza ed avere una regolare manutenzione			
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non			
	intralciare il posto di lavoro			
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate			
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta			
	corrente alla presa)			
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,			
	oppure sporchi di oli o grassi			
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni			
rvestimento e lesioni a non	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro			
ddetti				
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle		D.P.R. n. 547/55	
(0) (10)	quali può essere soggetto a caduta)		Art. 24	
umore (9) (10)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91		D.LGS. n. 277/91	
	dei datore di lavoro ex D. Egs. 277/31	Otoprotettori		
stioni	Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la lavorazione	Otoprotetion		
roiezione di polveri o particelle	Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti		D.LGS. n. 626/94	
		Scarpe di		
		sicurezza		
		Indumenti di		
		protezione		
roiezione di schegge o parti	Rispetto delle seguenti condizioni:			
ell'utensile	utensile appropriato alla lavorazione			
	• in condizione di piena efficienza			
	• ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile con cordicelle o altri materiali			
	Quando viene sostituito il disco provare manualmente la rotazione			
	Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati			
	Il disco deve essere ben fissato all'utensile			
	Le protezioni del disco devono essere integre			
	Non manomettere la protezione del disco			
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Maschera con		
		filtro adatto		
		Occhiali		
		Indumenti di		
Adempimenti (10	) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	protezione		
		a vicita madiae a	hhligatoria ogni de	
orveglianza sanitaria (9)	anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	a visua medica 0	oongawna Ogiii Al	
Ocumenti (7)	<u> •</u>	'autorità di vigila	nza competente pe	
(1)	un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	ur vigitu	competente pe	
(8)		ttrezzatura di lav	oro ovunque quest	
` '	siano utilizzata; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agos			

Attrezzatura: AT.06 - Utensili ed attrezzature manuali (11) (12)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti		

Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	Misure
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare i maniera impropria l'utensile L'utensile node e essere deteriorato Sostituire i manico deve essere deteriorato Sostituire i manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature  Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	legislative
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri  Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali  Otoprotettori Maschera con filtro adatto	 
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri  Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature  Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature  Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali  Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto	I
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di firammenti, inalazioni di polveri  Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Eliminare gli utensili difettosi o usurati;  Vietare l'uso improprio degli utensili;  Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Impugnare saldamente l'utensile  Assumere una posizione corretta e stabile  Non utilizzare in maniera impropria l'utensile  L'utensile non deve essere deteriorato  Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature  Il manico deve essere fissato in modo corretto  Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature  Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge  Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti  Maschera con filtro adatto	1
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri  Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature  Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	1
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri  Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature  Eliminare gli utensili difettosi o usurati;  Vietare l'uso improprio degli utensili;  Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile  Assumere una posizione corretta e stabile  Non utilizzare in maniera impropria l'utensile  L'utensile non deve essere deteriorato  Sostituire i manico deve essere fissato in modo corretto  Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature  Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti  Casco di protezione  Scarpe di sicurezza  Occhiali  Proiezione di schegge o materiali  Ferite a terzi per caduta dall'alto	1
idonei ai fini della sicurezza e salute  Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature  Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	D.LGS. n. 626/94
attrezzature  Eliminare gli utensili difettosi o usurati;  Vietare l'uso improprio degli utensili;  Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali  Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto	Art. 35
Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	D.P.R. n. 547/55
Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza  Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile Assumere una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali	Art. 373
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali	1
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Guanti clasco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	1
compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	D.P.R. n. 547/55
abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	D.1 .K. II. 547/55
Assumere una posizione corretta e stabile  Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	1
Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	1
L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	1
Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	1
Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali	1
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	I
impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	1
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali  Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali	I
Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	1
Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	1
Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	1
Proiezione di schegge o materiali Proiezione di schegge o materiali Proiezione di schegge o materiali Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	I
Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	1
	1
	D.P.R. n. 547/55
entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta	Art. 24
<b>Documenti</b> (11) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigila	ıza competente per
un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.	
(12) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lav siano utilizzata.; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 A	

Attrezzatura: AT.07 - Martello perforatore scalpellatore (13) (14)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Urti, colpi, impatti, compressioni	Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata	Scarpe di sicurezza Guanti	D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55
Avvio intempestivo	Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante	Guana	D.P.R. n. 547/55 Art. 316
Surriscaldamento Proiezione di schegge Investimento e lesioni a non addetti	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	Occhiali	
Elettrocuzione o folgorazione	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)  Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle		D.P.R. n. 547/55 Art. 24 D.LGS. n. 626/94
	attrezzature  L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		D.P.R. n. 547/55 Art. 310
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore		D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55
	a 220 V Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7

cunico pioggi tension un tras Sia il tension de L'appa tale da Le ma efficie I cavi intralc Utilizz Prima distrib corren I cavi oppuro I cavi o	Assori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, poli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la gia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a pone superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o asformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti del luogo conduttore ristretto parecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa la consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza acchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di enza ed avere una regolare manutenzione i elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non ciare il posto di lavoro ezare solo prese e spine normalizzate a di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di buzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta nte alla presa)  ii e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, re sporchi di oli o grassi ii non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni a sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o di altri utensili del	D.P.I.	Misure legislative  D.P.R. n. 547/55 Art. 313  D.P.R. n. 547/55 Art. 316
cunico pioggi tension un tras Sia il tension de L'appa tale da Le ma efficie I cavi intralce Utilizz Prima distrib corren I cavi oppure I cavi corren I cavi oppure I cavi	coli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la gia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a one superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o asformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti del luogo conduttore ristretto parecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa la consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza acchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di enza ed avere una regolare manutenzione i elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non ciare il posto di lavoro zzare solo prese e spine normalizzate a di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di buzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta nte alla presa) i e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, re sporchi di oli o grassi i non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		Art. 313  D.P.R. n. 547/55
L'appa tale da Le ma efficie I cavi intralc Utilizz Prima distrib corren I cavi oppur I cavi oppur I cavi oppur I cavi to oppur I cavi oppur I cavi to oppur I	parecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa la consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza acchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di enza ed avere una regolare manutenzione i elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non ciare il posto di lavoro zare solo prese e spine normalizzate a di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di buzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta inte alla presa) i e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, re sporchi di oli o grassi i non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
Contatto con organi in movimento Per la martel Evitar Carter  Lesioni a parti del corpo Impug serrata Mante La pui adegu: Nel ca contro Lesioni alle mani E' viet			
Lesioni a parti del corpo  Impug serrata Mante La pur adegua Nel ca contro Lesioni alle mani  E' viet	ello utilizzare solo l'attrezzatura indicata nel libretto d'uso re la sostituzione con il martello in movimento er di protezione del motore correttamente posizionato e serrato		D.P.R. n. 547/55
Lesioni alle mani E' viet	gnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e ta enere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi inta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a montare deve essere uato alle necessità della lavorazione easo di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la punta e		Art. 41
Rumore (15) (16) Vedi r	ollarla prima di riprendere il lavoro etato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione	Guanti	D.LGS. n. 277/91
del da	atore di lavoro ex D. Lgs. 277/91  nte le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti	Otoprotettori  Maschera con	D.LGS. n. 626/94
Vibrazioni Devor	ono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse sull'uomo	filtro adatto Occhiali Guanti contro le aggressioni meccaniche	
essere	toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe e molto caldo		
ar	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi unni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	a visita medica ol	obligatoria ogni due
<b>Documenti</b> (13) U ur (14) U	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione del un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.		oro ovunque questa

Attrezzatura: AT.08 - Ut	ensili ed attrezzature manuali (17) (18)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art. 193 comma 1
		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4

Attrezzatura: AT.08 - Utensili ed attrezzature manuali (17) (18)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 1
Hallinenu, maiazioni ui porven	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili;		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Impugnare saldamente l'utensile		D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 4.1, § 4.5
	Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature		
	Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature		
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
		Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Ferite a terzi per caduta dall'alto	Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.7
Documenti (17) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse (18) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo deve accompagnare l'attrezzatura di			
lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10			

Attrezzatura: AT.09 - Martello demolitore elettrico (19) (20)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
I Inti-colni immetti communeccioni	Impungue caldements l'utancile can le due moni tromite le appacite moniclie		D.P.R. n. 459/96
Urti, colpi, impatti, compressioni	Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata		D.Lgs. 81/08 Art.
	Eseguire ii iavoio iii condizioni di staointa adeguata		71 comma 6
		Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII § 3.2,
			§ 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII § 3.6,
			§ 4.5
Avvio intempestivo	Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro		D.I 01/00 A-44
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere		00, 01
Proiezione di schegge	Punte, scalpelli ed altri elementi lavoranti del martello ben affilati	Occhiali	D.Lgs. 81/08
Troitezione di senegge	Tanto, semponi od alui etomonia ia votania doi marterio con arrina		Allegato VIII § 3.3,
			§ 4.2
Investimento e lesioni a non	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		
addetti			
	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle		D.Lgs. 81/08
	quali può essere soggetto a caduta)		Allegato VI § 1.7
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle		D.Lgs. 81/08 Art.
	attrezzature		71 comma 4
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili		D.Lgs. 81/08 Artt.
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in		80, 81, 82, 83
	tensione		- Allegato IX
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare		D.Lgs. 81/08 Artt.

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure
KISCIII		D.F .1.	legislative
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		80, 81, 82, 83 - Allegato IX
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia		D.Lgs. 81/08 Artt.
	presente a monte un interruttore di protezione		80, 81, 82, 83
			- Allegato IX
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore		D.Lgs. 81/08
	a 220 V		Allegato VI § 6.2.
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		CEI 64-8/4 art. 413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,		D.Lgs. 81/08
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la		Allegato VI § 6.2.
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a		
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o		
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		
	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la		D.Lgs. 81/08 Artt
	messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		80, 81
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di		
	efficienza ed avere una regolare manutenzione		
	I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di		
	distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta		
	corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,		
	oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
Contatto con organi in	Per la sostituzione della punta, dello scalpello, della vanghetta o di altri utensili del		
novimento	martello utilizzare solo l'attrezzatura indicata nel libretto d'uso		
	Evitare la sostituzione con il martello in movimento		
	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato		D.Lgs. 81/08
esioni a parti del corpo	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e		Allegato VI § 1.6.
Lesioni a parti dei corpo	serrata		
	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi		
	La punta dello scalpello o altro utensile lavorante che si va a montare deve essere		
	adeguato alle necessità della lavorazione		
	Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il martello, togliere la punta e controllarla prima di riprendere il lavoro		
esioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	D.Lgs. 81/08
	2 Touris complete operazioni ai panzia o quantanto sa organi in moto	Junio	Allegato VIII § 3.
			§ 4.5
Rumore (21) (22)			D.Lgs. 81/08 Art.
	Vadi marahistura dal maduttara non masahina madatta dana il 00 a la valutariana		189
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro		
	Informare e formare i lavoratori su rischi		D.Lgs. 81/08 Art.
			195
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art.
	CIV. 11 of 1 and 1		193 comma 1
Proiezione di polveri o particelle	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.Lgs. 81/08 Art. 78 comma 2
		Maschera con	D.Lgs. 81/08
		filtro adatto	Allegato VIII § 3.
			§ 4.4
		Occhiali	D.Lgs. 81/08
			Allegato VIII § 3.
/ibrazioni	Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al minuto trasmesse sull'uomo	Guanti contro le	§ 4.2
TOTALIOIII	2000 avere un ridotto numero ui viotazioni ai minuto trasmesse sun tollio	aggressioni	
		meccaniche	
Ustioni	Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe		
Y	essere molto caldo		
Sorveglianza sanitaria (22	, , ,		
Segnaletica (21		Pontonità di	ngo operate d
<b>Documenti</b> (19	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	autorita di Vigila	nza competente pe
(20		ve accompagnare	l'attrezzatura di
(20	,	pagnare	under under under under und

Rischi umore (23)	Misure sicurezza utilizzo	DDI	Misure
umore (23)		D.P.I.	legislative
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D.LGS. n. 277/91	Otoprotettori	D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 277/91
ibrazioni rti, colpi, impatti e ompressioni	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature	Guanti e indumenti	D.P.R. n. 303/56
ontatto con linee elettriche	Verificare che nella zona di lavoro non ci siano linee elettriche che possano interferire con la manovra	protettivi	D.P.R. n. 164/56
civolamenti, cadute a livello	Ordine e pulizia sui luoghi di lavoro	Calzature di sicurezza con suola antiscivolo	D.P.R. n. 547/55
alazione di polveri, fibre		Mascherina antipolvere	D.P.R. n. 303/56
ontatto con oli minerali e erivati		Guanti	D.P.R. n. 547/55
ibaltamento	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti Effettuare i depositi in maniera stabile Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro Curare l'orizzontalità e la stabilità della macchina Dislivello delle rampe di accesso realizzato in funzione delle caratteristiche tecniche dei mezzi		
cendio aduta di persona dall'alto	Usare gli stabilizzatori ove presenti Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare Non trasportare persone nella benna delle pale meccaniche e macchine similari Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore		D.P.R. n. 547/55
vestimento di persone, mezzi e trezzature nelle movimentazioni	I mezzi devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia Nelle interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi Dopo l'uso posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il personale addetto ai lavori Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte L'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro devono essere funzionanti Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in		D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 77
orveglianza sanitaria (23	prossimità dei posti di lavoro  Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	a visita medica o	 bbligatoria ogni due

Attrezzatura: AT.11 - Autocarro (24)		Rumore: 78 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96
			D.LGS. n. 285/92
Ribaltamento dei mezzi	Accertare la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso a lavoratori e mezzi		
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o		
	sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		
Investimento di persone, mezzi e	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta		D.P.R. n. 547/55
attrezzature nelle movimentazioni	visibilità di tutta la zona di azione		Art. 182

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le		D.P.R. n. 547/55
	manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili		Art. 185
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte		
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		
Caduta dall'alto di persone	L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona		
	Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)		
	Non trasportare persone all'interno del cassone		
investimento per caduta del	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla		D.P.R. n. 547/55
nateriale	forma e al volume dei carichi a cui sono destinati		Art. 168
	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e		
	comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la		
	caduta in ogni fase di lavoro		D D D 5 4 5 4 5 5 5
	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di		D.P.R. n. 547/55
renanti o di segnalazione ell'automezzo	segnalazione acustica e luminosa		Art. 173
ich automezzo			D.P.R. n. 547/55 Art. 175
Danneggiamento alla viabilità	Controllare frequentemente che le strade di accesso al cantiere non siano sporcate		1
	dai mezzi di cantiere e in tal caso provvedere a pulirle		
Adempimenti (24	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Attrezzatura: AT.12 - Utensili ed attrezzature manuali			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistic he, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute  Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature  Eliminare gli utensili difettosi o usurati;  Vietare l'uso improprio degli utensili;  Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili		D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 373 D.P.R. n. 547/55
abrasioni	Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile Controllare che l'utensile non sia deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Verificare il corretto fissaggio del manico Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature	Guanti Elmetto Calzature di sicurezza	
Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali o visiera	

Attrezzatura: AT.12 - Utensili ed attrezzature manuali				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Ferite a terzi per caduta dall'alto	Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti		D.P.R. n. 547/55	
	entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		Art. 24	

Attrezzatura: AT.13 - Utensili manuali			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ferite per errata movimentazione,	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed		D.LGS. n. 626/94
proiezione di schegge o di frammenti	idonei ai fini della sicurezza e salute		Art. 35
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle		D.P.R. n. 547/55
	attrezzature		Art. 373
	Eliminare gli utensili difettosi o usurati;		
	Vietare l'uso improprio degli utensili;		
	Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili		
Caduta nello scavo	Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri		D.P.R. n. 164/56
	dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza		Art. 12-24
	Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando		D.P.R. n. 164/56
	prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma		Art. 4
Investimento da caduta materiali		Casco	
di risulta			
	E' vietato effettuare depositi di materiale sul bordo scavi		D.P.R. n. 164/56 Art. 14
	E' vietato sostare sotto carichi in movimento		
Franamento dello scavo	Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo		D.P.R. n. 164/56
	-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30		Art. 12 e D.P.R. n.
	cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione		164/56 Art. 13
	geotecnica		
Investimento personale da mezzi	Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi	Casco	
d'opera			
Caduta in piano per buche o	Pulizia e ordine delle aree		D.P.R. n. 303/56
scivolosità			Art. 15
Inalazione di polveri		Mascherina	
	In caso di presenza eccessiva di polveri, bagnare l'area di scotico e/o il materiale di risulta		
Rumore		Otoprotettori	
Ferite ai piedi		Scarpe di	
		sicurezza	

Attrezzatura: AT.14 - Autocarro con cassone ribaltabile (25)		Rumore: 78	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento del mezzo  Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro		D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 285/92 D.P.R. n. 547/55 Art. 182 D.P.R. n. 547/55 Art. 185
Schiacciamento delle persone in caso di guasto al pistone idraulico per il ribaltamento del	Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico		

Attrezzatura: AT.14 - Autocarro con cassone ribaltabile (25)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
cassone			
Caduta dall'alto di persone	Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)		
	Non trasportare persone all'interno del cassone		
Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico	Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		
Lesioni dorso-lombari per i	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi		
lavoratori	meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa		
	Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
Investimento per caduta del	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla		D.P.R. n. 547/55
materiale	forma e al volume dei carichi a cui sono destinati		Art. 168
	Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro		
Inquinamento ambientale per	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il		
polverosità	materiale o coprendolo con teloni		
Malfunzionamento dei dispositivi	1		D.P.R. n. 547/55
frenanti o di segnalazione	segnalazione acustica e luminosa		Art. 173
dell'automezzo			
			D.P.R. n. 547/55 Art. 175
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare		
Adempimenti (25	) Collaudo periodico dell'autocarro		

Ribaltamento del mezzo  Ribaltamento del mezzo  Accertare la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso a lavoratori e ai mezzi Il terreno destinato al transito dei mezzi mecanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata Potenziare l'acione dei freno con 160cchi mecanici alle ruote Potenziare l'acione dei freno con 160cchi mecanici alle ruote Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Mantenere distanza di sicurezza dalle zone percicolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di catiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità al limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di carico  Cadutta dall'alto di persone Caduta dall'alto dei carichi nel Caduta dall'alto dei carichi nel Caduta dall'alto dei carichi nel Canduta dall'alto dei carichi nel Carico so scarico  Caduta dall'alto	Attrezzatura: AT.15 - Au	tocarro con cassone ribaltabile (26)	Rumore: 78	dB
Ribaltamento del mezzo  Accertare la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso a lavoratori e ai mezzi  Il terreno destinato al transito dei mezzi mecanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote Deve avere i posti di manorva che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico  Caduta dall'alto di persone  Caduta dall'alto di persone  Caduta dall'alto dei carichi nel cardatta dall'alto (mironumamente legate per assicurame la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (mironumamente legate per assicurame la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (mironumamente legate per assicurame la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non trasportare persone all'interno del cassone  Il passaggio dei m	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	
Ribaltamento del mezzo  Accertare la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso a lavoratori e ai mezzi Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote Deve avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del viecio di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico  Caduta dall'alto di persone  Caduta dall'alto di persone  Caduta dall'alto di carichi nel carichi nel carichi nel carichi nel carichi nel carichi all'alto (miracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone  Caduta dall'alto dei carichi nel carichi nel carico o scarico  Caduta dall'alto dei carichi nel carichi nel carichi nel posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerado di peso, l'ingombro e il baricentro del carico				
sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote Deve avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona attrezzature nelle movimentazioni di azione Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.) I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico	Ribaltamento del mezzo			D.LGS. II. 283/92
Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata   Potenziare l'azione dei freni con blocco in mecanici alle ruote   D.P.R. n. 547/55   Art. 182   D.P.R. n. 547/55   Art. 185   Art.				
Investimento di persone, mezzi e la trezzature nelle movimentazioni di				
attrezzature nelle movimentazioni di azione  Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manore devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti  Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato  Nelle manorve di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra  Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte  Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro  Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro  Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico  Caduta dall'alto di persone  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato  L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurame la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona  Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)  Non trasportare persone all'interno del cassone  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico				
Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico  Caduta dall'alto di persone  Caduta dall'alto di persone  Caduta dall'alto di persone  Caduta dall'alto dei carichi nel Carico o scarico  Le vie di transito del caricon degli apparecchi di surazi carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico				
manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili  Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico  Caduta dall'alto di persone  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deva evvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico	attrezzature nelle movimentazioni			
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavoro, ecc.)  I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico  Caduta dall'alto di persone  Caduta dall'alto di persone  Caduta dall'alto dei carichi nel Caduta dall'alto dei carichi nel Caduta dall'alto dei carichi nel Carico o scarico  Mantenere distanza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature, attrezzatale da superare la sagoma di ingombro e il baricentro del carico  Nelle manove di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra  Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito pressonale alle vie di transito redita transito reditansito reditansito reditansito reditansito reditansito reditansito reditansito reditansito alle vie di transito reditansito reditansito e di santico di scarico  Caduta dall'alto di persone  Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico				
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico  Caduta dall'alto di persone  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone  Caduta dall'alto dei carichi nel l'apssaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico				
Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato  Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra  Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte  Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro  Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro  Schiacciamento delle persone in caso di guasto al pistone idraulico per il ribaltamento del cassone  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato  L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona  Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)  Non trasportare persone all'interno del cassone  Caduta dall'alto dei carichi nel  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico				
ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico  Caduta dall'alto di persone  Caduta dall'alto di persone  Caduta dall'alto dei carichi nel Caduta dall'alto dei carichi nel Caduta dall'alto dei carico  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico				
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con personale a terra Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico  Caduta dall'alto di persone  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone  Caduta dall'alto dei carichi nel Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico				
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Schiacciamento delle persone in caso di guasto al pistone idraulico per il ribaltamento del cassone  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto dei carichi nel Caduta dall'alto dei carichi nel Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico  Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Gli addetti a terra devono mantenersi a debita distanza dall'autocarro in fase di scarico  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto dei carichi nel Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico				
transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Schiacciamento delle persone in caso di guasto al pistone idraulico per il ribaltamento del cassone  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone  Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		1		
Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro Schiacciamento delle persone in caso di guasto al pistone idraulico per il ribaltamento del cassone  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone  Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico  Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro in fase di scarico  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico				
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro  Schiacciamento delle persone in caso di guasto al pistone idraulico per il ribaltamento del cassone  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona  Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico				
Schiacciamento delle persone in caso di guasto al pistone idraulico per il ribaltamento del cassone  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone  Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in		
caso di guasto al pistone idraulico per il ribaltamento del cassone  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone  Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico				
idraulico per il ribaltamento del cassone  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone  Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico	1			
cassone  Quando il cassone deve restare sollevato a lungo sarà opportunamente puntellato L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone  Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		scarco		
Caduta dall'alto di persone  L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve avvenire con scale a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona  Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)  Non trasportare persone all'interno del cassone  Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico	1			
a mano opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona  Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)  Non trasportare persone all'interno del cassone  Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico				
da altra persona Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone  Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico	Caduta dall'alto di persone			
Non salire sui carichi sul cassone se non si è adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.) Non trasportare persone all'interno del cassone  Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico				
caduta dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa, parapetto, ecc.)  Non trasportare persone all'interno del cassone  Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico  Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico		1		
Caduta dall'alto dei carichi nel carico o scarico II passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico				
carico o scarico deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico				
	1			
	Lesioni dorso-lombari per i	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi		

Attrezzatura: AT.15 - Au	tocarro con cassone ribaltabile (26)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
lavoratori	meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato		D.LGS. n. 626/94 Art. 47 D.P.R. n. 547/55
Investimento per caduta del materiale	Mezzi di trasporto appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta in ogni fase di lavoro		Art. 168
Inquinamento ambientale per polverosità	Per trasporto di materiale arido, se necessario, limitare la polverosità bagnando il materiale o coprendolo con teloni		
Malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa		D.P.R. n. 547/55 Art. 173
			D.P.R. n. 547/55 Art. 175
Danneggiamento alla viabilità	Controllare frequentemente che le strade di accesso al cantiere non siano sporcate dai mezzi di cantiere e in tal caso provvedere a pulirle		
Incendio	Durante i rifornimenti di carburante spegnere i motori e non fumare		
Adempimenti (26) Collaudo periodico dell'autocarro			

Attrezzatura: AT.16 - 0	Costipatore manuale (rana) (27) (28)	Rumore: 92	dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (29) (30)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91		D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 277/91
Vibrazioni, scuotimenti		Otoprotettori	D.P.R. n. 303/56
violazioni, seatimenti	L'addetto deve utilizzare i DPI prescritti (Guanti imbottiti antivibrazioni)	Guanti contro le aggressioni meccaniche	2.1.K. II. 303/30
Esposizione a catrame, fumo (31)	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (maschere adeguate)	Maschera con filtro adatto	
Calore, fiamme	Gli addetti devono usare i DPI prescritti	Scarpe di sicurezza Guanti Indumenti di protezione	D.P.R. n. 547/55
Cesoiamenti, tagli, lesioni		Scarpe di sicurezza Guanti	D.P.R. n. 547/55
Ribaltamento del mezzo	Non di devono eseguire lavorazioni su terreni inconsistenti ed insicuri		D.P.R. n. 547/55
,	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA		obligatoria ogni due
,	Visita medica semestrale per gli addetti che impiegano catrame, asfalto, ecc.; E Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	D.P.R. n. 303/56	
208111111111	<ul> <li>Segnaiare la zona esposta a livello di rumorostia elevato</li> <li>Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione del</li> </ul>	l'autorità di vicilo	nza compatanta por
,	un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.  Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'	_	
	siano utilizzata.; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agr		

Attrezzatura: AT.17 - Utensili ed attrezzature manuali				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Ferite per errata movimentazione,	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed		D.LGS. n. 626/94	
proiezione di schegge o di	idonei ai fini della sicurezza e salute		Art. 35	
frammenti, inalazioni di polveri				
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle		D.P.R. n. 547/55	
	attrezzature		Art. 373	
	Eliminare gli utensili difettosi o usurati;			
	Vietare l'uso improprio degli utensili;			
	Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili			
Urti, colpi, impatti,	Impugnare saldamente l'utensile			
compressioni, punture, tagli e				
abrasioni				

Attrezzatura: AT.17 - Ut	Attrezzatura: AT.17 - Utensili ed attrezzature manuali			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Assumere una posizione corretta e stabile			
	Non utilizzare in maniera impropria l'utensile			
	Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta			
	dall'alto			
	Controllare che l'utensile non sia deteriorato			
	Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature			
	Verificare il corretto fissaggio del manico			
	Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle		D.P.R. n. 547/55	
	impugnature			
		Guanti, elmetto,		
		calzature di		
		sicurezza		
Investimento di non addetti per	Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti		D.P.R. n. 547/55	
caduta dall'alto	entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		Art. 24	
Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori	Occhiali		

Attrezzatura: AT.18 - Autopompa (32) Rumore: 81 dB			dB
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 285/92
Ribaltamento dei mezzi	Accertare la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso a lavoratori e ai		
	mezzi Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o		
	sporgenze pericolose non segnalate opportunamente		
	Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata		
	Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote		
Lesione per contatto con organi in movimento	Protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento		
Cadute di pressione	Valvola di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di		
Cadate at pressione	sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi		
	Tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio		
Ribaltamento dell'autopompa per effetto del momento prodotto	Prima del getto provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa		
dalla pompa in fase di getto			
	La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle indicazioni di un addetto a terra		
	Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione dell'autopompa		
Anomalo funzionamento	Verificare periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici		
	Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel		
	funzionamento		D D D 515/55
Investimento di persone, mezzi e attrezzature nelle movimentazioni	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione		D.P.R. n. 547/55 Art. 182
attrezzature nene movimentazioni	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le		D.P.R. n. 547/55
	manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili		Art. 185
	Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature,		
	attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di		
	ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con		
	personale a terra		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di		
	transito predisposte Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in		
	prossimità dei posti di lavoro		
Malfunzionamento dei dispositivi			D.P.R. n. 547/55
frenanti o di segnalazione	segnalazione acustica e luminosa		Art. 173
dell'automezzo			D.P.R. n. 547/55
			Art. 175
Cedimento di organi meccanici e	Dovranno essere verificate da personale specializzato le guide, i bulloni, le		
idraulici della pompa del carro	pulegge, gli attacchi, i condotti e i martinetti degli impianti idraulici		
Lesioni dei lavoratori a terra		Casco, guanti e	
(caduta di materiali, lesioni alle		scarpe di	
mani, perforazioni)		sicurezza con suola	
		imperforabile	
Rumore	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione	Cuffie o tappi	

Attrezzatura: AT.18 - A	utopompa (32)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	del datore di lavoro ex D.LGS. n. 277/91	auricolari	
	Installazione di cartellonistica adeguata		
Adempimenti (32) Collaudo periodico dell'autopompa			

Attrezzatura: AT.19 - Autobetoniera (33)		Rumore: 78 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96
Ribaltamento dei mezzi	Accertare la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso a lavoratori e ai		D.LGS. n. 285/92
	mezzi		
	Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o		
	sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata		
	Potenziare l'azione dei freni con blocchi meccanici alle ruote		
esioni per contatto con elementi	Il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non deve presentare elementi sporgenti		
ericolosi	non protetti		
circolosi	I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento o di		
	schiacciamento (bordi arrotondati)		
Lesioni per contatto con organi in	Protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli		
novimento	di rotolamento		
Caduta dall'alto dell'addetto allo	La scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è provvista di piattaforma,		
ciacquaggio della betoniera sulla	deve avere l'ultimo gradino a superficie piana realizzato con grigliato o lamiera		
occa di caricamento	traforata		
Cadute di pressione	Valvola di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di		
	sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi Tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio		
Anomalo funzionamento	Verificare periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici		
anomaio funzionamento	Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel		
	funzionamento		
Caduta di materiale dall'alto	Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un		
	dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda		
	l'apertura delle valvole di scarico		
nvestimento di persone, mezzi e	I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta		D.P.R. n. 547/55
attrezzature nelle movimentazioni	visibilità di tutta la zona di azione		Art. 182
	Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le		D.P.R. n. 547/55
	manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti		Art. 185
	Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pericolose (bordo scavi, impalcature,		
	attrezzature di lavoro, ecc.)		
	I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti		
	Le vie di transito del cantiere avranno la larghezza tale da superare la sagoma di		
	ingombro del veicolo di almeno 70 cm. per ciascun lato		
	Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti assistere alle operazioni con		
	personale a terra		
	Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte		
	Segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro		
	Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in		
	prossimità dei posti di lavoro		
Malfunzionamento dei dispositivi	I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di		D.P.R. n. 547/55
renanti o di segnalazione	segnalazione acustica e luminosa		Art. 173
lell'automezzo			
			D.P.R. n. 547/55
			Art. 175
Cedimento di organi meccanici e	Dovranno essere verificate da personale specializzato le guide, i bulloni, le		
draulici della pompa del carro	pulegge, gli attacchi, i condotti e i martinetti degli impianti idraulici	Cosso susmi -	
Lesioni ai lavoratori a terra caduta di materiali, lesioni alle		Casco, guanti e scarpe di	
nani, perforazioni)		sicurezza con	
, periorazioni)		suola	
		imperforabile	
Adempimenti (33)	Collaudo periodico dell'autobetoniera	F	1

Attrezzatura: AT.20 - Pul	uliscitavole Rumore: 85 dB		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96
Caduta dall'alto durante le	La macchina deve essere munita di sistemi di presa per il sollevamento e il		

Attrezzatura: AT.20 - P	uliscitavole		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
movimentazioni Elettrocuzione o folgorazione	trasporto (modalità dettate dal produttore) Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309 D.P.R. n. 547/55 Art. 310 D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313
Rumore (34) (35)  Caduta di oggetti dall'alto  Lesioni dorso lombari per i	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto Verificare che l'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere effettuate sequendo le specifiche procedure (36)	Cuffie o tappi auricolari Elmetto	D.P.R. n. 547/55 Art. 316  D.LGS. n. 277/91  D.P.R. n. 164/56 Art. 9 D.LGS. n. 626/94 Art. 47
lavoratori Punture, tagli, abrasioni  Ribaltamento del mezzo Scivolamenti, cadute a livello Lesioni ai piedi per caduta di	equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure (36) Controllare l'efficienza del dispositivo di comando Controllare la chiusura dello sportello di accesso agli organi lavoratori Non effettuare rimozioni di materiale con la macchina in funzione Non pulire tavole di piccola taglia Dopo l'uso scollegare elettricamente la macchina Eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma  Posizionare stabilmente la macchina Mantenere sgombra l'area di lavoro	Guanti, indumenti protettivi (tuta) Calzature di sicurezza Calzature di	D.P.R. n. 547/55
materiali  Adempimenti (3  Sorveglianza sanitaria (3	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	a visita medica o	bbligatoria ogni due

Attrezzatura: AT.21 -	Sega circolare	Rumore: 93 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'alto durante le movimentazioni Danni alle persone per azionamento erroneo o accidentale	La macchina deve essere munita di sistemi di presa per il sollevamento e il trasporto (modalità dettate dal produttore) I comandi della macchina sono facilmente azionabili e individuabili		D.P.R. n. 459/96
	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento accidentale  Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra; interrompe l'alimentazione agli attuatori della macchina e arresta la lama entro 10 sec  Comando di arresto di emergenza, necessario solamente quando esistono più		

Attrezzatura: AT.21 - Se	ga circolare		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Riavvio della macchina per	movimenti motorizzati (come ad esempio gli alimentatori automatici) Sulla linea di alimentazione è installato un relè di minima tensione o equivalente		
ritorno intempestivo di corrente Elettrocuzione o folgorazione	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle		D.LGS. n. 626/94
	attrezzature		Art. 35
	L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		D.P.R. n. 547/55 Art. 309
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in		D.P.R. n. 547/55 Art. 310
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		CEI 64-8/4 art. 413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un		D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto  Verificare che l'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella		D.P.R. n. 547/55
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro		Art. 316
	Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa)		
	Non utilizzare un utensile elettrico sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati o a contatto con grandi masse metalliche senza il trasformatore di corrente		
	I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
Spostamento intempestivo	Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica  Posizionamento stabile e sicuro, secondo le indicazioni del fabbricante		
Danni provocati da organi di trasmissione	Gli organi di trasmissione sono resi inaccessibili mediante protezioni fisse o, quando e dove è necessario l'accesso frequente, con protezioni mobili interbloccate		
Danni da organo lavoratore	Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti La parte della lama della sega che si trova sotto la tavola è protetta con un riparo		
(lama)	fisso: qualsiasi apertura nel riparo necessaria per la manutenzione o per il cambio della lama è interbloccata con il movimento della lama La parte di lama della sega che sporge sopra la tavola è provvista di un riparo		
	regolabile che permette il passaggio del pezzo da lavorare. Il riparo è sufficientemente rigido in modo da non venire facilmente a contatto con la lama.		
	I bordi del riparo ove avviene l'ingresso e l'uscita del pezzo da lavorare presentano un invito per permettere il sollevamento del riparo stesso e impedire così		
	l'inceppamento del pezzo, qualora di dimensioni irregolari Il riparo non può essere rimosso dalla macchina se non con l'uso di un utensile		
	La macchina è dotata di una guida longitudinale di dimensioni sufficienti a guidare i pezzi nel taglio in lungo o di due guide distinte Utilizzare idonei spingitoi forniti a corredo della macchina per il taglio di pezzi		
	piccoli La macchina è dotata di mezzi per realizzare il taglio di cunei; può essere dotata di		
	un dispositivo combinato con la guida trasversale che permetta il taglio di cunei con diverse angolature Installazione di cartellonistica adeguata		
Caduta dei pezzi in lavorazione	Le dimensioni della tavola della macchina sono sufficienti a sostenere il pezzo da lavorare	Calzature di sicurezza, con	
Inalazione di polveri		puntale e soletta in acciaio Mascherina	
2. Po	La parte della lama che è posta sotto la tavola è racchiusa in una cuffia di estrazione che termina con un collettore che può essere collegato ad un impianto di		
	aspirazione (per uso in interno)  La macchina è munita di una apertura che permette la fuoriuscita dei residui della lavorazione verso il basso (per uso in esterno). Da detta apertura non è possibile		
Proiezione di schegge per	venire in contatto diretto con la lama  Nel manuale di istruzioni viene indicata la gamma di diametri e spessori di lama da  intri spera ed à data una puida per la contata del corretto colta di viciore.		
danneggiamento della lama per	impiegare, ed è data una guida per la scelta del corretto coltello divisore		

Attrezzatura: AT.21 - Sega circolare				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
errata scelta				
Proiezione di schegge		Occhiali paraschegge o visiera		
Rumore (37)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91 Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato	Cuffie o tappi auricolari	D.LGS. n. 277/91	
Investimento di non addetti	Posizionare la macchina in modo di non interferire nei transiti retrostanti o adiacenti con i materiali nelle fasi di movimentazione e taglio			
Investimento per caduta di	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza		D.P.R. n. 164/56	
oggetti dall'alto	massima di 3 m		Art. 9	
Scivolamenti, cadute a livello	Mantenere l'area di lavoro sgombra			
Sorveglianza sanitaria (3'	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi	a visita medica o	bbligatoria ogni due	
anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA				

Attrezzatura: AT.22 - Co	esoie (38) (39)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Surriscaldamento Avvio intempestivo	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante		D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55 Art. 316
Contatto con organi in movimento	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato		D.P.R. n. 547/55 Art. 41
Lesioni alle mani Lesioni a parti del corpo, anche per movimenti intempestivi	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	Guanti	
Investimento e lesioni a non addetti	Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		
Elettrocuzione o folgorazione	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)  Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle		D.P.R. n. 547/55 Art. 24 D.LGS. n. 626/94
Electrocuzione o lorgorazione	attrezzature  L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili		Art. 35 D.P.R. n. 547/55
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		Art. 309
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in		D.P.R. n. 547/55 Art. 310
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		D.P.R. n. 547/55 Art. 311
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,		CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o		Art. 313
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza  Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione  I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
	intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
Ustioni	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Non toccare la punta o il pezzo in lavorazione subito dopo l'uso perché potrebbe essere molto caldo		
Proiezione di schegge o parti dell'utensile	Condizioni della lama:  • ben affilata e in condizioni di piena efficienza		
	ben fissata all'utensile		

Attrezzatura: A	T.22 - Ce	soie (38) (39)		
Rischi		Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
		Non sostituire la lama con l'apparecchio in movimento		
		Nel caso di bloccaggio della lama, fermare l'apparecchio, togliere la lama e		
		controllare prima di riprendere il lavoro		
Documenti	(38)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione del	l'autorità di vigila	nza competente per
		un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.		
	(39)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a	attrezzatura di lavo	oro ovunque questa
		siano utilizzata.; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 ago	osto 1999 n. 359 A	art. 35

Attrezzatura: AT.23 - Pie	egaferri (40) (41)	Rumore: 80 dB		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Caduta dall'alto durante le movimentazioni	La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto (dettati dal produttore)		D.P.R. n. 459/96	
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.LGS. n. 626/94 Art. 35	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		D.P.R. n. 547/55 Art. 309	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in		D.P.R. n. 547/55 Art. 310	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		D.P.R. n. 547/55 Art. 311	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.P.R. n. 547/55 Art. 313	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,		CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		Art. 313	
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto			
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza  Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di		D.P.R. n. 547/55 Art. 316	
	efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro			
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta			
	corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi			
Rumore (42) (43)	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91		D.LGS. n. 277/91	
Danni alle persone per azionamento erroneo o accidentale	Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili	Otoprotettori		
accidentate	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento accidentale  Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra			
sovracorrenti Riavvio per ritorno intempestivo	Interruttore magnetotermico o equivalente  Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interruttore di			
di corrente Spostamento intempestivo	minima a riarmo manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la macchina non riparta dopo una interruzione di corrente Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per			
Danni provocati da organi di trasmissione	l'uso dei fissaggi appositi Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti all'interno dell'involucro della macchina con:			
	<ul> <li>apertura con uso di chiave o attrezzo</li> <li>riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza (interblocco)</li> </ul>			
	posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo con uso di chiave o attrezzo Installazione di cartellonistica adeguata			

Attrezzatura: AT.23	gaferri (40) (41)			
Rischi	Mis	sure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Danni alle mani provocati da organi lavoratori  Danni ai piedi per caduta materiali Investimento persone Caduta di oggetti dall'alto	piegante, perno centrale e risco oppure Doppio comando manuale ad u dei ferri oppure Comando manuale semplice ad lato operatore e attrezzo di pres Gli addetti devo indossare i DF Posizionare la macchina in mo	nomo presente, integrato da dispositivo di trattenuta Il azione mantenuta con dispositivo trattenuta ferri sa barra piegata	Scarpe di sicurezza	D.P.R. n. 164/56 Art. 9
			Casco di protezione	
Sorveglianza sanitaria	anni, un anno se il livello s	1	a visita medica ol	obligatoria ogni due
Segnaletica Documenti		a livello di rumorosità elevato iche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell	l'autorità di vigila	nza competente per
	un periodo di cinque anni d Un documento attestante l'	dall'ultima registrazione delle verifiche stesse. esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a 26/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 ago	attrezzatura di lavo	oro ovunque questa

Attrezzatura: AT.24 - Vibratore elettrico			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
			D.P.R. n. 459/96
Vibrazioni	Non mantenere a lungo fuori dal getto l'ago in funzione		D.P.R. n. 303/56
Elettrocuzione o folgorazione	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature		
	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle		D.LGS. n. 626/94
	attrezzature		Art. 35
	L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili		D.P.R. n. 547/55
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		Art. 309
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare		D.P.R. n. 547/55
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in		Art. 310
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore		D.P.R. n. 547/55
	a 220 V		Art. 313
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato		CEI 64-8/4 art.
	collegarli a terra		413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,		D.P.R. n. 547/55
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato		Art. 313
	l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un		
	trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti		
	fuori del luogo conduttore ristretto		
	Verificare che l'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella		D.P.R. n. 547/55
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		Art. 316
	Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro		
	Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate		
	Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte		
	Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di distribuzione		
	controllare che l'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa)		
	Non utilizzare un utensile elettrico sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati o		
	a contatto con grandi masse metalliche senza il trasformatore di corrente		
	I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure		
	sporchi di oli o grassi		
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
Danni alla cute	Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica	Coomo o ativ1:	D.D.D 202/56
Janin ana cute		di sicurezza;	D.P.R. n. 303/56
		Guanti	
Caduta di matariali dall'alta			
Caduta di materiali dall'alto		Elmetto	I

Diagh!	Misure sicurezza utilizzo	DDI	Misure
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	legislative
	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
		Scarpe di sicurezza	3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
		Occhiali	3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
		Otoprotettori	D.Lgs. 81/08 Art 193 comma 1
		Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute		D.Lgs. 81/08 Art 71 comma 1
manazioni di portori	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Eliminare gli utensili difettosi o usurati;		D.Lgs. 81/08 Art 71 comma 8
	Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili		
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 4.1, § 4.5
	Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature		
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §
		Casco di protezione	3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Art 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Proiezione di schegge o nateriali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge	Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Ferite a terzi per caduta dall'alto	Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.7
Documenti (44)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposiz	zione dell'autori	tà di vigilanza

Attrezzatura: AT.26 - Utensili ed attrezzature manuali				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Ferite per errata movimentazione,	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed		D.LGS. n. 626/94	
11 22	idonei ai fini della sicurezza e salute		Art. 35	
frammenti, inalazioni di polveri				
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle		D.P.R. n. 547/55	
	attrezzature		Art. 373	
	Eliminare gli utensili difettosi o usurati;			

Attrezzatura: AT.26 - Utensili ed attrezzature manuali				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili Impugnare saldamente l'utensile  Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto Controllare che l'utensile non sia deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature		regionality	
	Verificare il corretto fissaggio del manico Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature	Constitution of the second	D.P.R. n. 547/55	
		Guanti, elmetto, calzature di sicurezza		
Proiezione di schegge o materiali	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori	Occhiali		

Attrezzatura: AT.27 - Ce	sto per sollevamento		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Non utilizzare imbracature aperte, forche e pallets per il sollevamento ai piani dei materiali		

Attrezzatura: AT.28 - Betoniera a bicchiere			Rumore: 82 dB	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
			D.P.R. n. 459/96	
Caduta dall'alto durante le	La macchina deve essere munita di sistemi di presa per il sollevamento e il			
movimentazioni	trasporto (modalità dettate dal produttore)			
Elettrocuzione o folgorazione	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature		D I CC (26/04	
	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle		D.LGS. n. 626/94 Art. 35	
	attrezzature			
	L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili		D.P.R. n. 547/55	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		Art. 309	
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare		D.P.R. n. 547/55	
	accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in		Art. 310	
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		Ait. 310	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia		D.P.R. n. 547/55	
	presente a monte un interruttore di protezione		Art. 311	
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore		D.P.R. n. 547/55	
	a 220 V		Art. 313	
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato		CEI 64-8/4 art.	
	collegarli a terra		413.2.7	
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,		D.P.R. n. 547/55	
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la		Art. 313	
	pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a			
	tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o			
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);			
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti			
	fuori del luogo conduttore ristretto			
	Verificare che l'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella		D.P.R. n. 547/55	
	carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		Art. 316	
	Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro			
	Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione			
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate			
	Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di distribuzione			
	controllare che l'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa)			
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,			
	oppure sporchi di oli o grassi			
	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni			
Rumore (46)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione	Cuffie o tappi	D.LGS. n. 277/91	
	del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	auricolari		
	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato			
Esposizione ad allergeni	Verificare le disposizioni date dalla scheda di sicurezza del prodotto impiegato		D.M. 28/01/92	
		protezione delle		
		vie respiratorie,		

Attrezzatura: AT.28 - Betoniera a bicchiere			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione e contatto con polveri, fibre		guanti Maschera antipolvere, guanti	D.P.R. n. 303/56
Danni alle persone per azionamento erroneo o accidentale	Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili		
	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento accidentale Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra		
Riavvio per ritorno intempestivo di corrente	Relè di minima tensione o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina		
Sovracorrenti Spostamento intempestivo	Interruttore magnetotermico o equivalente Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo eventualmente le istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi		
Danni provocati da organi di trasmissione	Posti all'interno dell'involucro della macchina con:  apertura con uso di chiave o attrezzo		
	• riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza (interblocco) Posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo con uso di chiave o attrezzo		
Danni provocati da organi che partecipano alla lavorazione	Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, rimuovibile dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo utensile		
	Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma; il fabbricante fornisce indicazioni sulle modalità concernenti il lavaggio della vasca		
Cesoiamento, stritolamento	Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi del volano devono essere accecati		D.P.R. n. 547/55
Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure (47)		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
Investimento persone	Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti retrostanti o adiacenti		
Caduta di oggetti dall'alto	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m		D.P.R. n. 164/56 Art. 9
Sorveglianza sanitaria (46	anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	a visita medica o	bbligatoria ogni due

Attrezzatura: AT.29 - Co	Itelli speciali tipo "Creso"		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Tagli alle mani		Guanti	

Attrezzatura: AT.30 - Ca	annello per guaina		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Calore, fiamme		Guanti, Calzature di sicurezza, Indumenti protettivi (grembiule in cuoio)	D.P.R. n. 547/55
Incendio, scoppio	Accendere la fiamma da postazione fissa o con accenditore a pinza elettrico Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas Spegnere la fiamma chiudendo le valvole di afflusso del gas Allontanare eventuali materiali infiammabili Non usare fiamme libere in corrispondenza del tubo e della bombola del gas Tenere la bombola lontano dalle fonti di calore Tenere un estintore sul posto di lavoro Verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello Funzionalità del riduttore di pressione		D.P.R. n. 547/55
Inalazione di gas, vapori (48)	a management of the property	Maschera a filtri	D.P.R. n. 303/56
Sorveglianza sanitaria (48	Visita medica semestrale per gli addetti che usano catrame, asfalti, bitumi; D.I	P.R. n. 303/56	

Attrezzatura: AT.31 - Trapano			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Contatto con organi in movimento	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato		D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55 Art. 41
Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
Surriscaldamento Elettrocuzione o folgorazione  Proiezione di schegge	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto Verificare che l'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spost	Occhiali o	D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309 D.P.R. n. 547/55 Art. 310 D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313  D.P.R. n. 547/55 Art. 316
Lesioni a parti del corpo  Investimento o lesioni a non	La stabilità del pezzo o della struttura va garantita utilizzando i morsetti o altro sistema; evitare l'uso dei piedi o delle mani per tenere fermi i pezzi da forare Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, cordicelle o simili Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata  Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro	visiera	
addetti	Non abbandonare il trapano in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
Lesioni alle mani Rumore	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Cuffie o tappi auricolari	D.LGS. n. 277/91

Attrezzatura: AT.32 - Utensili ed attrezzature manuali			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature  Eliminare gli utensili difettosi o usurati;  Vietare l'uso improprio degli utensili;	A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistic he, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	D.P.R. n. 547/55 Art. 373

Attrezzatura: AT.32 - Utensili ed attrezzature manuali			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni	Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili	Guanti Elmetto	D.P.R. n. 547/55
		Calzature di sicurezza	
	Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile		
	Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto		
	Controllare che l'utensile non sia deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Verificare il corretto fissaggio del manico		
	Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature		
Ferite a terzi per caduta dall'alto	Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		D.P.R. n. 547/55 art. 24

Attrezzatura: AT.33 - Utensili ed attrezzature manuali (49) (50)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche,	Guanti	
	occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	C 1:	
		Scarpe di sicurezza	
		Occhiali	
		Otoprotettori	
		Maschera con	
		filtro adatto	
Ferite per errata movimentazione,	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed		D.LGS. n. 626/94
proiezione di schegge o di	idonei ai fini della sicurezza e salute		Art. 35
frammenti, inalazioni di polveri			
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle		D.P.R. n. 547/55
	attrezzature		Art. 373
	Eliminare gli utensili difettosi o usurati;		
	Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili		
Urti, colpi, impatti,	1 rogrammate una sistematica manutenzione preventiva degli diensin		D.P.R. n. 547/55
compressioni, punture, tagli e			D.I .K. II. 547/55
abrasioni			
	Impugnare saldamente l'utensile		
	Assumere una posizione corretta e stabile		
	Non utilizzare in maniera impropria l'utensile		
	L'utensile non deve essere deteriorato		
	Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature	0 1:1:	
Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	Occhiali	D.P.R. n. 547/55
Territe a terzi per caduta dan arto	entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		Art. 24
Documenti (49	1 11 0	⊥ ll'autorità di vi∞ila	
2 ocuments	un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.		competente per
(50)	1 1	'attrezzatura di lav	oro ovunque questa
	siano utilizzata.; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 ag	osto 1999 n. 359 <i>i</i>	Art. 35

Attrezzatura: AT.34 - Trapano (51) (52)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Contatto con organi in movimento	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato		D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55 Art. 41	
Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante		D.P.R. n. 547/55 Art. 316	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere			
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.LGS. n. 626/94 Art. 35	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili		D.P.R. n. 547/55	
	intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in		Art. 309	

Attrezzatura: AT.34 - Trapano (51) (52)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	tensione  Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in		D.P.R. n. 547/55 Art. 310
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,		CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti		Art. 313
	fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
	efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni		
Proiezione di schegge Lesioni a parti del corpo, anche per movimenti intempestivi	Punte sempre ben affilate Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi	Occhiali	
	Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, cordicelle o simili Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata		
Investimento e lesioni a non	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		
addetti	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
Lesioni alle mani	Non sostituire la punta con il trapano in movimento E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	
Rumore (53) (54)	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91		D.LGS. n. 277/91
Sorveglianza sanitaria (53	) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	Otoprotettori a visita medica o	       bbligatoria ogni due
Segnaletica (54	·		
Documenti (51	un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.	_	
(52	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a siano utilizzata.; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 ago		

Attrezzatura: AT.35 - Avvitatore elettrico (55) (56)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Urti, colpi, impatti, compressioni	Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro		D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55
		Scarpe di sicurezza Guanti	
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature	Guana	D.LGS. n. 626/94 Art. 35
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		D.P.R. n. 547/55 Art. 309
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in		D.P.R. n. 547/55 Art. 310

tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	Misure legislative
presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	D.P.R. n. 547/55
a 220 V Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	Art. 311
collegarli a terra  Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);  Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto  L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza  Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione  I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro  Utilizzare solo prese e spine normalizzate  Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)  I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	D.P.R. n. 547/55 Art. 313
Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore d'isolamento 220/24 V);  Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto  L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza  Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione  I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro  Utilizzare solo prese e spine normalizzate  Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)  I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	CEI 64-8/4 art. 413.2.7
pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);  Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto  L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza  Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione  I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro  Utilizzare solo prese e spine normalizzate  Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)  I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	D.P.R. n. 547/55
tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);  Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto  L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza  Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione  I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro  Utilizzare solo prese e spine normalizzate  Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)  I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	Art. 313
Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	
L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza  Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione  I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro  Utilizzare solo prese e spine normalizzate  Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)  I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	
efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	D.P.R. n. 547/55 Art. 316
intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	
Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	
distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)  I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	
corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi	
oppure sporchi di oli o grassi	
I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	
roiezione di materiali Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti	D.LGS. n. 626/94
Occhiali	
Occumenti (55) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilar un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.	nza competente pe
Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavo	oro ovunque que

Attrezzatura: AT.36 - Cl	ura: AT.36 - Clipper (57) (58) Rumore: 102 dB		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature  L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione  Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309 D.P.R. n. 547/55 Art. 310
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua,		D.P.R. n. 547/55 Art. 316

Attrezzatura: AT.36 - Cli	pper (57) (58)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Rumore (59) (60)	oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori	D.LGS. n. 277/91
Caduta di oggetti dall'alto	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m	Casco di protezione	D.P.R. n. 164/56 Art. 9
Lesioni dorso lombari per i lavoratori (61)	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure	protezione	D.LGS. n. 626/94 Art. 47
Riavvio per ritorno intempestivo di corrente	Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la macchina non riparta dopo una interruzione di corrente		
Spostamento intempestivo	Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi		
Punture, tagli, abrasioni, contusioni in varie parti del corpo	Devono essere presenti le protezioni della lama e della cinghia		
	Il carrellino portapezzo deve essere in perfetto stato Illuminare a sufficienza l'area di lavoro Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina scollegata elettricamente Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto Mantenere pieno il contenitore dell'acqua		
	Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti	Scarpe di sicurezza Guanti Indumenti di	
Scivolamenti, cadute a livello Inalazione di polveri, fibre	Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di scarto Durante il lavoro devono essere seguite le disposizioni prescritte dalla scheda di sicurezza per quel prodotto	protezione	D.P.R. n. 303/56 D.M. 28/01/92
		Maschera con filtro adatto Guanti	
Sorveglianza sanitaria (59)	anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	a visita medica ol	obligatoria ogni due
Segnaletica (60)	Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato		
<b>Documenti</b> (57)	un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a	attrezzatura di lav	oro ovunque questa
	siano utilizzata.; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 ago	osto 1999 n. 359 <i>A</i>	Art. 35

Attrezzatura: AT.37 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (62) (63)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Avvio intempestivo	Interruttore di comando incorporato nell'utensile perfettamente funzionante		D.P.R. n. 459/96 D.P.R. n. 547/55 Art. 316	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere			
Movimenti intempestivi e lesioni a parti del corpo	Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata			
	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi			
Punture, tagli, abrasioni			D.P.R. n. 547/55	
	Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire			
	Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie			
	Eseguire il lavoro in posizione stabile			
	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro			
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti		
	-	Scarpe di		
		sicurezza		
		Indumenti di		
		protezione		
Lesioni alle mani	E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti		
Lesioni a parti del corpo, anche	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi			
per movimenti intempestivi				
	Impugnatura laterale dell'utensile, correttamente posizionata e serrata			
	Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata			

Attrezzatura: AT.37 - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (62) (63)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Elettrocuzione o folgorazione	Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro Non battere mai sul disco e tenerlo pulito Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in		D.LGS. n. 626/94 Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309
	tensione Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia		D.P.R. n. 547/55 Art. 310 D.P.R. n. 547/55
	presente a monte un interruttore di protezione  Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V  Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		Art. 311 D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art. 413.2.7
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti		D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
	intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)		
Investimento e lesioni a non addetti	I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		
Rumore (64) (65)	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)  Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otomustottovi	D.P.R. n. 547/55 Art. 24 D.LGS. n. 277/91
Ustioni Proiezione di polveri o particelle	Non toccare il disco o l'elemento in lavorazione subito dopo la lavorazione Durante le lavorazioni si devono utilizzare i DPI prescritti	Otoprotettori Scarpe di sicurezza	D.LGS. n. 626/94
Parissiana di adagana anggi	Discours delle comment and discours	Indumenti di protezione	
Proiezione di schegge o parti dell'utensile	Rispetto delle seguenti condizioni:  utensile appropriato alla lavorazione in condizione di piena efficienza		
	ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate all'utensile con cordicelle o altri materiali Quando viene sostituito il disco provare manualmente la rotazione Per la sostituzione del disco utilizzare solo gli attrezzi appropriati Il disco deve essere ben fissato all'utensile Le protezioni del disco devono essere integre Non manomettere la protezione del disco		
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Maschera con filtro adatto Occhiali Indumenti di protezione	
Sorveglianza sanitaria (64	anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	a visita medica ol	bbligatoria ogni due
Segnaletica (65 Documenti (62 (63	<ul> <li>Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.</li> <li>Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'a</li> </ul>	ttrezzatura di lavo	oro ovunque questa
	siano utilizzata.; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 ago	sto 1999 n. 359 <i>A</i>	Art. 35

Attrezzatura: AT.38 - Clipper (66) (67) Rumore: 10			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.P.R. n. 459/96 D.LGS. n. 626/94 Art. 35
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		D.P.R. n. 547/55 Art. 309
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in		D.P.R. n. 547/55 Art. 310
	tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		D.P.R. n. 547/55 Art. 311
	Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V		D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche,		CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.P.R. n. 547/55
	cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o		Art. 313
	un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		
	L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza  Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
	efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro		
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta		
	corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
Lumore (68) (69)	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91		D.LGS. n. 277/9
aduta di oggetti dall'alto	Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m	Otoprotettori	D.P.R. n. 164/56
		Casco di protezione	Art. 9
esioni dorso lombari per i avoratori (70) Liavvio per ritorno intempestivo i corrente	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la macchina non riparta dopo una interruzione di corrente		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
postamento intempestivo funture, tagli, abrasioni,	Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi Devono essere presenti le protezioni della lama e della cinghia		
ontusioni in varie parti del corpo	Il carrellino portapezzo deve essere in perfetto stato		
	Illuminare a sufficienza l'area di lavoro Scollegare l'alimentazione elettrica durante le pause Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina scollegata elettricamente		
	Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto Mantenere pieno il contenitore dell'acqua Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti	Scarpe di	
		sicurezza Guanti Indumenti di protezione	
civolamenti, cadute a livello nalazione di polveri, fibre	Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di scarto Durante il lavoro devono essere seguite le disposizioni prescritte dalla scheda di sicurezza per quel prodotto		D.P.R. n. 303/56 D.M. 28/01/92
	r. r. r.	Maschera con filtro adatto Guanti	
dempimenti (69) Forveglianza sanitaria (68)			

Attrezzatura:	AT.38 - Clippe	er (66) (67) Rumore: 102 dB
Documenti	(70) (66) (67)	anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA  Nomina del medico competente e visite con periodicità a sua discrezione  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.  Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa siano utilizzata.  ; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35

Attrezzatura: AT.39 - Ut	Attrezzatura: AT.39 - Utensili ed attrezzature manuali (71) (72)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
	Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche,	Guanti			
	occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine	G 1'			
		Scarpe di sicurezza			
		Occhiali			
		Otoprotettori			
		Maschera con			
		filtro adatto			
Ferite per errata movimentazione,	Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed		D.LGS. n. 626/94		
proiezione di schegge o di	idonei ai fini della sicurezza e salute		Art. 35		
frammenti, inalazioni di polveri					
	Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle		D.P.R. n. 547/55		
	attrezzature Eliminare gli utensili difettosi o usurati;		Art. 373		
	Vietare l'uso improprio degli utensili;				
	Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili				
Urti, colpi, impatti,	a rogrammare una sistematica manatemizione preventi la degli atensiii		D.P.R. n. 547/55		
compressioni, punture, tagli e					
abrasioni					
	Impugnare saldamente l'utensile				
	Assumere una posizione corretta e stabile				
	Non utilizzare in maniera impropria l'utensile				
	L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature				
	Il manico deve essere fissato in modo corretto				
	Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle				
	impugnature				
	Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti	Guanti			
		Casco di			
		protezione			
		Scarpe di			
Projezione di sabagge e metariali	Dietonziara adaguatamenta gli altri lavoratori a installara saharmi marasahasasa	sicurezza Occhiali			
Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto	Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti	Occilian	D.P.R. n. 547/55		
terre a terzi per cadata dan ano	entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		Art. 24		
Documenti (71		l'autorità di vigila			
` .	un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.				
(72)		attrezzatura di lav	oro ovunque questa		
	siano utilizzata.				
	; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359	9 Art. 35			

Attrezzatura: AT.40 - Betoniera a bicchiere (73) (74)			Rumore: 82 dB		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
Caduta dall'alto durante le movimentazioni Elettrocuzione o folgorazione	La macchina deve essere munita di sistemi di presa e trasporto (dettati dal produttore)  Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature  L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione  Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento  Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione  Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V  Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra		D.P.R. n. 459/96  D.LGS. n. 626/94  Art. 35  D.P.R. n. 547/55  Art. 309  D.P.R. n. 547/55  Art. 310  D.P.R. n. 547/55  Art. 311  D.P.R. n. 547/55  Art. 313  CEI 64-8/4 art.  413.2.7		

Attrezzatura: AT.40 - Be	etoniera a bicchiere (73) (74)	l	I
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno), sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V); Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti		D.P.R. n. 547/55 Art. 313
Rumore (75) (76)	fuori del luogo conduttore ristretto L'apparecchio elettrico deve essere dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 o la valutazione		D.P.R. n. 547/55 Art. 316 D.LGS. n. 277/91
	del datore di lavoro ex D. Lgs. 277/91	Otoprotettori	
Esposizione ad allergeni	I prodotti utilizzati devono essere impiegati seguendo le indicazione prescritte dalla scheda di sicurezza allegata	Maschera con	D.M. 28/01/92
Inalazione e contatto con polveri, fibre	Durante l'uso dei prodotti devono essere utilizzati i DPI previsti dalla scheda di sicurezza (maschera antipolvere, guanti)	filtro adatto Guanti Maschera con	D.P.R. n. 303/56
Danni alle persone per azionamento erroneo o	Comandi della macchina facilmente individuabili e azionabili	filtro adatto Guanti	
accidentale	Comando di avviamento installato sul quadro di manovra, costituito e montato in modo da ridurre il rischio di azionamento accidentale Comando di arresto normale installato sul quadro di manovra		
Riavvio per ritorno intempestivo di corrente	Le macchine devono essere collegate ad un relè di minima tensione (interruttore di minima a riarmo manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione della macchina in modo che la macchina non riparta dopo una interruzione di corrente		
Sovracorrenti Spostamento intempestivo	Interruttore magnetotermico o equivalente Posizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo le istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi appositi		
Danni provocati da organi di trasmissione	Gli organi di trasmissione della macchina devono essere posti all'interno dell'involucro della macchina con:  apertura con uso di chiave o attrezzo riparo mobile provvisto di contatto elettrico di sicurezza (interblocco)		
Danni provocati da organi che partecipano alla lavorazione	posti all'esterno dell'involucro della macchina: accessibili solo con uso di chiave o attrezzo Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazione (quali, mole, mescolatori, raschiatori, etc.) sono protetti mediante riparo fisso, rimovibile dal bordo della vasca solo mediante l'uso di attrezzo utensile  Le operazioni di manutenzione si effettuano a macchina ferma		UNI-EN 294
Cesoiamento, stritolamento	seguendo le indicazioni indicate sul libretto di istruzione fornito dal fabbricante Pignone e corona dentata devono essere protetti da carter; i raggi del volano devono essere accecati		D.P.R. n. 547/55
Lesioni dorso lombari per i lavoratori (77)	Le movimentazioni di carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile devono essere effettuate seguendo le specifiche procedure		D.LGS. n. 626/94 Art. 47
Investimento persone Caduta di oggetti dall'alto	Posizionare la macchina in modo di non interferire mai transiti di uomini e mezzi Realizzare adeguata protezione della postazione fissa di lavoro ad una altezza massima di 3 m		D.P.R. n. 164/56 Art. 9
Adempimenti (76 Sorveglianza sanitaria (75	) Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA	a visita medica o	bbligatoria ogni due
<b>Documenti</b> (77 (73 (74 (74 (74 (74 (74 (74 (74 (74 (74 (74	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.	_	

Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine  Guanti Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto  DLGS. I Art. 35  Art. 35  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostiturie i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Proiezione di schegge o materiali  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge  Occhiali  Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto DLGS. I Art. 373  D.P.R. n. Art. 373  D.P.R. n. Art. 373	Aisure gislative
occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine  Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto  Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri  Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile  Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare i maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali  D.P.R. n.  D.P.R. n.  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto D.P.R. n.  D.P.R. n.  D.P.R. n.  D.P.R. n.  D.P.R. n.  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali D.P.R. n.  D.P.R. n.  D.P.R. n.  Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto D.P.R. n.  Occhiali D.P.R. n.  D.P.R. n.  D.P.R. n.  Occhiali D.P.R. n.  D.P.R. n.  Occhiali D.P.R. n.  D.P.R. n.  D.P.R. n.  Occhiali D.P.R. n.  Art. 24	,13144114
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri  Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Eliminare gli utensili difettosi o usurati;  Vietare l'uso improprio degli utensili;  Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Dr.R. n.  Sicurezza  Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto  Art. 35  Art. 35  D.P.R. n.  D.P.R. n.  D.P.R. n.  Sicurezza  Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto  Art. 35  D.P.R. n.  D.P.R. n.  Sicurezza  D.P.R. n.  D.P.R. n.  D.P.R. n.  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  D.P.R. n.  D.P.R. n.  D.P.R. n.  D.P.R. n.  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  D.P.R. n.	
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri  Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute  Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili;  Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostiture i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature  Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Ouanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali  Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Decumenti  (78)  Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute  D.L.G. Art. 35  D.P.R. n.  D.P.R. n.  D.P.R. n.  D.P.R. n.  D.P.R. n.  Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto  D.P.R. n.  D.P.R. n.  D.P.R. n.  Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto  D.P.R. n.  D.P.	
Ferite per errata movimentazione, profezione di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri  Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature  Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Profezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Occhiali  D.P.R. n.  D	
Ferite per errata movimentazione, proiezione di schegge o di rammenti, inalazioni di polveri  Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature  Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Proiezione di schegge o materiali rerite a terzi per caduta dall'alto  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Maschera con filtro adatto  DLCS. 1 Art. 35  D.P.R. n. Art. 373  D.P.R. n. Oriozione di schegge o materiali rerite a terzi per caduta dall'alto  D.P.R. n. Oriozione di schegge o materiali rerite a terzi per caduta dall'alto  D.P.R. n. Oriozione di schegge o materiali rerite a terzi per caduta dall'alto  D.P.R. n. Oriozione di schegge o materiali rerite a terzi per caduta dall'alto  D.P.R. n. Oriozione di schegge o materiali rerite a terzi per caduta dall'alto  D.P.R. n. Oriozione di schegge o materiali rerite a terzi per caduta dall'alto  D.P.R. n. Oriozione di schegge o materiali rerite a terzi per caduta dall'alto  D.P.R. n. Oriozione di schegge o materiali rerite a terzi per caduta dall'alto  D.P.R. n. Oriozione di schegge o materiali rerite a terzi per caduta dall'alto  D.P.R. n. Oriozione di schegge o materiali rerite a terzi per caduta dall'alto  D.P.R. n. Oriozione di schegge o materiali rerite a terzi per caduta dall'alto  D.P.R. n. Oriozione di schegge o materiali rer	
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute  Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature  Eliminare gli utensili difettosi o usurati;  Vietare l'uso improprio degli utensili;  Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Impugnare saldamente l'utensile  Assumere una posizione corretta e stabile  Non utilizzare in maniera impropria l'utensile  L'utensile non deve essere deteriorato  Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature  Il manico deve essere deteriorato  Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature  Il manico deve essere fissato in modo corretto  Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature  Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  D.P.R. n.  Guanti  Casco di protezione  Scarpe di sicurezza  Occhiali  D.P.R. n.  D.P.R. n	
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute  Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature  Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili;  Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
idonei ai fini della sicurezza e salute  Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature  Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali  D.P.R. n.  Droiezione di schegge o materiali Periote a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili levono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedime la caduta  Documenti  (78)  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	. n. 626/94
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature  Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali Proiezione di schegge o materiali Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Documenti  (78)  Art. 373  D.P.R. n. Art. 24  Art. 24  D.P.R. n. Art. 2	
attrezzature Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manico deve essere deteriorato Sostituire i manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali Perite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Documenti  (78) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
Eliminare gli utensili difettosi o usurati; Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali  Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Decumenti  (78) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compre	n. 547/55
Vietare l'uso improprio degli utensili; Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	3
Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili  D.P.R. n. compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Occhiali  Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Documenti  (78)  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
Urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli e abrasioni  Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Documenti  Occumenti  D.P.R. n.	
Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	n. 547/55
Impugnare saldamente l'utensile Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti  Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza  Occhiali  Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto  Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
Assumere una posizione corretta e stabile Non utilizzare in maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
Non utilizzare în maniera impropria l'utensile L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
L'utensile non deve essere deteriorato Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
Il manico deve essere fissato in modo corretto Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
impugnature Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Documenti  (78) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Occumenti  (78) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Occumenti  (78) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Occimenti  Orante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Occimini D.P.R. n. Art. 24  Documenti  Orante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
Proiezione di schegge o materiali Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Occumenti  (78) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
Ferite a terzi per caduta dall'alto  Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Documenti  (78)  Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	
entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Art. 24  Documenti  (78) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza compe	n. 547/55
un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse	petente per
(79) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunq siano utilizzata; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35	que questa

Attrezzatura: AT.43 - Trapano (80) (81)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Contatto con organi in movimento	Carter di protezione del motore correttamente posizionato e serrato		D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.6.3	
Avvio intempestivo	Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81	
Surriscaldamento	Aperture di raffreddamento, posizionate sulla carcassa motore, pulite e libere			
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione  Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82,	
	presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		83 - Allegato IX D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82,	

Attrezzatura: AT.43 - Trapano (80) (81)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato collegarli a terra  Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza  Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro  Utilizzare solo prese e spine normalizzate  Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa)  I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su		83 - Allegato IX D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2 CEI 64-8/4 art. 413.2.7 D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81
	pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio		
Proiezione di schegge	o a torsioni Punte sempre ben affilate	Occhiali	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Lesioni a parti del corpo, anche per movimenti intempestivi	Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e prive di oli o grassi		5.5, \$ 1.2
Investimento e lesioni a non addetti	Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, cordicelle o simili Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente, correttamente posizionata e serrata Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro Non operare in adiacenza a transiti o altre postazioni di lavoro		
non addetti	Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali può essere soggetto a caduta)		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.7
Lesioni alle mani Rumore (82) (83)	Non sostituire la punta con il trapano in movimento E' vietato compiere operazioni di pulizia o quant'altro su organi in moto	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08
	Vedi marchiatura del produttore per macchine prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di lavoro Informare e formare i lavoratori su rischi		Art. 189  D.Lgs. 81/08
	Fare tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I	Otoprotettori	Art. 195
Sorveglianza sanitaria (83 Segnaletica (82 Documenti (80	<ul> <li>D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII</li> <li>Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato</li> <li>Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima re stesse</li> </ul>	lisposizione de egistrazione de	ll'autorità di lle verifiche

Attrezzatura: AT.43 - Trapano (80) (81)

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizzata; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 10

Attrezzatura: AT.44 - Avvitatore elettrico (84) (85)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Urti, colpi, impatti, compressioni	Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 17/10 D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII §	
		Guanti	3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5	
Elettrocuzione o folgorazione	Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature		D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma	
	L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione  Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX	
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione		D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81, 82, 83 - Allegato IX	
	Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento		D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 6.2 CEI 64-8/4 art.	
	per cui è vietato collegarli a terra  Deve essere dotato di un interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza		413.2.7 D.Lgs. 81/08 Artt. 80, 81	
	Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono stato di conservazione e di efficienza ed avere una regolare manutenzione I cavi elettrici di collegamento devono essere idonei all'uso e stesi in modo da non intralciare il posto di lavoro			
	Utilizzare solo prese e spine normalizzate Prima di effettuare l'allacciamento della macchina e/o attrezzature al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa risulti aperto (tolta corrente alla presa) I cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi			
Proiezione di materiali	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti		D.Lgs. 81/08 Art. 78 comma	
		Occhiali	2 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2	
Documenti	<ul> <li>(84) Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a convigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima restesse</li> <li>(85) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con este conversatione.</li> </ul>	egistrazione o	dell'autorità di delle verifiche	
	accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sia utilizza comma 10			

Attrezzatura: AT.45 - Ch	iodatrice		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Urti, colpi, impatti, compressioni		Calzature di sicurezza; Guanti	D.P.R. n. 459/96
Elettrocuzione o folgorazione	Interrompere l'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature Programmare ed effettuare una sistematica manutenzione preventiva delle	Guanti	D.P.R. n. 547/55  D.LGS. n. 626/94
	attrezzature L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione		Art. 35 D.P.R. n. 547/55 Art. 309
	Le prese a spina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di inserimento o disinserimento		D.P.R. n. 547/55 Art. 310
	Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte un interruttore di protezione  Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V  Gli utensili elettrici portatili sono realizzati a doppio isolamento per cui è vietato		D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55 Art. 313 CEI 64-8/4 art.
	collegarli a terra collegarli a terra Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. Utilizzare un trasformatore d'isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V);		413.2.7 D.P.R. n. 547/55 Art. 313
	Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto		
	Verificare che l'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza Controllare che i cavi non intralcino il posto di lavoro Non usare la piattina per prolunghe di cavi di alimentazione Utilizzare solo prese e spine normalizzate		D.P.R. n. 547/55 Art. 316
	Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su superfici asciutte Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile al quadro di distribuzione controllare che l'interruttore a monte della presa sia aperto (tolta corrente alla presa)		
	Non utilizzare un utensile elettrico sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati o a contatto con grandi masse metalliche senza il trasformatore di corrente I cavi e le giunzioni non devono essere spostati su pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi		
Proiezione di materiali	I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio o a torsioni	Occhiali	D.LGS. n. 626/94

## 2.3.13) MATERIALI

## {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Ripeti} Impresa:

## {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese(Ripeti).Soggetto Note}

Materiali forniti/utilizzati: Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) - Cavi in rame o zincati, puntazze, tubazioni in pvc, morsetti etc - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni - Tavole, listelli, ecc. in legno. - Lastre cementizie, ecc - Sabbia, terra ecc. - Rete elettrosaldata - Conglomerato, eventualmente additivato - Pavimento in lastre naturali e artificiali - Malta bastarda o cemnentizia - Caditoie - Calce - Ghiaione misto in natura - Conglomerato, eventualmente additivato - Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato - Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua - Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc - Dime metalliche - Blocchi Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v. - Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) - Tirafondi, bulloneria, profilati metallici - Malta reoplastica - Malta di cemento - Ponteggi metallici (smontati) - Blocchi in calcestruzzo - Pannelli prefabbricati in c.a.v. della larghezza di cm. 70

- pannelli prefabbricati in c.a.v. della larghezza di cm. 70
- Conglomerato con inerte di pomice Guaina bituminoso-elastomerica mulitstratto con lamina superiore in alluminio Tubazioni in P.V.C. Silicone Pietre naturali e artificiali Malta bastarda Tirafondi, zanche, tasselli e borchie ecc. Collante Mattoni laterizi, pieni tipo Cotto Estense ecc. Malta bastarda Vernici o pitture Terra, ghiaione misto in natura Tubazioni in PVC ø 32 PN 10 Tout-venat,

ghiaione misto in natura - Malta di cemento - Tubazioni in PVC - Sabbia - Corpi radianti (idraulica) - Lamiera zincata o rame

## {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Fine Ripeti}

Materiale: MT.01 - Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) (1)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Depositare i materiali edili seguendo le istruzioni del responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento, i materiali vanno depositati in modo incrociato e sfalsato su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti			
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc		Guanti		
Lesioni ai piedi per caduta di materiali Abrasioni, urti, compressioni	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza Scarpe di sicurezza Guanti		
<b>Documenti</b> (1)	Scheda/e di sicurezza	1		

Materiale: MT.02 - Cavi in rame o zincati, puntazze, tubazioni in pvc, morsetti etc				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile.  In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità, ad esempio incrociando o sfalsando i rotoli; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti non segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti		
		Scarpe di		
		sicurezza		
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc		Guanti		
	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano			
	Proteggere o segnalare le estremità della parte sporgente			
T	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	G 1:		
Irritazione alla pelle		Scarpe di		
		sicurezza		
		Guanti		
Lesioni ai piedi per caduta di	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di		
materiali		sicurezza		

Materiale: MT.03 - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile.  In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti		

Materiale: MT.03 - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	I ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere depositati su traversine in modo da facilitarne il sollevamento	Scarpe di sicurezza		
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei materiali in opera che prospettano su transiti	Indumenti di protezione		
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc		Scarpe di sicurezza Guanti		
con parti tagnenti, pungenti, ecc	Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica sporgente I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano Le barre d'acciaio, la rete devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano			
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	I materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti	Indumenti di protezione		
		Scarpe di sicurezza		

Materiale: MT.04 - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile.  In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	
		Scarpe di sicurezza	
	I ferri in matassa, le barre, i rotoli devono essere depositati su traversine in modo da facilitarne il sollevamento		
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc.	Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità dei materiali in opera che prospettano su transiti	Indumenti di protezione	
Lesioni alle mani per contatto		Scarpe di sicurezza Guanti	
con parti taglienti, pungenti, ecc.	Proteggere o segnalare le estremità della parte metallica sporgente I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano Le barre d'acciaio, la rete devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano		
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	I materiali in opera devono essere fissati in modo da impedirne il ribaltamento; le parti sporgenti devono essere evidenziate e protette; gli addetti devono utilizzare abiti adatti con parti non svolazzanti	Indumenti di protezione	
		Scarpe di sicurezza	

Materiale: MT.05 - Tavole, listelli, ecc. in legno.			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti Depositare le tavole etc. seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; le tavole etc. vanno depositate in modo da evitare il loro scivolamento, con interposti travetti in legno muniti di cunei e per facilitarne la movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositarli mantenendo agevole i percorsi per uomini e mezzi; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc.		Guanti	
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza	
Punture ai piedi per contatto con tavole non correttamente	Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. Provvedere allo stoccaggio dei materiali nelle posizioni prefissate	Scarpe di sicurezza	

Materiale:	Materiale: MT.05 - Tavole, listelli, ecc. in legno.				
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
schiodate					

Materiale: MT.06 - Lastre cementizie, ecc				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti			
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di	Movimentare con cura i materiali	Guanti Scarpe di	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08	
materiali	Movimentare con cura i materian	sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6	

Materiale: MT.07 - S	abbia, terra ecc.		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione di polveri	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Maschera con filtro adatto	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.4

Materiale: MT.08 - R	ete elettrosaldata		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Escoriazioni e danni alle mani	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e movimentazione Depositare la rete d'armatura seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; la rete va depositata in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione.  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Indossare i guanti	Guanti	D.Lgs. 81/08
per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	indossare i guanti	Guanti	Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc	Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti		
Investimento per caduta del materiale durante le movimentazioni	Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc., dei pacchi di rete devono essere effettuati utilizzando funi, fasce, catene e non impiegando i legacci di confezionamento		

Materiale: MT.09 - Conglomerato, eventualmente additivato (2)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Inalazione di vapori		Maschera con	D.Lgs. 81/08	
		filtro adatto	Allegato VIII § 3.3,	
			§ 4.4	
	Seguire le disposizioni contenute nella scheda di sicurezza dell'additivo utilizzato e			
	dotarsi dei relativi DPI previsti			
Lesioni alle mani o ad altre parti		Guanti contro le		
del corpo per contatto con		aggressioni		
sostanze corrosive, ecc. (Guanti		chimiche		
contro le aggressioni chimiche,				

Materiale: MT.09 - Conglomerato, eventualmente additivato (2)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
occhiali)			D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.3, § 4.2
Irritazione alla pelle	ε	Guanti contro le aggressioni chimiche	
<b>Documenti</b> (2)	Scheda/e di sicurezza		

Materiale: MT.10 - Pavimento in lastre naturali e artificiali			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle mani per contatto	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	D.Lgs. 81/08
con parti taglienti, sbrecciate, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza	Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6

Materiale: MT.11 - Malta bastarda o cemnentizia (3)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Irritazione alla pelle	Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate  Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti contro le aggressioni		
Irritante per la pelle (per persone predisposte ad allergie)		chimiche Guanti contro le aggressioni chimiche		
Documenti (3) Scheda/e di sicurezza				

Materiale: MT.12 - Caditoie				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Escoriazioni e danni alle mani	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e nella movimentazione Depositare le griglie in ferro seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i montanti vanno depositati in modo incrociato o sfalsato in modo da evitare il ribaltamento; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione.  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano			
	I materiali devono essere immagazzinati con cura e presi saldamente in mano	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5	
Caduta di materiali, punture		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6	

Materiale: MT.13 - C	alce		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Irritante per la pelle		Guanti	

Materiale: MT.14 - Ghiaione misto in natura			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito Depositare il ghiaione misto in natura seguendo le disposizione del responsabile; va depositato nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Inalazione di polveri		Maschera con filtro adatto	

Materiale: MT.15 - Conglomerato, eventualmente additivato (4)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inalazione di vapori	Seguire le disposizioni contenute nella scheda di sicurezza dell'additivo utilizzato e dotarsi dei relativi DPI previsti	Maschera con filtro adatto	
Lesioni alle mani o ad altre parti del corpo per contatto con sostanze corrosive, ecc. (Guanti contro le aggressioni chimiche, occhiali)	dotain der retain 2011 provisti	Guanti contro le aggressioni chimiche	
Irritazione alla pelle		Occhiali Guanti contro le aggressioni chimiche	
<b>Documenti</b> (4)	Scheda/e di sicurezza		

Materiale: MT.16 - Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Lesioni alle mani per contatto		Guanti		
con parti taglienti, sbrecciate, ecc				
Lesioni ai piedi per caduta di	Organizzare stoccaggi solidi dei materiali	Scarpe di		
materiali		sicurezza con		
		puntale e		
		sfilamento		
		rapido		
Punture ai piedi per contatto con	Subito dopo la rimozione della casseratura, eliminare i chiodi residui. Provvedere	Scarpe di		
tavole non correttamente	allo stoccaggio dei materiali nelle posizioni prefissate	sicurezza con		
schiodate		puntale		

Materiale: MT.17 - Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inquinante	Smaltimento contenitori tramite impresa specializzata e autorizzata		
Irritante per la pelle	• •	Guanti e/o	
		crema	
		protettiva;	
		Cambiare gli	
		indumenti	
		contaminati	
Irritante per gli occhi	Ventilare il locale di lavoro		
Irritante per le vie respiratorie	Non riscaldare		

Materiale: MT.18 - Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Organizzare stoccaggi solidi dei materiali, protetti contro il rotolamento	Guanti Scarpe di sicurezza con puntale	
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti,	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti		

Materiale:	Materiale: MT.18 - Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc				
	Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
pungenti, ecc	;				

Materiale: MT.19 - Dime metalliche			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Escoriazioni e danni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc.	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle quantità di prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e movimentazione  Depositare le piastre metalliche seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; le piastre metalliche vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione.  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Indossare i guanti	Guanti	
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Indossare calzature di sicurezza con suola imperforabile e puntale	Scarpe di sicurezza	
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc.	Segnalare e, se necessario, proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti		
Investimento per caduta del materiale durante le movimentazioni	Il sollevamento e la movimentazione con gru, carro ponte, ecc., delle piastre e tralicci metallici devono essere effettuati utilizzando funi, fasce, catene e non impiegando forche o altri elementi aperti		

Materiale: MT.20 - Blocchi Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc.	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti	Guanti		
Investimento di persone	Segregare la zona di lavoro con nastri segnaletici o transenne			

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali  Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante  Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa  Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature  Le funi di imbracatura devono essere integre ed in buono stato di conservazione Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, etc.		D.Lgs. 626/199come modificate integrato dal D.l 4 agosto 1999 n 359 Art. 35 com 4-ter lett. a)
	Le combinazione di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo chiaro, per riconoscerli in modo univoco		D.Lgs. 626/199 come modificat integrato dal D. 4 agosto 1999 r 359 Art. 35 con 4-ter lett. a)
	L'uso degli accessori di sollevamento è riservato a lavoratori all'uopo incaricati		D.Lgs. 626/199come modificate integrato dal D.l 4 agosto 1999 n 359 Art. 35 com 5 lett. a)

Materiale: MT.21 (8)	Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) (5) (6) (7)	
Rischi	Misure sicurezza utilizzo D.P.I.	Misure legislative
	In caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato deve essere qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti	D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n.
	Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati	359 Art. 35 comma 5 lett. b) D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4 lett. a) ultimo
Caduta del carico per rottura fu e ganci	Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono ammaccate, con strozzature, con riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune	capoverso D.P.R. n. 547/55 Art. 374
	Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite di una attestazione recante le caratteristiche della fune stessa	D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Art. 2. Circ. ISPESL n° 42 del 08/07/87
	Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza	
Caduta del carico per sfilament funi	Le estremità delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.	D.P.R. n. 547/55 Art. 180
_	<ol> <li>Verifica di prima istallazione, verifiche periodiche ed eccezionali; D.Lgs. 626/1994 come mo D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comma 4-quater</li> <li>Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codice dei segnali imbracatura</li> </ol>	· ·
Documenti	<ul> <li>Documento di manutenzione dove vengono registrate le verifiche periodiche quali:</li> <li>lo stato delle funi o catene:</li> <li>lo stato dei sistemi di ancoraggio;</li> </ul>	
	<ul> <li>lo stato dei morsetti delle funi (devono essere non meno di 3, ed applicati tutti allo stesso ni delle U dalla parte del lato corto della fune ed a una distanza fra loro di 6 diametri delle fune; modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35</li> <li>Documento dove sono state annotate le verifiche deve essere tenuto a disposizione dell'autori competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori ese D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35 comm</li> </ul>	; D.Lgs. 626/1994 come tà di vigilanza rcizio dell'attrezzatura;

Materiale: MT.22 - Ti	Materiale: MT.22 - Tirafondi, bulloneria, profilati metallici			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile.  In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e non segnalate; se confezionato riporre come indicato sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale: riporre su bancali o traversine per facilitare il caricamento;  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti		
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc.		Scarpe di sicurezza Guanti		
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza		

Materiale: MT.23 - Malta reoplastica (9)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate  Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione;			

Materiale: MT.23 - Malta reoplastica (9)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti			
	per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti			
Irritazione alla pelle		Guanti		
Inalazione di vapori, sostanze		Maschera con		
allergizzanti		filtro adatto		
<b>Documenti</b> (9)	Scheda/e di sicurezza			

Materiale: MT.24 - Malta di cemento			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Irritazione alla pelle		Guanti	

Materiale: MT.25 - Po	onteggi metallici (smontati) (10)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti		
	Depositare i ponteggi seguendo le istruzioni indicate dal responsabile. In mancanza di disposizioni depositare le attrezzature in modo che non siano d'ingombro o instabili; che abbiano sufficiente spazio per lo scarico ed il successivo carico; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
	spostument	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti,	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
	I materiali devono essere immagazzinati con cura e presi saldamente in mano	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Lesioni ai piedi per caduta di nateriali	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
	Organizzare stoccaggi solidi dei materiali	Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Lesioni ad altre parti del corpo per contatto con parti aglienti, pungenti, ecc	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti		3.2, 3 1.0
Adempimenti (10	Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio: per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, completo è in funzione al tipo di ponteggio e lo si deduce dal libretto)	basette regolab	ili, etc. (l'elenco
	<ul> <li>controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione mi controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizza fabbricante controllo visivo che il marchio sia come da libretto controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione controllo visivo delle verticalità del telaio durante il montaggio</li> </ul>		ti ad un unico
	controllo spinotto di collegamento fra montanti controllo attacchi controventature perni e/o boccole controllo orizzontalità del traverso; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8		

Materiale: MT.26 - Blocchi in calcestruzzo				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Lesioni alle mani per contatto		Guanti		
con parti taglienti, sbrecciate, ecc				

Materiale: MT.26 - Blocchi in calcestruzzo					
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative		
1 1	Organizzare stoccaggi solidi dei materiali	Scarpe di			
materiali		sicurezza con			
		puntale e			
		sfilamento			
		rapido			

Materiale: MT.27 - Pannelli prefabbricati in c.a.v. della larghezza di cm. 70			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle quantità di		
	prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e nella movimentazione		
	Depositare i solai seguendo le disposizioni del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati		
	in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare		
	lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare oltre l'altezza d'uomo in		
	modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo		
	scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per		
	l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Abrasioni o contusioni alle mani		Guanti	
Investimento per rotolamento	Movimentare i materiali opportunamente imbragati avendo libero il campo di	Scarpe di	
degli stoccaggi	azione e con un lavoratore addetto alle movimentazioni	sicurezza	
Lesioni ai piedi per caduta del		Scarpe di	
materiale		sicurezza	

Materiale: MT.28 - pannelli prefabbricati in c.a.v. della larghezza di cm. 70			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Dividere il materiale con assi, bancali, morali od altro, in funzione delle quantità di		
	prelievo, in modo da evitare impigliamenti nel prelievo e nella movimentazione		
	Depositare i solai seguendo le disposizioni del responsabile; vanno depositati nei		
	luoghi indicati		
	in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare		
	lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare oltre l'altezza d'uomo in		
	modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare per lo		
	scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per		
	l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Abrasioni o contusioni alle mani		Guanti	
Investimento per rotolamento	Movimentare i materiali opportunamente imbragati avendo libero il campo di	Scarpe di	
degli stoccaggi	azione e con un lavoratore addetto alle movimentazioni	sicurezza	
Lesioni ai piedi per caduta del		Scarpe di	
materiale		sicurezza	

Materiale: MT.29 - Conglomerato con inerte di pomice			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Irritazione alla pelle		Guanti contro le aggressioni chimiche	

Materiale: MT.30 - Guaina bituminoso-elastomerica mulitstratto con lamina superiore in alluminio (11)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc.	Depositare i rotoli seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento usando una orditura incrociata o sfalsata in base alle dimensioni dei rotoli; per facilitare il deposito e lo spostamento riporre ad altezza d'uomo su traversine o bancali; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti  Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata	Guanti	
Documenti (11) Scheda/e di sicurezza			

Materiale: MT.31 - Tubazioni in P.V.C.			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Abrasioni, urti, compressioni	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporrre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Scarpe di sicurezza	
Inquinante	Non disperdere il materiale nell'ambiente	Guanti	

Materiale: MT.32 - Silicone (12)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il			
	sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il			
	ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante			
	la movimentazione e gli spostamenti			
	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare			
	fiamme libere; ventilare i locali			
Infiammabile	Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; ventilare i locali			
	Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato			
Inquinante	Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata			
Irritante per la pelle e per le vie	Evitare di inalare i vapori (ventilare i locali)	Maschera con		
respiratorie		filtro adatto		
<b>Documenti</b> (12) Scheda/e di sicurezza				

Materiale: MT.33 - Pietre naturali e artificiali			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Segnalare e proteggere le estremità degli stoccaggi che prospettano su transiti Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sporgenti non segnalate; depositare su bancali o traversine in modo da facilitarne la movimentazione.  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, sbrecciate, ecc.		Guanti	
Lesioni ai piedi per caduta di materiali	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di sicurezza	

Materiale: MT.34 - Malta bastarda (13)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
Irritazione alla pelle Irritante per la pelle (per persone	Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate  Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti contro le aggressioni chimiche Guanti contro le		
predisposte ad allergie)		aggressioni chimiche		
Documenti (13) Scheda/e di sicurezza				

Materiale: MT.35 - Tirafondi, zanche, tasselli e borchie ecc.			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile.	Guanti	
	In mancanza di disposizioni riporre il materiale in modo che non rovini per		
	instabilità; evitare che ci siano parti taglienti e pungenti sporgenti e non segnalate;		

Materiale: MT.35 - Tirafondi, zanche, tasselli e borchie ecc.			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni alle mani per contatto con parti taglienti, pungenti, ecc.	se confezionato riporre come indicato sul cartone di imballaggio; evitare il sovraccaricamento; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale: riporre su bancali o traversine per facilitare il caricamento; Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Scarpe di sicurezza Guanti	
Lesioni ai piedi per caduta di	I materiali devono essere movimentati con cura e presi saldamente in mano Movimentare con cura i materiali	Scarpe di	
materiali	wovimentale con cura i materian	sicurezza	

Materiale: MT.36 - Collante (14)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile.  In mancanza di disposizioni riporre i sacchi in modo che non rovini per instabilità, in base alle dimensioni dei barattoli, latte, etc., impilarli in modo sfalsato; evitare di rompere i contenitori; in caso di rotture smaltire il prodotto se non utilizzato presso la discarica di cantiere o il previsto punto di raccolta; evitare il sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti agevole la movimentazione manuale e riponendole su traversine o bancali per facilitarne la rimozione;  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti		
		Scarpe di sicurezza		
Irritazione alla pelle		Guanti		
Inalazione di vapori tossici		Maschera con		
		filtro adatto		
<b>Documenti</b> (14	) Scheda/e di sicurezza			

Materiale: MT.37 - Mattoni laterizi, pieni tipo Cotto Estense ecc.			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i pacchi su bancale seguendo le disposizione del responsabile; vanno		
	depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi; non impilare i		
	pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento da parte degli addetti; utilizzare		
	per lo scarico e la movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i DPI previsti		
	per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Lesioni alle mani per contatto		Guanti	
con parti taglienti, sbrecciate,			
ecc.			
Lesioni ai piedi per caduta di	Movimentare con cura i materiali	Scarpe di	
materiali		sicurezza	

Materiale: MT.38 - Malta bastarda (15)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Irritante per la pelle (per persone predisposte ad allergie) Irritazione alla pelle	Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate  Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Guanti contro le aggressioni chimiche Guanti contro le aggressioni chimiche	
Documenti (15) Scheda/e di sicurezza			

Materiale: MT.39 - Vernici o pitture (16)				
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative	
	Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; barattoli, lattine o altro vanno depositate in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare fiamme libere; ventilare i locali			
Infiammabile	Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di lavoro; ventilare i locali Conservare in luogo asciutto, in contenitore sigillato; non fumare e non usare fiamme libere né negli stoccaggi né sul luogo di lavoro; ventilare i locali Smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata			
Irritante per la pelle	Smantinento trainte ditta specializzata e autorizzata	Creme protettive Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6,	
Inalazione di vapori, sostanze allergizzanti		Pomate Maschera con filtro adatto	§ 4.5  D.Lgs. 81/08  Allegato VIII § 3.3, § 4.4	
Documenti (16) Scheda/e di sicurezza; Per l'utilizzo della vernice o pittura prendere in provvedimenti specifici in base alla composizione descritta nella scheda di sicurezza				
Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per l'utilizzo; Per lo smaltimento della vernice o pitture prendere i provvedimenti specifici in base alla composizione specifica descritta nella scheda di sicurezza				
Individuare nelle schede di sicurezza la composizione del prodotto ed i provvedimenti relativi per lo smaltimento				

Materiale: MT.40 - Terra, ghiaione misto in natura			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le disposizione del responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Inalazione di polveri		Maschera con filtro adatto	

Materiale: MT.41 - Tubazioni in PVC ø 32 PN 10			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Abrasioni, urti, compressioni	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione.  Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Scarpe di sicurezza Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Caduta dei manufatti	Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro,		, ,
durante le movimentazioni	autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la		
	movimentazione		

Materiale: MT.42 - Tout-venat, ghiaione misto in natura			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito		
	Depositare terra, ghiaione misto in natura seguendo le disposizione del		
	responsabile; vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non impedire la		
	circolazione degli uomini e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi;		
	usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Inalazione di polveri		Maschera con	
		filtro adatto	

Materiale: MT.43 - Malta di cemento (17)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devono essere conferiti in discariche autorizzate  Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzioni indicate nella confezione; evitare il sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchetti o altro vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti		
Irritante per la pelle (per persone predisposte ad allergie)		Guanti contro le aggressioni chimiche	
Irritazione alla pelle <b>Documenti</b> (17	) Scheda/e di sicurezza	Guanti	

Materiale: MT.44 - Tubazioni in PVC			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Inquinante	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i materiali vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola in base alle dimensioni; interporre delle traversine o depositare su bancali per facilitarne il sollevamento; segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti Non disperdere il materiale nell'ambiente		
Abrasioni, urti, compressioni		Scarpe di sicurezza Guanti	
Caduta dei manufatti durante le movimentazioni	E' vietato trasportare tubi, pozzetti e qualsivoglia manufatto nelle benne delle pale		
	Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gru su carro, autogru, o escavatori omologati per il sollevamento e la movimentazione		

Materiale: MT.45 - Sa	abbia		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Il responsabile del cantiere deve identificare il luogo di deposito		
	Depositare la sabbia seguendo le disposizioni del responsabile; vanno depositati		
	nei luoghi indicati in modo da non impedire la circolazione degli uomini e dei		
	mezzi; non depositare lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previsti per l'utilizzo		
	durante la movimentazione e gli spostamenti		
Irritante per le vie respiratorie	Non inalare le polveri;	Maschera con	
	Ventilare il locale di lavoro;	filtro adatto	

Materiale: MT.46 - Corpi radianti (idraulica)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	Depositare i materiali seguendo le istruzioni indicate dal	Guanti	D.Lgs. 81/08
	responsabile.		Allegato VIII §
	In mancanza di disposizioni riporre i corpi radianti in modo che		3.6, § 4.5
	non cadano per instabilità, in base alle dimensioni, impilarli in		
	modo incrociato e sfalsato; evidenziando la parti sporgenti o rotte;		
	evitare il sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza d'uomo in		
	modo che risulti agevole la movimentazione manuale e		
	riponendole su traversine o bancali per facilitarne la rimozione; per		

Materiale: MT.46 - Corpi radianti (idraulica)			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	la movimentazione utilizzare attrezzature adatte, carrelli manuali, carrelli elevatori, gru, etc. Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostamenti	Scarpe di	D.Lgs. 81/08
		sicurezza	Allegato VIII § 3.2, § 4.6
Abrasioni, urti, compressioni		Scarpe di sicurezza	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.2, § 4.6
		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Caduta dei manufatti	Utilizzare per le movimentazioni solo attrezzature idonee (gru,		
durante le movimentazioni	muletti, etc.)		

Materiale: MT.47 - La	miera zincata o rame		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Escoriazioni, tagli e danni generici alle mani		Guanti	
Caduta di materiali, punture		Scarpe di	
		sicurezza con suola	
		imperforabile e	
		puntale	

# 2.3.14) IMPIANTI FISSI

# {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Ripeti} Impresa:

## {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese(Ripeti).Soggetto Note}

**Impianti fissi forniti/utilizzati:** Uso di telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti - Ponteggio metallico fisso - Uso di ponti su cavalletti - Ponti su cavalletti - Ponti su cavalletti - Ponteggio metallico fisso - Ponteggio meta

#### {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Fine Ripeti}

Impianto fisso: IF.01 - Uso di telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Caduta di persone dall'alto	Gli impalcati di lavoro, qualora siano situati a un'altezza da terra superiore a 2 m, dovranno essere protetti su tutti i lati verso il vuoto da parapetto di sicurezza, con tavola fermapiedi alta almeno 20 cm, messa di costa e aderente al tavolato		
Ribaltamento	Gli impalcati di lavoro dovranno essere sorretti da telai stabilizzati con strutture in tubi e giunti di puntellamento		
Cedimento delle tavole costituenti gli impalcati	Le tavole in legno costituenti i piani di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche:		
	<ul> <li>fibre con andamento parallelo all'asse;</li> <li>spessore non inferiore a 4 cm per larghezza di 30 cm e 5 cm per larghezza di 20 cm;</li> </ul>		
	<ul> <li>non avere nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza;</li> <li>essere assicurate contro gli spostamenti;</li> </ul>		
	<ul> <li>essere ben accostate tra loro;</li> <li>presentare parti a sbalzo max di 20 cm;</li> </ul>		
	<ul> <li>poggiare sempre su tre traversi;</li> <li>le loro estremità dovranno essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un traverso, per non meno di 40 cm</li> </ul>		
Caduta di materiale dall'alto	Non ingombrare il posto di lavoro con materiali ed utensili onde evitare caduta di materiale o del lavoratore		
Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni		D.LGS. n. 626/94 Art. 47

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Cedimento del ponteggio o di sue parti	Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici; devono avere spessore minimo di cm 4 per larghezza di cm 30 e cm 5 per larghezza di cm 20; non devono avere nodi passanti che riducano del 10 % la sezione resistente;  Non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le estremità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un traverso		
	Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per le lavorazioni in corso		
Caduta degli addetti dall'alto	Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione di parapetto sul lato interno) L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo impalcato		
	La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di manutenzione di durata inferiore ai cinque giorni		
Caduta di materiale dall'alto	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta) Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del		D.P.R. n. 547/55 Art. 24 Circ. Min. Lav. 149
	ponteggio In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano di terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante		/85
	Nelle operazioni di pulizia degli impalcati limitare al massimo la caduta di materiale minuto; accertarsi preventivamente che inferiormente non siano presenti lavoratori		
Elettrocuzione	Rispettare la distanza minima dalle linee elettriche aeree a cavi nudi (m 5,0)		D.P.R. n. 164/56 Art. 11
	Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55		

funzione al tipo di ponteggio e lo si deduce dal libretto)

Impianto fisso:	IF.02 - Ponteg	ggio metallico fisso (1) (2) (3)
		controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale
		• controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appartenenti ad un unico fabbricante
		controllo visivo che il marchio sia come da libretto
		<ul> <li>controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione</li> </ul>
		<ul> <li>controllo visivo delle verticalità del telaio durante il montaggio</li> </ul>
		controllo spinotto di collegamento fra montanti
		controllo attacchi controventature perni e/o boccole
		• controllo orizzontalità del traverso; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35
Documenti	(2)	Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e istruzioni; D.P.R. n. 164/56 Art. 30
	(3)	Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con schemi difformi dall'autorizzazione ministeriale; D.P.R. n. 164/56 Art. 32

Impianto fisso:  F.03 - Uso di ponti su cavalletti			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento del ponte	I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre sul pavimento solido e ben livellato		
Cedimento del ponte o di sue parti	La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60 se si usano tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4,00. Se si usano tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare ben accostate fra di loro e a non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20, devono essere fissate ai cavalletti d'appoggio		
Caduta di persone dall'alto	E' vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti a ponti o realizzarli con i montanti costituiti da scale a pioli I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; Essi non devono avere altezza superiore a m 2		D.P.R. n. 164/56 Art. 51
Caduta di materiale dall'alto	Non ingombrare il posto di lavoro con materiali ed utensili onde evitare caduta di materiale o del lavoratore  Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta)		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
Lesioni dorso lombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni		D.LGS. n. 626/94 Art. 47

Impianto fisso: IF.04 - Ponti su cavalletti			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento del ponte	I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su un pavimento solido e ben livellato		
Cedimento del ponte o di sue parti	La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60 se si usano tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4,00. Se si usano tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza		
	dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare ben accostate fra di loro e a non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20, devono essere fissate ai cavalletti d'appoggio.		
Caduta di persone dall'alto	E' vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti a ponti o realizzarli con i montanti costituiti da scale a pioli I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici;		D.P.R. n. 164/56 Art. 51
	Essi non devono avere altezza superiore a m 2		

Impianto fisso: IF.05 - Fun	i e cinghie (4) (5)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali		
	Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante		
	Le funi di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa		
	Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature		
Caduta del carico per rottura funi	Verificare che il coefficiente di sicurezza sia pari a 6 per le funi metalliche e 5 per		D.P.R. n. 547/55
e ganci	le catene Sostituire le funi metalliche quando un trefolo è completamente rotto, quando sono		Art. 179 D.P.R. n. 547/55

Impianto fisso: IF.05 - Fu	ni e cinghie (4) (5)		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	ammaccate, con strozzature, riduzioni del diametro, o presentano asole o nodi di torsione e quando i fili rotti visibili abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione metallica totale della fune		Art. 374
	Verificare l'adeguatezza del carico minimo garantito dal produttore nella prevista attestazione		D.P.R. n. 1497/63 Art. 39 D.P.R. n. 673/82 Circ. ISPESL n. 42
	Verificare la regolarità del rapporto fra il diametro del tamburo e delle pulegge e quello della fune Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e		/87 D.P.R. n. 547/55 Art. 178
Caduta del carico per sfilamento funi	possedere idoneo coefficiente di sicurezza  Verificare la presenza di impiombatura o legatura o morsetti sulle estremità libere		D.P.R. n. 547/55 Art. 180
Adempimenti (5)			
<b>Documenti</b> (4)	Funi e cinghie: Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilità, i cartelli inerenti il codic imbracatura	ce dei segnali e lo	e norme di

parti prila la cli cli cli de tri N N N at Caduta degli addetti dall'alto di L im L Caduta di materiale dall'alto N qu	Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici, devono avere spessore minimo di cm 4 per arghezza di cm 30 e cm 5 per larghezza di cm 20, non devono avere nodi passanti che riducano del 10 % la sezione resistente; Non devono presentarsi a sbalzo e levono avere le sommità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un raverso Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello temporaneo delle ttrezzature e dei materiali necessari per le lavorazioni in corso Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione li parapetto sul lato interno)  L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo mpalcato  La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di nanutenzione di durata inferiore ai cinque giorni	legislative D.P.R. n. 164/56 Art. 23
parti prila la cli cli cli de tri N N N at Caduta degli addetti dall'alto di L im L Caduta di materiale dall'alto N qu	possano scivolare sui traversi metallici, devono avere spessore minimo di cm 4 per arghezza di cm 30 e cm 5 per larghezza di cm 20, non devono avere nodi passanti che riducano del 10 % la sezione resistente; Non devono presentarsi a sbalzo e levono avere le sommità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un raverso.  Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio. Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per le lavorazioni in corso. Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione li parapetto sul lato interno). L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo mpalcato.  La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di	Art. 23
Caduta degli addetti dall'alto  Caduta di materiale dall'alto  Caduta di materiale dall'alto	the riducano del 10 % la sezione resistente; Non devono presentarsi a sbalzo e levono avere le sommità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un raverso  Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio  Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per le lavorazioni in corso  Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione li parapetto sul lato interno)  L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo mpalcato  La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di	
Caduta degli addetti dall'alto  Caduta degli addetti dall'alto  A di L in L Caduta di materiale dall'alto	levono avere le sommità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un raverso  Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio  Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per le lavorazioni in corso  Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione li parapetto sul lato interno)  L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo mpalcato  La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di	
Caduta degli addetti dall'alto  Caduta di materiale dall'alto  tr. N N at di L in L m Caduta di materiale dall'alto	raverso Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per le lavorazioni in corso Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione li parapetto sul lato interno) L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo mpalcato La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di	
Caduta degli addetti dall'alto  A di L in L Caduta di materiale dall'alto  N	Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello temporaneo delle ttrezzature e dei materiali necessari per le lavorazioni in corso Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione li parapetto sul lato interno) L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo impalcato La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di	
Caduta degli addetti dall'alto  A di L in L Caduta di materiale dall'alto  N	Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per le lavorazioni in corso Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione li parapetto sul lato interno)  L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo mpalcato  La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di	
Caduta degli addetti dall'alto  A di L in L L Caduta di materiale dall'alto  N	Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione li parapetto sul lato interno) L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo mpalcato La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di	
Caduta degli addetti dall'alto  A di L in L Caduta di materiale dall'alto  N	Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione li parapetto sul lato interno)  L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo mpalcato  La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di	
di L in L L m Caduta di materiale dall'alto	li parapetto sul lato interno)  L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo mpalcato  La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di	
L in L Caduta di materiale dall'alto	L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo mpalcato La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di	
Caduta di materiale dall'alto  L m N	La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di	
Caduta di materiale dall'alto		
Caduta di materiale dall'alto N	nanutenzione di durata inferiore ai cinque giorni	
qı		
*	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle	D.P.R. n. 547/55
	uali possono essere soggetti a caduta)	Art. 24
	Celi e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del conteggio	Circ. Min. Lav. n. 149/85
	n corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che	
	nterne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano di terra, e ogni m 12 di	
sv	viluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione	
co	ontro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della	
fa	acciata o la segregazione dell'area sottostante	
N	Nelle operazioni di pulizia degli impalcati limitare al massimo la caduta di	
m	nateriale minuto; accertarsi preventivamente che inferiormente non siano presenti	
la	avoratori	
Elettrocuzione R	Rispettare la distanza minima dalle linee elettriche aeree (m 5,0)	D.P.R. n. 164/56 Art. 11
	Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad	
Documenti (6)	P55 Uso di ponteggio metallico fisso:	

Impianto fisso: IF.07 - Ponti su cavalletti			
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
Ribaltamento del ponte	I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali,		
	devono poggiare sempre su un pavimento solido e ben livellato		
Cedimento del ponte o di sue	La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60 se si usano		
parti	tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4,00. Se si usano tavole di		
	dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza		
	dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono,		
	oltre a risultare ben accostate fra di loro e a non presentare parti a sbalzo superiori		
	a cm 20, devono essere fissate ai cavalletti d'appoggio		
Caduta di persone dall'alto	E' vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti a ponti o realizzarli con i montanti		D.Lgs. 81/08

Impianto fisso: IF.07 - Pon	ti su cavalletti		
Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure legislative
	costituiti da scale a pioli  I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono		Allegato XVIII § 2.2.2.4
	essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; Essi non devono avere altezza superiore a m 2		

Rischi	Misure sicurezza utilizzo	D.P.I.	Misure
KISCIII	Wilsure Sicurezza utilizzo	D.P.1.	legislative
Cedimento del ponteggio o di s	Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non		
parti	possano scivolare sui traversi metallici; devono avere spessore minimo di cm 4 per		
	larghezza di cm 30 e cm 5 per larghezza di cm 20; non devono avere nodi passanti		
	che riducano del 10 % la sezione resistente;		
	Non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le estremità sovrapposte di almeno		
	cm 40 in corrispondenza di un traverso		
	Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio		
	Non effettuare depositi di materiale sui ponteggi, escluso quello temporaneo delle		
	attrezzature e dei materiali necessari per le lavorazioni in corso		
Caduta degli addetti dall'alto	Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima 20 cm o realizzazione		
	di parapetto sul lato interno)		
	L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di gronda o l'ultimo		
	impalcato		
	La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso di lavori di		
	manutenzione di durata inferiore ai cinque giorni		
Caduta di materiale dall'alto	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle		D.Lgs. 81/08
	quali possono essere soggetti a caduta)		Allegato VI § 1.7
	Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del		Circ. Min. Lav. 149
	ponteggio		/85
	In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che		
	interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano di terra, e ogni m 12 di		
	sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione		
	contro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della		
	facciata o la segregazione dell'area sottostante		
	Nelle operazioni di pulizia degli impalcati limitare al massimo la caduta di		
	materiale minuto; accertarsi preventivamente che inferiormente non siano presenti lavoratori		
Elettrocuzione	Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o impianti elettrici		D.Lgs. 81/08 Art.
Liettrocuzione	inferiori a quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08		83
	Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad		0.5
	IP55		
Adempimenti	7) Verifiche periodiche prima e dopo ogni montaggio:		
, and a second s	per il telaio, correnti e diagonali, impalcati prefabbricati, basette fisse, basette re	golabili, etc. (l'el	enco completo è in
	funzione al tipo di ponteggio e lo si deduce dal libretto)	B (	
	· controllo visivo dell'esistenza del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale		
	controllo visivo che gli elementi in tubi e giunti siano di tipo autorizzato e appar	tenenti ad un uni	co fabbricante
	controllo visivo che il marchio sia come da libretto		
	controllo visivo conservazione della protezione contro la corrosione		
	controllo visivo delle verticalità del telaio durante il montaggio		
	controllo spinotto di collegamento fra montanti		
	controllo attacchi controventature perni e/o boccole		
	controllo orizzontalità del traverso; D.Lgs. 81/08 Art. 71 comma 8		
Documenti	Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e i	struzioni: D L os	. 81/08 Artt. 131
	comma 6, 134		. 01, 00 11111. 101
	Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con so	hemi difformi d	all'autorizzazione
\ 	1 1 66	Alemi diriorini de	an autorizzazione
	ministeriale; D.Lgs. 81/08 Artt. 133		

# 2.3.15) DPI

#### {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Ripeti} Impresa:

## {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese(Ripeti).Soggetto Note}

**DPI forniti/utilizzati:** A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine - Calzature di sicurezza - Calzature di sicurezza con suola antiscivolo - Calzature di sicurezza con suola antiscivolo - Calzature di sicurezza, con puntale e soletta in acciaio - Calzature di sicurezza; Guanti - Casco - Casco di protezione - Casc

sicurezza - Guanti, indumenti protettivi (tuta) - Imbracatura di sicurezza - Imbracatura di sicurezza - Imbracatura di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura - Imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante - Indumenti di protezione - Maschera a filtri - Maschera antipolvere, guanti - Maschera con filtro adatto - Maschera con filtro adatto - Maschera per la protezione delle vie respiratorie, guanti - Mascherina - Mascherina antipolvere - Mascherina antipolvere - Occhiali - Occhiali - Occhiali o visiera - Occhiali paraschegge o visiera - Otoprotettori - Otoprotettori - Otoprotettori - Otoprotettori - Pomate - Scarpe di sicurezza - Scarpe di sicurezza - Scarpe di sicurezza con puntale - Scarpe o stivali di sicurezza;

Cambiare gli indumenti contaminati - Guanti, Calzature di sicurezza, Indumenti protettivi (grembiule in cuoio) - Guanti, elmetto, calzature di

{Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Fine Ripeti}

# 2.3.16) FASI DI LAVORO

F.01	Opere generali di installazione e disinstallazione cantiere
F.01.01	Realizzazione dell'impianto di messa a terra
F.01.02	Delimitazione del cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete plastificata
F.01.03	Rimozione di recinzione di cantiere
F.02	PAVIMENTAZIONE
1.02	
F.02.01	Rimozione e accatastamento in cantiere lastre cementizie
F.02.02	Asportazione sottofondo in sabbia
F.02.03	Posa della rete di armatura
F.02.04	Getto massetto in calcestruzzo
F.02.05	Pavimentazione
F.03	LOCULI
F.03.01	Scavi
F.03.01.01	Pulizia dell'area
F.03.01.02	Scavi di sbancamento e a sezione obbligatae livellamento generale e di fondazione
F.03.01.02.01	Tracciamento
F.03.01.02.02	Controllo della quota di scavo
F.03.01.02.03	Esecuzione dello scavo di sbancamento h < di mt. 1,50 e livellamento
F.03.01.02.04	Esecuzione dello scavo di fondazione
F.03.01.03	Ritombamento fra le fondazioni con materiale arido tout venant non proveniente dagli scavi e sua compattazione
F.03.02	Travi di fondazione
F.03.02.01	Getti di calcestruzzo con autobetoniera e autopompa
F.03.02.02	Esecuzione, collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato
F.03.02.03	Allestimento e posa dell'armatura
F.03.02.04	Vibrazione del getto
F.03.03	Posa in opera Blocchi Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.
F.03.03.01	Trasporto, scarico e stoccaggio dei Blocchi Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.
F.03.03.02	Posa in opera dei Blocchi Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.
	sugli appoggi predisposti
F.03.04	Montaggio di ponteggio metallico fisso
F.03.05	Realizzazione murature in blocchi di calcestruzzo
F.03.05.01	Murature
F.03.06	Copertura
F.03.06.01	Pensilina con aggetto, in pannelli prefabbricati in c.a.v.
F.03.06.01.01	Trasporto, scarico e stoccaggio pannelli prefabbricati in c.a.v.
F.03.06.01.02	Posa in opera della pensilina pannelli prefabbricati in c.a.v.
	· · · ·
F.03.06.02	Esecuzione, collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato
F.03.06.03	Getto in calcestruzzo, alleggerito con inerte di pomice
F.03.06.04	Posa in opera sulla coperture della impermeabilizzazione con guaina bituminosa mulitstratto con lamina superiore in alluminio
F.03.06.05	Collegamento di discendente pluviale
F.03.07	Posa di rivestimenti in lastre di travertino
F.03.08	Realizzazione di marciapiedi frontali blocco loculi
F.03.09	Murature e/o Cornici in Cotto Estense
F.03.10	Tinteggiature esterne manuali
F.04	RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE E POSA CAVIDOTTO ENEL E DI TUBAZIONE IN PCV $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
F.04.01	Scavo a sezione obbligata
F.04.02	Posa in opera di tubo in PVC ø 32 PN 10
F.04.03	Posa di condotta fognaria ø 200
F.04.04	Reinterro scavi condotta principale
F.04.05	Posa in opera di fontanella in ghisa
F.04.06	Pluviali e collegamento ai pozzetti
	-

Attività: F.01.01 - Realizzazione dell'impianto di messa a terra (1) (2)		Magnitudo del danno: 1 Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1	
Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'alto	Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucciolo		D.P.R. n. 164/56 Art. 8 D.P.R. n. 547/55 Art. 18
Caduta di attrezzi	Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta		D.P.R. n. 547/55 Art. 24
Caduta negli scavi	Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma  I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto		D.P.R. n. 164/56 Art. 4 D.P.R. n. 164/56 Art. 4

Attività:	F.01.01 - Realizzazio	one dell'impianto di messa a terra (1) (2)	Probabi	udo del danno: 1 ilità del danno: 1 del rischio: 1
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Caduta di materi Elettrocuzione	iali dall'alto	quando il dislivello superi i 2 metri	Casco di protezione Guanti contro le aggressioni elettriche	
		Collegare a terra gli impianti in luoghi normalmente molto umidi o in prossimità di grandi masse metalliche Collegare a terra gli utensili portatili non a doppio isolamento	elettriche	D.P.R. n. 547/55 Art. 271 D.P.R. n. 547/55 Art. 314
		Installare interruttori unipolari all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione Le derivazioni a spina per gli apparecchi utilizzatori con P>1000 W devono essere provviste di interruttore unipolare I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti		D.P.R. n. 547/55 Art. 288 D.P.R. n. 547/55 Art. 311 D.P.R. n. 547/55 Art. 282
		I conduttori flessibili per derivazione provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi mobili devono avere rivestimento isolante resistente ad usura meccanica L'impianto dovrà essere dotato di protezioni da sovraccarichi e sovratensioni		D.P.R. n. 547/55 Art. 283 D.P.R. n. 547/55 Art. 284 D.P.R. n. 547/55 Art. 285
		Utilizzare quadri di cantiere certificati con indicazioni dei circuiti comandati		D.P.R. n. 547/55 Art. 287
	materiali dal bordo scavi i per uso di attrezzi		Casco di protezione Guanti Scarpe di sicurezza	
		Descrizione		Riferimenti
Mansione	Elettricista Muratore polivalente Operaio comune polivale	nte		
Materiali		untazze, tubazioni in pvc, morsetti etc		Vedi pag 102
Attrezzature	Utensili ed attrezzature m	nanuali		Vedi pag 66
	Sbobinatrice manuale			Vedi pag 66
	Battipalo e pinza pressaca	avo		Vedi pag 67
Documenti	(2) Die	getto dell'impianto elettrico di cantiere; L. n. 46/90 Art. 12 chiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere da inviare P.R. 462/01 Art. 2	all'ISPESL ed all'ASL	1 0

Attività:	Probabil			tudo del danno: 2 bilità del danno: 2 del rischio: 4 e: 77 dB
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni a varie parti del corpo per contatto con materiali taglienti, spigolosi, ecc		Indossare i DPI previsti dai materiali in questione	Guanti  Indumenti di protezione	
		Descrizione		Riferimenti
Mansione	Muratore polivalente Operaio comune polivalen			
Materiali	Barre d'acciaio, rete meta	llica o plasticata per recinzioni		Vedi pag 102
Attrezzature	Utensili ed attrezzature m	anuali		Vedi pag 66
			Vedi pag 67	
	Smerigliatrice angolare a	disco (flessibile)		Vedi pag 68

Attivitá: F.01.03 - Rimozione	Probabi	ldo del danno: 2 lità del danno: 2 lel rischio: 4 : 77 dB	
Rischi	D.P.I.	Misure legislative	
Lesioni a varie parti del corpo per contatto	Indossare i DPI previsti dai materiali in questione	Guanti	

Attività:	Pro Val		Probabi	ido del danno: 2 lità del danno: 2 lel rischio: 4 :: 77 dB
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
con materiali taș	glienti, spigolosi, ecc.	Collegare all'impianto di messa a terra del cantiere	Indumenti di protezione	
		Descrizione		Riferimenti
Mansione	Capo squadra (fondazioni Muratore polivalente Operaio comune polivalen	, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)		
Materiali	Barre d'acciaio, rete meta	llica o plasticata per recinzioni		Vedi pag 103
	Tavole, listelli, ecc. in leg	no.		Vedi pag 103
Attrezzature	Utensili ed attrezzature m	anuali		Vedi pag 69
	Martello perforatore scalp	ellatore		Vedi pag 70

Categoria:	Probabil			do del danno: 2 lità del danno: 1	
Attività:	F.02.01 - Rimozione	e accatastamento in cantiere lastre cementizie	V	/alore d	el rischio: 2
	Rischi Misure sicurezza		D.P.I	ſ.	Misure legislative
Lesioni dorso-l movimentazion	ombari per ne manuale dei carichi	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi adeguati			D.Lgs. 81/08 Art. 168 - Allegato XXXIII
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Muratore polivalente Operaio comune polivale	nte			
Materiali Lastre cementizie, ecc			Vedi pag 104		
Attrezzature	Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali			Vedi pag 71	
	Martello demolitore elettr	ico			Vedi pag 72

Categoria:	F.02 - PAVIMENTA	F.02 - PAVIMENTAZIONE  Magnit Probab			
Attività:	F.02.02 - Asportazio	F.02.02 - Asportazione sottofondo in sabbia  Valore de Rumore:			
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Investimento p	personale da mezzi d'opera o li mezzi	Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi			
		Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta in cabina	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 110	
				D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1	
		La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti			
		Durante la realizzazione degli scavi il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della postazione sicura			
Lesioni e/o inv	vestimento di persona	Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione dei mezzi		D.Lgs. 81/08 Art. 118 comma 3	
Danneggiamer o impianti	nto accidentale di tubazioni	Provvedere all'individuazione dei condotti interrati			
		Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la			
Inalazione di p	olveri	situazione agli enti gestori Mantenere bagnato il terreno	Maschera con filtro	D.Lgs. 81/08 Allegato	
		- Amiterioro ougrano a terreno	adatto	VIII § 3.3, § 4.4	
		Descrizione		Riferimenti	
Mansione	Autista autocarro Palista				
Materiali	Operaio comune Sabbia, terra ecc.			Vedi pag 104	
Attrezzature	Utensili ed attrezzature m	nanuali		Vedi pag 104 Vedi pag 71	
Mezzi	Autocarro con cassone ril	paltabile		Vedi pag 71 Vedi pag 39	
	Pala compatta (bobcat)			Vedi pag 40	

Categoria:	F.02 - PAVIMENT	AZIONE	Probabi	ido del danno: 3 lità del danno: 2
Attività:	F.02.03 - Posa della	a rete di armatura	Valore o	lel rischio: 6
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'alto degli addetti  Lesioni dorso lombari per i lavoratori		Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza  Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi e/o a punti fissi Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.Lgs. 81/08 Art. 111 comma 5 - Allegato IV § 1.4.12.3 D.Lgs. 81/08 Art. 125 comma 4 D.Lgs. 81/08 Art. 169 - Allegato XXXIII
		Descrizione		Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere edi Muratore polivalente Operaio comune poliva			
Materiali			Vedi pag 104	
Attrezzature	Utensili ed attrezzature	manuali		Vedi pag 71

Categoria:	Probabi			ido del danno: 2 lità del danno: 2
Attività:	F.02.04 - Getto massetto in calcestruzzo  Valore de Rumore:		er riseiner .	
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'alto sul perimetro  Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi Offesa al capo per urti contro ostacoli, oggetti taglienti  Caduta su ferri di ripresa		Il ponteggio perimetrale deve essere integro e rispondere alle esigenze della lavorazione Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi adeguati  Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre protezioni adeguate	Casco di protezione	D.Lgs. 81/08 Art. 168 - Allegato XXXIII D.Lgs. 81/08 Art. 110 D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.1, § 4.1
		Descrizione		Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere edili Muratore polivalente Autista pompa cls Autista autobetoniera Operaio comune polivale	nte		
Materiali	Conglomerato, eventualm			Vedi pag 104
Attrezzature	Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali		Vedi pag 71	
Mezzi	Autopompa			Vedi pag 41
	Autobetoniera			Vedi pag 43

Categoria:	Probabil		ido del danno: 1 lità del danno: 1	
Attività:	F.02.05 - Pavimentaz	cione	Valore o Rumore	lel rischio: 1 : 75 dB
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso-l movimentazion	lombari per ne manuale dei carichi	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi adeguati		D.Lgs. 81/08 Art. 168 - Allegato XXXIII
	Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere edili Posatore pavimenti e rive Muratore polivalente Operaio comune polivale:	stimenti		
Materiali	Materiali Pavimento in lastre naturali e artificiali  Malta bastarda o cemnentizia		Vedi pag 105 Vedi pag 105	
Attrezzature Materiali	Utensili ed attrezzature m Caditoie	anuali		Vedi pag 71 Vedi pag 105

Categoria: Fase: Attività:	F.03 - LOCULI F.03.01 - Scavi F.03.01.01 - Pulizia	dell'area	Probab	udo del danno: 2 ilità del danno: 1 del rischio: 2	
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Lesioni dorso-	lombari per i lavoratori	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato		D.LGS. n. 626/94 Art. 47	
	Descrizione				
Attrezzature	Pala meccanica con reto	escavatore (TERNA)		Vedi pag 74	
	Autocarro			Vedi pag 74	
	Utensili ed attrezzature	manuali		Vedi pag 75	

Categoria:	F.03 - LOCULI	Magnitudo del danno: 1
Fase:	F.03.01 - Scavi	Probabilità del danno: 2
Attività:	F.03.01.02.01 - Tracciamento	Valore del rischio: 2 Rumore: 68 dB
	Descrizione	Riferimenti
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali	Vedi pag 75
Materiali	Calce	Vedi pag 105

Categoria:	F.03 - LOCULI		U	ıdo del danno: 1
Fase:	F.03.01 - Scavi		Probabilità del danno: 1 Valore del rischio: 1	
Attività:	F.03.01.02.02 - Con	trollo della quota di scavo	Valore (	iei rischio: 1
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Caduta nello so	cavo	Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro manutenzione Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell'uso e devono sporgere di almeno m 1 oltre il piano di sbarco Le armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento e devono essere rimosse solo quando si sia provveduto ad eseguire le opere di casseratura e getto. Le tavole di armatura devono sporgere m 0,3 dal bordo superiore degli scavi		D.P.R. n. 164/56 Art. 12-24 D.P.R. n. 164/56 Art. 13
	Descrizione			
Attrezzature	Utensili manuali			Vedi pag 76

Categoria:	F.03 - LOCULI		U	udo del danno: 2
Fase:	F.03.01 - Scavi		Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 4 Rumore: 83 dB	
Attività:	F.03.01.02.03 - Esec	uzione dello scavo di sbancamento h < di mt. 1,50 e livellamento		
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Caduta di mate	eriali dall'alto	Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.  La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 493/96  Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi  Indossare l'elmetto quando si opera in prossimità del bordo scavi Non adoperare le macchine operatrici come apparecchi di	Elmetto	D.P.R. n. 164/56 Art.
Franamento de	ello scavo	Non costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se dovesse essere necessario, richiedere il relativo calcolo di stabilità Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica		D.P.R. n. 164/56 Art. 14 D.P.R. n. 164/56 Art. 12
Investimento p	personale da mezzi d'opera o	Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi		D.P.R. n. 164/56 Art. 13

Categoria: F.03 - LOCULI

Fase: F.03.01 - Scavi

Attività: F.03.01.02.03 - Esecuzione dello scavo di sbancamento h < di mt. 1.50 e livellamento

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

Probabilità del danno: 2

Valore del rischio: 4

<b>Attività:</b> F.03.01.0	2.03 - Esecuzione dello scavo di sbancamento h < di mt. 1,50 e livellamento	Rumore: 83 dB	
Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
investimento di mezzi			
	Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta in	Casco	
	cabina		
	La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di		
	cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque osservando		
	i limiti stabiliti		
	Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere		
	dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno		
	spazio minimo di m 0,70 oltre le sagome di ingombro		
	Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della		
	postazione sicura		
Investimento di estranei alle lav			
Indebolimento e/o crollo di mai	1		
adiacenti	precauzioni per prevenire l'indebolimento delle strutture		
Lesioni e/o investimento di per			D.P.R. n. 164/56 Art.
<u> </u>	nel campo d'azione degli automezzi		12
	Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei		
	lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non		
	segnalate opportunamente		
	Allestire, ove possibile, percorsi chiaramente segnalati e distinti per		
	gli automezzi e gli uomini		
Caduta nello scavo	Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a		D.P.R. n. 164/56 Art.
	distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di		12
	parapetto di sicurezza		
	Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle		
	delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro		
	manutenzione		D.D.D. 164/56 A.
	Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di		D.P.R. n. 164/56 Art.
	sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo		4
	scavi		
Danneggiamento accidentale di			
o impianti	tubazioni i lovvedere an individuazione dei condotti interiati		
o impianti	Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti		
	prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la		
	situazione al capocantiere o al preposto		
Inalazione di polveri	Mantenere bagnato il terreno	Mascherine	
		antipolvere	
Elettrocuzione	Mantenere i mezzi e loro parti a distanza superiore a 5 m dalle linee	•	D.P.R. n. 164/56 Art.
	elettriche aeree		11
	Descrizione		Riferimenti
Attrezzature Autocarro con	n cassone ribaltabile		Vedi pag 76
Pala meccanio	ca con retoescavatore (TERNA)		Vedi pag 74

Categoria:	F.03 - LOCULI	Magnitudo del danno: 2
Fase:	F.03.01 - Scavi	Probabilità del danno: 2
Attività:	F.03.01.02.04 - Esecuzione dello scavo di fondazione	Valore del rischio: 4 Rumore: 84 dB

Attività.	- 1001000000000000000000000000000000000		: 84 dB
Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di		
	sicurezza e gli obblighi da osservare.		
	La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere		
	conformi al D.LGS. n. 493/96		
Caduta di materiali dall'alto	Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi		D.P.R. n. 164/56 Art.
			14
	Indossare l'elmetto quando si opera in prossimità del bordo scavi	Elmetto	
	Non adoperare le macchine operatrici come apparecchi di		
	sollevamento		
Franamento dello scavo	Non costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se		D.P.R. n. 164/56 Art.
	dovesse essere necessario, richiedere il relativo calcolo di stabilità		14
	Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le		D.P.R. n. 164/56 Art.
	condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di		12
	sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità		
	superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica		
			D.P.R. n. 164/56 Art.
			13
Investimento personale da mezzi d'opera o	Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi		

Categoria: F.03 - LOCULI Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2 F.03.01 - Scavi Fase: Valore del rischio: 4

Attività: F.03.01.02.04 - Esecuzione dello scavo di fondazione Rumore: 84 dB

				Kumore: 64 ub		
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative		
investimento di	mezzi					
		Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta in	Casco			
		cabina				
		La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di				
		cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque osservando				
		i limiti stabiliti				
		Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere				
		dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno				
		spazio minimo di m 0,70 oltre le sagome di ingombro				
		Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei				
		mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della				
		postazione sicura				
Investimento di	i estranei alle lavorazioni	Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni				
Indebolimento	e/o crollo di manufatti	Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee				
adiacenti		precauzioni per prevenire l'indebolimento delle strutture				
Lesioni e/o inve	estimento di persona	Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente		D.P.R. n. 164/56 Art.		
	•	nel campo d'azione degli automezzi		12		
		Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei				
		lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non				
		segnalate opportunamente				
		Allestire, ove possibile, percorsi chiaramente segnalati e distinti per				
		gli automezzi e gli uomini				
Caduta nello sc	avo	Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a		D.P.R. n. 164/56 Art.		
		distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di		12		
		parapetto di sicurezza				
		Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle				
		delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro				
		manutenzione				
		Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di		D.P.R. n. 164/56 Art.		
		sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a		4		
		mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo				
		scavi				
	to accidentale di tubazioni	Provvedere all'individuazione dei condotti interrati				
o impianti						
		Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti				
		prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la				
		situazione al capocantiere o al preposto				
Elettrocuzione		Mantenere i mezzi e loro parti a distanza superiore a 5 m dalle linee		D.P.R. n. 164/56 Art.		
		elettriche aeree		11		
Inalazione di po	olveri	Mantenere bagnato il terreno	Mascherine			
			antipolvere			
		Descrizione		Riferimenti		
Mezzi	Pala compatta (bobcat)			Vedi pag 44		
Attrezzature	Pala meccanica con retoe	scavatore (TERNA)		Vedi pag 74		
	Autocarro con cassone ril	baltabile		Vedi pag 77		
				1 . 2		

Categoria:	F.03 - LOCULI				do del danno: 2
Fase:	F.03.01 - Scavi				lità del danno: 2
Attività:	F.03.01.03 - Ritomba scavi e sua compattaz	v alore o	lel rischio: 4		
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.	.I.	Misure legislative
Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi o per trazioni incongrue Caduta su ferri di ripresa		Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione dei mezzi meccanici ausiliari. Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato. Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre			D.LGS. n. 626/94
Inalazione di polveri		protezioni adeguate	Maschera co	on filtro	
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra (fondazioni Muratore polivalente Operaio comune polivalen Palista Autista autocarro	i, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) nte			
Materiali	Ghiaione misto in natura				Vedi pag 106

Categoria: Fase: Attività:	F.03.01 - Scavi		agnitudo del danno: 2 robabilità del danno: 2 alore del rischio: 4	
	Descrizione		Riferimenti	
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali		Vedi pag 69	
	Costipatore manuale (rana)		Vedi pag 78	
Mezzi	Autocarro		Vedi pag 45	
	Pala compatta (bobcat)		Vedi pag 44	
	Pala meccanica		Vedi pag 45	

Categoria:	F.03 - LOCULI		Rumor	re: 83 dB		
Fase:	F.03.02 - Travi o	li fondazione				
Attività:	Attività: F.03.02.01 - Getti di calcestruzzo con autobetoniera e autopompa					
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative		
Franamento dello scavo  Caduta nello scavo		Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro manutenzione		D.P.R. n. 164/56 Art. 12 e D.P.R. n. 164/56 Art. 13 D.P.R. n. 164/56 Art. 12		
Investimento da caduta di materiali		Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo scavi  Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali.  I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento	Casco	D.P.R. n. 164/56 Art.		
Caduta di mate	rian dan ano	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco	Casco			
		Descrizione		Riferimenti		
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali		re manuali		Vedi pag 78		
Materiali	Conglomerato, eventu	nalmente additivato		Vedi pag 106		
Mezzi Betoniera a bicchiere		autocarrata per il trasporto del cls.		Vedi pag 46		
Dumper				Vedi pag 47		
Attrezzature Autopompa				Vedi pag 79		
	Autobetoniera			Vedi pag 80		

Categoria: F.03 - LOCUL	I	Rumore	e: 84 dB		
<b>Fase:</b> F.03.02 - Trav	i di fondazione				
<b>Attività:</b> F.03.02.02 - E	F.03.02.02 - Esecuzione, collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato				
Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative		
Franamento dello scavo  Caduta nello scavo	Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro manutenzione  Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo scavi		D.P.R. n. 164/56 Art. 12 e D.P.R. n. 164/56 Art. 13 D.P.R. n. 164/56 Art. 12 D.P.R. n. 164/56 Art.		
Caduta di materiali dall'alto	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco	Casco			
Investimento per caduta di materiali	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo	Casco			
dall'alto	indossare sempre e comunque il casco				
Lesioni dorso-lombari per	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la				
movimentazione manuale dei carich	1				
trazioni incongrue	meccanici ausiliari.				

Categoria: F.03 - LOCULI Rumore: 84 dB Fase: F.03.02 - Travi di fondazione F.03.02.02 - Esecuzione, collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato Attività: Rischi Misure sicurezza D.P.I. Misure legislative Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato (3) (4) Guanti Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto Proiezione di schegge o materiali Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi Occhiali paraschegge D.P.R. n. 547/55 Art. Ferite a terzi per caduta dall'alto Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta Investimento di persone e mezzi dopo la Fissare i pannelli al suolo o sui solai con puntelli adeguati e posa in opera controventature. E' ammesso impiegare tubi innocenti nelle puntellazioni Bloccare i pannelli tra loro con tiranti quotati Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore. Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90. Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o Caduta su ferri di ripresa realizzando un tavolato laterale o con altre protezioni adeguate Riferimenti Descrizione Materiali Tavole, listelli, ecc. in legno o pannelli in multistrato Vedi pag 106

Documenti	(3)	Un documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per
		un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse.
	(4)	Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque questa
		siano utilizzata.; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 Art. 35

Vedi pag 106

Vedi pag 78

Vedi pag 116

Vedi pag 80

Vedi pag 81

Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua

Uso di telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti

Utensili ed attrezzature manuali

Puliscitavole

Sega circolare

Attrezzature

Impianti fissi

Attrezzature

Categoria: F.03 - LOCULI

Fase: F.03.02 - Travi di fondazione

Attività: F.03.02.03 - Allestimento e posa dell'armatura

Rischi

Misure sicurezza

D.P.I. Misure legislative

Franamento dello scavo

Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre

	condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di		12 e D.P.R. n. 164/56
	sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità		Art. 13
	superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica		
Caduta nello scavo	Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a		D.P.R. n. 164/56 Art.
	distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di		12
	parapetto di sicurezza		
	Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle		
	delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro		
	manutenzione		
	Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di		D.P.R. n. 164/56 Art.
	sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a		4
	mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo		
	scavi		
Caduta di materiali dall'alto	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo	Casco	
	indossare sempre e comunque il casco		
Investimento per caduta di materiali	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo	Casco	
dall'alto	indossare sempre e comunque il casco		
Lesioni dorso-lombari per	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la		D.LGS. n. 626/94
movimentazione manuale dei carichi o per	movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi		
trazioni incongrue	meccanici ausiliari.		

Categoria: F.03 - LOCULI Rumore: 80 dB Fase: F.03.02 - Travi di fondazione F.03.02.03 - Allestimento e posa dell'armatura Attività: Rischi Misure sicurezza D.P.I. Misure legislative Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore. Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90. Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o Caduta su ferri di ripresa realizzando un tavolato laterale o con altre protezioni adeguate Investimento di non addetti durante le Non interferire nei transiti retrostanti o adiacenti e non interferire movimentazioni negli spazi lavorativi di altri con i materiali nelle fasi di movimentazione e posa Descrizione Riferimenti Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Vedi pag 106 Dime metalliche Vedi pag 107 Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 78 Cesoie Vedi pag 83 Piegaferri Vedi pag 84

Categoria:	Categoria: F.03 - LOCULI		Rumore	Rumore: 88 dB	
Fase:	F.03.02 - Travi di	fondazione			
Attività: F.03.02.04 - Vibrazione del getto					
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Franamento del		Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro manutenzione Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo scavi		D.P.R. n. 164/56 Art. 12 e D.P.R. n. 164/56 Art. 13 D.P.R. n. 164/56 Art. 12 D.P.R. n. 164/56 Art. 4	
Caduta di mater	iali dall'alto	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco	Casco		
Investimento pe dall'alto Caduta su ferri	r caduta di materiali di ripresa	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo indossare sempre e comunque il casco Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre protezioni adeguate	Casco		
	Descrizione			Riferimenti	
Attrezzature	Vibratore elettrico			Vedi pag 85	

Categoria:				tudo del danno: 2	
Fase:	F.03.03 - Posa in ope	F.03.03 - Posa in opera Blocchi Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.  Prob Vol.			
Attività:	F.03.03.01 - Trasport	F.03.03.01 - Trasporto, scarico e stoccaggio dei Blocchi Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.			
	Rischi Misure sicurezza		D.P.I.	Misure legislative	
Investimento mea	zzi e addetti nelle	Nelle fasi di inutilizzo, attrezzature e macchine vanno posizionate e			
movimentazioni	per carenza di spazio	fissate stabilmente contro la caduta			
Cedimento degli	stoccaggi	Organizzare i depositi solidi, su terreno compatto e di adeguata			
		portanza			
	Descrizione			Riferimenti	
Mansione	Capo squadra opere edili				
	Operaio comune polivalente				
	Addetto al carrello elevatore				
	Autista autocarro				

Categoria:	F.03 - LOCULI	Magnitudo del danno: 2		
Fase:	1.05.05 - 1 osa ili opera Bioceni Locuii a cicincitti piciaboricati ili c.a.v.		robabilità del danno: 1	
Attività:	vità: F.03.03.01 - Trasporto, scarico e stoccaggio dei Blocchi Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.		lel rischio: 2	
	Descrizione		Riferimenti	
	Autogru			
Materiali	Blocchi Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.		Vedi pag 107	
	Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)		Vedi pag 107	
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali		Vedi pag 69	
Mezzi	Carrello elevatore		Vedi pag 38	
	Carrello elevatore sviluppabile		Vedi pag 47	
	Autoarticolato		Vedi pag 48	
	Autogru		Vedi pag 49	


Categoria:	F.03 - LOCULI		Magni	tudo del danno: 3
Fase:	F.03.03 - Posa in ope	era Blocchi Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.	Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9	
Attività:	F.03.03.02 - Posa in sugli appoggi predis	opera dei Blocchi Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v. sposti		
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Investimento de movimentazion	egli addetti durante le i	Non è ammesso il transito dei carichi sospesi sopra il personale		
Caduta dall'alto montaggio	degli addetti durante il	Le lavorazioni vengono protette perimetralmente dal ponteggio; è necessario comunque indossare imbracatura collegata a fune di sicurezza ancorata a punti fissi	Imbracatura di sicurezza	
Caduta del cario	co per aggancio non	Per il sollevamento e la movimentazione utilizzare solo gli appositi punti di aggancio		
Idolico		Descrizione Descrizione		Riferimenti
Mansione Materiali		ente dore ti prefabbricati in c.a.v. ofilati metallici alliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)		Vedi pag 107  Vedi pag 108  Vedi pag 108  Vedi pag 109  Vedi pag 107
Attrezzature	Utensili ed attrezzature n	nanuali		Vedi pag 69
Mezzi	Carrello elevatore			Vedi pag 38
	Carrello elevatore svilup	pabile		Vedi pag 52
	Autogru			Vedi pag 49
Impianti fissi	Ponteggio metallico fisso	)		Vedi pag 116

Categoria: F.03 - LOCULI

Attività:

F.03.04 - Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso

Magnitudo del danno: 4 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 12



Montaggio di ponteggio metallico fisso (5) (6) (7) (8)

	66 1 66 (7,7,7,7,7)				
Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative		
Caduta degli elementi del ponteggio	Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali		D.Lgs. 81/08 Art.		
per sfilamento durante l'operazione di	devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un		123		
sollevamento al piano	preposto ai lavori				
	Segregare l'area interessata, durante l'allestimento, al fine di				
	tenere lontano i non addetti ai lavori				
Caduta degli addetti dall'alto	Assi accostate tra loro e alla costruzione (distanza massima				
	20 cm o realizzazione di parapetto sul lato interno)				
	L'altezza dei montanti supera di almeno 1,20 m il piano di				
	gronda o l'ultimo impalcato				
	La presenza del sottoponte può essere omessa solo nel caso				
	di lavori di manutenzione di durata inferiore ai cinque				
	giorni				
	Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il	Imbracatura di	D.Lgs. 81/08 Art.		

Categoria: Attività:	F.03 - LOCULI  Montaggio di ponto	eggio metallico fisso	Prob	nitudo del danno: 4 abilità del danno: 3 re del rischio: 12
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
		vuoto da parapetto costituito da due correnti, il superiore ad un'altezza di m 1 dal piano calpestio, e tavola fermapiedi alta non meno di cm 20 posta di costa ed aderente al tavolato; sia i correnti che la tavola fermapiedi devono essere applicati all'interno dei montanti	sicurezza	115
Tagli, abrasion mani	ni e contusioni alle		Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5
Lesioni dorso-	lombari per i lavoratori	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti o di difficile presa		
		Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato		D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII §
Elettrocuzione		Non possono essere eseguiti lavori a distanze da linee elettriche o impianti elettrici inferiori a quelle indicate in Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 Grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate non inferiore ad IP55 Collegare il ponteggio alla messa a terra di cantiere; Se necessario, realizzare l'impianto di protezione contro le		D.Lgs. 81/08 Art. 83
Cedimento del parti	l ponteggio o di sue	scariche atmosferiche Utilizzare esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione ministeriale e montarli secondo le disposizioni del relativo libretto o secondo le indicazioni di progetto Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici; devono avere spessore minimo di cm 4 per larghezza di cm 30 e cm 5 per larghezza di cm 20; non devono avere nodi passanti che riducano del 10 % la sezione resistente;		D.Lgs. 81/08 Artt. 131 comma 6, 134
		Non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le estremità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un traverso  Non utilizzare elementi appartenenti a ponteggio diverso  Basette per la ripartizione del carico sul piano di appoggio		D.Lgs. 81/08 Allegato XVIII §
Caduta di mate	eriale dall'alto	Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali possono essere soggetti a caduta)		2.2.1 D.Lgs. 81/08 Allegato VI § 1.7
		Teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del ponteggio In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano di terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante		Circ. Min. Lav. 149 /85
		Descrizione		Riferimenti
Mansione	Responsabile tecnico d Capo squadra opere ed Ponteggiatore Operaio comune ponte Operaio comune poliva	ili ggiatore		
Materiali	Ponteggi metallici (sm	ontati)		Vedi pag 109
Attrezzature	Utensili ed attrezzature			Vedi pag 86
Segnaletica	(5) Pre	sso i ponteggi:		


Categoria:

F.03 - LOCULI

Attività:

F.03.04 - Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso

Magnitudo del danno: 4 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 12



Documenti

- (6) Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e libretto contenente schemi e istruzioni; D.Lgs. 81/08 Artt. 131 comma 6, 134
- (7) Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato per ponteggi con h>20 m o con schemi difformi dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 Artt. 133
- (8) La documentazione di controllo e verifiche va conservata, quindi, fino al momento dello smantellamento delle opere provvisionali, in quanto, seppure reinstallate, non assumeranno più la conformazione precedente.
  - Si lascia al datore di lavoro piena discrezionalità in merito alla ulteriore conservazione della documentazione ai soli fini probatori; D. Lgs. 359/99
- Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro Modalità di conservazione delle relative documentazioni

Categoria:	F.03 - LOCULI				
Fase:	F.03.05 - Realizzazio	one murature in blocchi di calcestruzzo			
	Rischi	Misure sicurezza	D.F	P.I.	Misure legislative
Nella realizzazio	one delle attività di questa				
fase saranno pre	esenti i seguenti rischi:				
Caduta di perso	ne dalle aperture	Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne (vani ascensori,			D.P.R. n. 164/56
	_	ad es.) che esterne, se non hanno un parapetto alto almeno 100 cm, vanno protette con un parapetto di sicurezza			
Caduta di perso	ne dall'alto	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non			
Caduta di perso.	ne dan ano	una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di			
		sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.			
		Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti			
		con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90; per altezze			
		superiori, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o			
		scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro			
		superiore dotata di parapetto perimetrale			
Caduta su ferri	di ripresa	Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o			
	*	realizzando un tavolato laterale o con altre protezioni adequate			

Categoria:	ia: F.03 - LOCULI Rumo			: 79 dB
Fase:	F.03.05 - Realizzazio	ne murature in blocchi di calcestruzzo		
Attività:	F.03.05.01 - Muratur	e		
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Offesa al capo p oggetti taglienti	er urti contro ostacoli,		Elmetto	
		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Blocchi in calcestruzzo	Descrizione		Riferimenti Vedi pag 109
Materiali	Blocchi in calcestruzzo Malta di cemento	Descrizione		
Materiali Attrezzature				Vedi pag 109
	Malta di cemento			Vedi pag 109 Vedi pag 109 Vedi pag 86
	Malta di cemento Utensili ed attrezzature m			Vedi pag 109 Vedi pag 109

Categoria:	F.03 - LOCULI		_	ido del danno: 2	
Fase:	F.03.06 - Copertura			Probabilità del danno: 1	
Attività:			lel rischio: 2		
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Investimento	nezzi e addetti nelle	Nelle fasi di inutilizzo, attrezzature e macchine vanno posizionate e			
movimentazio	ni per carenza di spazio	fissate stabilmente contro la caduta			
Cedimento de	gli stoccaggi	Organizzare i depositi solidi, su terreno compatto e di adeguata			
		portanza			
		Descrizione		Riferimenti	
Mansione	Capo squadra opere edili				
	Operaio comune polivale				
	Addetto al carrello elevat	ore			
	Autista autocarro				
	Autogru				
Materiali	Pannelli prefabbricati in o	c.a.v. della larghezza di cm. 70		Vedi pag 110	
	Funi di imbracatura, meta	alliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento)		Vedi pag 107	
Attrezzature	Utensili ed attrezzature m	nanuali		Vedi pag 69	
Mezzi	Carrello elevatore svilupp	pabile		Vedi pag 47	
	Carrello elevatore			Vedi pag 38	
	Autoarticolato			Vedi pag 53	
	Autogru			Vedi pag 53	

Categoria: Fase: Attività:	F.03 - LOCULI F.03.06 - Copertura F.03.06.01.02 - Posa	in opera della pensilina pannelli prefabbricati in c.a.v.	Probab Valore	udo del danno: 3 ilità del danno: 3 del rischio: 9
	Rischi	Misure sicurezza	Rumore: 71 dB  D.P.I. Misure legislati	
Caduta dall'alto	degli addetti	Devono indossare imbracatura di sicurezza collegata a fune tesa	Imbracatura di	

Categoria: F.03 - LOCULI

Fase: Copertura

Categoria:

F.03 - LOCULI

Attività: Posa in opera della pensilina pannelli prefabbricati in c.a.v.

Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 3 Valore del rischio: 9

Rumore: 71 dB

Rumore: 84 dB

Rischi Misure sicurezza D.P.I. Misure legislative sicurezza Rottura dei punti di aggancio del Il sollevamento delle predalles dovrà essere eseguito con le prefabbricato. attrezzature necessarie (bilancini e simili), secondo le disposizioni scritte della ditta fornitrice dei prefabbricati. Caduta di personale dall'alto durante la Imbracatura di Sarà realizzato un impalcato intermedio con le tavole in legno con posa delle predalles le seguenti caratteristiche: sicurezza fibre con andamento parallelo all'asse; spessore non inferiore a 4 cm per larghezza di 30 cm e 5 cm per larghezza di 20 cm; non dovranno avere nodi passanti che ridurranno più del 10% la sezione di resistenza; dovranno essere assicurate contro gli spostamenti; dovranno essere ben accostate tra loro; non dovranno presentare parti a sbalzo; dovranno poggiare sempre su tre traversi; le loro estremità dovranno essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso per non meno di 40 cm; la luce di inflessione non dovrà essere superiore a 1,80 Caduta del carico per aggancio non Per il sollevamento e la movimentazione utilizzare solo gli appositi idoneo punti di aggancio Caduta degli addetti dalle lastre durante la E' vietato transitare e/o sostare sui manufatti non correttamente Imbracatura di fase transitoria sicurezza appoggiati Riferimenti **Descrizione** Mansione Capo squadra opere edili Muratore polivalente Operaio comune polivalente Addetto al carrello elevatore Autogru Operaio comune polivalente Materiali pannelli prefabbricati in c.a.v. della larghezza di cm. 70 Vedi pag 110 Tirafondi, bulloneria, profilati metallici Vedi pag 108 Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi pag 107 Mezzi Carrello elevatore Vedi pag 38 Carrello elevatore sviluppabile Vedi pag 47 Autogru Vedi pag 56 Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 69 Impianti fissi Ponteggio metallico fisso Vedi pag 116 Ponti su cavalletti Vedi pag 117

Fase:	Fase: F.03.06 - Copertura				
Attività:	Attività: F.03.06.02 - Esecuzione, collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato				
Ri	ischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Franamento dello sc	avo	Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le		D.P.R. n. 164/56 Art.	
		condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di		12 e D.P.R. n. 164/56	
		sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità		Art. 13	
		superiors a m 1.5; consultors av la relazione geoteonica			

Franamento dello scavo	Assicurare una pendenza delle paren dello scavo compatibile con le		D.P.K. n. 104/30 Art.
	condizioni geo-morfologiche della zona; predisporre armature di		12 e D.P.R. n. 164/56
	sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità		Art. 13
	superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica		
Caduta nello scavo	Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a		D.P.R. n. 164/56 Art.
	distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di		12
	parapetto di sicurezza		
	Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle		
	delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro		
	manutenzione		
	Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di		D.P.R. n. 164/56 Art.
	sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a		4
	mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo		
	scavi		
Caduta di materiali dall'alto	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo	Casco	
	indossare sempre e comunque il casco		
Investimento per caduta di materiali	Nei pressi del bordo scavi e durante le operazioni di disarmo	Casco	
dall'alto	indossare sempre e comunque il casco		

Categoria: F.03 - LOCULI Rumore: 84 dB

F.03.06 - Copertura Fase:

Attività: F.03.06.02 - Esecuzione, collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato					
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Proiezione di scl	e manuale dei carichi o per de hegge o materiali r caduta dall'alto persone e mezzi dopo la ne dall'alto	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari.  Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato (9) (10)  Gli addetti devono utilizzare a seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine  Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o installare schermi paraschegge  Durante i lavori su scale o luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta  Fissare i pannelli al suolo o sui solai con puntelli adeguati e controventature. E' ammesso impiegare tubi innocenti nelle puntellazioni  Bloccare i pannelli tra loro con tiranti quotati  Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale  Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o	Guanti Scarpe di sicurezza Occhiali Otoprotettori Maschera con filtro adatto Occhiali	D.P.R. n. 547/55 Art. 24	
		realizzando un tavolato laterale o con altre protezioni adeguate  Descrizione		Riferimenti	
Materiali	Tavole, listelli, ecc. in leg	no o pannelli in multistrato		Vedi pag 106	
		ninerali leggeri a volte combinati con acqua		Vedi pag 106 Vedi pag 106	
Attrezzature	Utensili ed attrezzature m			Vedi pag 100 Vedi pag 78	
Impianti fissi	Uso di telai di ponteggio prefabbricati, assimilabili a ponti su cavalletti			Vedi pag 116	
Attrezzature	Puliscitavole	r su qualification a point su outunous		Vedi pag 110 Vedi pag 80	
1 MICZZature	Sega circolare				
D	_	dogumento con la vonificha mariodisha dava cocara terrete e diere ele	omo doll'outomità dii-	Vedi pag 81	
Documenti	(10) un j	documento con le verifiche periodiche deve essere tenuto a disposizi periodo di cinque anni dall'ultima registrazione delle verifiche stesse. documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompano utilizzata.; D.Lgs. 626/1994 come modificato e integrato dal D.Lg	gnare l'attrezzatura di l	avoro ovunque questa	

Categoria:	F.03 - LOCULI			ido del danno: 3	
Fase:	: r.05.00 - Copertura			pabilità del danno: 2 pre del rischio: 6	
Attività:	F.03.06.03 - Getto in	calcestruzzo, alleggerito con inerte di pomice	Rumore		
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Caduta dall'alto degli addetti  Lesioni dorso lombari per i lavoratori		Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi e/o a punti fissi Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56 D.LGS. n. 626/94 Art. 47 D.LGS. n. 626/94 Allegato VI	
Descrizione			Riferimenti		
Mansione	Capo squadra opere edili				
	Muratore polivalente				
	Autista pompa cls				
	Autista autobetoniera				
	Operaio comune				

Categoria:	F.03 - LOCULI	Magnitudo del danno: 3
Fase:	F.03.06 - Copertura	Probabilità del danno: 2
Attività:	F.03.06.03 - Getto in calcestruzzo, alleggerito con inerte di pomice	Valore del rischio: 6 Rumore: 74 dB
	Descrizione	Riferimenti
Materiali	Conglomerato con inerte di pomice	Vedi pag 110
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali	Vedi pag 69
Mezzi	Betoniera a bicchiere autocarrata per il trasporto del cls.	Vedi pag 46
	Carrello elevatore sviluppabile	Vedi pag 47
	Dumper	Vedi pag 47
	Autopompa	Vedi pag 58
	Autobetoniera	Vedi pag 59
Impianti fissi	Ponteggio metallico fisso	Vedi pag 116

Categoria:	F.03 - LOCULI		8	ıdo del danno: 4
Fase:	F.03.06 - Copertura			lità del danno: 4
Attività:	F.03.06.04 - Posa in opera sulla coperture della impermeabilizzazione con guaina bituminosa mulitstratto con lamina superiore in alluminio		Valore o Rumore	del rischio: 16 :: 86 dB
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso-lo movimentazione trazioni incongr Caduta di person Caduta di mater	e manuale dei carichi o per ue ne dall'alto	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari.  Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda della durata della lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi		D.LGS. n. 626/94  D.P.R. n. 164/56 Art.
		Indossare l'elmetto quando si opera in prossimità del bordo scavi	Elmetto	14
		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Guaina bituminoso-elasto	merica mulitstratto con lamina superiore in alluminio		Vedi pag 110
Attrezzature	Utensili ed attrezzature m	anuali		Vedi pag 75
	Coltelli speciali tipo "Cre	so"		Vedi pag 88
	Cannello per guaina			Vedi pag 88
Impianti fissi	Funi e cinghie			Vedi pag 117
	Uso di ponteggio metallic	eo fisso		Vedi pag 118

Categoria:	F.03 - LOCULI		Magnitu	ıdo del danno: 2
Fase:	F.03.06 - Copertura			ilità del danno: 2
Attività:	F.03.06.05 - Collega:	mento di discendente pluviale	v alore o	del rischio: 4
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'alto	degli addetti	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda	Guanti Casco di protezione Scarpe di sicurezza	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Tubazioni in P.V.C.			Vedi pag 111
	Silicone			Vedi pag 111
Attrezzature	Trapano			Vedi pag 89
	Utensili ed attrezzature m	nanuali		Vedi pag 89
Impianti fissi	Uso di ponteggio metallic	co fisso		Vedi pag 118

Categoria: Attività:	F.03 - LOCULI F.03.07 - Posa di riv	estimenti in lastre di travertino	Magnitudo del danno: 3 Probabilità del danno: 2 Valore del rischio: 6 Rumore: 75 dB	
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso l	ombari per i lavoratori	Formazione e definizione di modalità operative specifiche per movimentazioni, prima dell'imbracatura e dopo il deposito nella postazione di arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, difficili da afferrare o in equilibrio instabile		D.LGS. n. 626/94 Art. 47 D.LGS. n. 626/94 Allegato VI
Caduta di perso	one dall'alto	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale		
		Descrizione		Riferimenti
Mansione  Materiali	Capo squadra opere edili Posatore pavimenti e rive Muratore polivalente Operaio comune polivale Pietre naturali e artificial Malta bastarda Tirafondi, zanche, tassell Collante	estimenti ente i		Vedi pag 111 Vedi pag 111 Vedi pag 111 Vedi pag 112
Attrezzature	Utensili ed attrezzature n Trapano Avvitatore elettrico Clipper Smerigliatrice angolare a			Vedi pag 90 Vedi pag 90 Vedi pag 91 Vedi pag 92 Vedi pag 93
Impianti fissi	Ponteggio metallico fisso Ponti su cavalletti			Vedi pag 116 Vedi pag 117

Categoria:	F.03 - LOCULI		Magnitu	ıdo del danno: 1
Attività:	Valore		lità del danno: 1 del rischio: 1 :: 75 dB	
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso-lo	mbari per	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la		D.Lgs. 81/08 Art. 168
movimentazione	e manuale dei carichi	movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi adeguati		- Allegato XXXIII
	Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra opere edili			
	Posatore pavimenti e rive	stimenti		
	Muratore polivalente			
	Operaio comune polivale	nte		
Materiali	Pavimento in lastre natura	ali e artificiali		Vedi pag 105
				Vedi pag 105
Attrezzature	Utensili ed attrezzature m	anuali		Vedi pag 71

Categoria: Attività:	F.03 - LOCULI F.03.09 - Murature	e/o Cornici in Cotto Estense	Proba Valore	itudo del danno: 2 bilità del danno: 2 e del rischio: 4 re: 79 dB
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Lesioni dorso lo	mbari per i lavoratori	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato.		D.LGS. n. 626/94 Allegato VI
Caduta di perso	ne dall'alto	Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.		

Categoria:	F.03 - LOCULI		U	do del danno: 2
Attività:	Valore de Rumore:		lità del danno: 2 lel rischio: 4 : 79 dB	
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Caduta su ferri Offesa al capo oggetti taglien	per urti contro ostacoli,	Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90. Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda della durata della lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre protezioni adeguate Realizzare i ferri di ripresa con le terminazioni piegate a 90° o maggiori	Casco di protezione	
		Descrizione		Riferimenti
Mansione	Muratore polivalente Operaio comune polivale			
Materiali	Mattoni laterizi, pieni tip	o Cotto Estense ecc.		Vedi pag 112
	Malta bastarda			Vedi pag 112
Attrezzature	Clipper			Vedi pag 95
	Utensili ed attrezzature n	nanuali		Vedi pag 96
	Betoniera a bicchiere			Vedi pag 96
Impianti fissi	Ponti su cavalletti			Vedi pag 117

Categoria: Attività:	F.03 - LOCULI F.03.10 - Tinteggiature esterne manuali		Magnitudo del danno: Probabilità del danno: Valore del rischio: 6 Rumore: 89 dB	
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
	e manuale dei carichi ne attraverso le aperture	Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi adeguati Le aperture che prospettano sul vuoto, sia interne che esterne, vanno protette con un parapetto di sicurezza alto 100 cm rispetto al piano di calpestio dell'addetto  Le scale a mano sono da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, a seconda del tempo di lavorazione, utilizzare trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale		D.Lgs. 81/08 Art. 168 - Allegato XXXIII D.Lgs. 81/08 Artt. 126, 146 - Allegato XVIII § 2.1.5 - Allegato IV § 1.7.2.1
		Descrizione		Riferimenti
Mansione Materiali Attrezzature Impianti fissi	Operaio polivalente Vernici o pitture Utensili ed attrezzature r Ponti su cavalletti	nanuali		Vedi pag 113 Vedi pag 71 Vedi pag 118
	Ponteggio metallico fisso			Vedi pag 119

Categoria:				ido del danno: 3 ilità del danno: 2
Attività:	tà: F.04.01 - Scavo a sezione obbligata (11)		Valore o Rumore	del rischio: 6 e: 83 dB
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Caduta di materi	iali dall'alto	Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi		D.P.R. n. 164/56 Art. 14
		Indossare l'elmetto quando si opera in prossimità del bordo scavi Non adoperare le macchine operatrici come apparecchi di sollevamento	Casco di protezione	
Franamento delle	o scavo	Non realizzare depositi di materiali sul bordo scavi		D.P.R. n. 164/56 Art. 14
		Assicurare una pendenza delle pareti dello scavo compatibile con le		D.P.R. n. 164/56 Art.

Categoria:	${\rm F.04-RETEFOGNARIAACQUEBIANCHEEPOSACAVIDOTTOENELEDITUBAZIONEIN}$	Magnitudo del danno: 3
	PCV ø 32	Probabilità del danno: 2
Attività:	F.04.01 - Scavo a sezione obbligata (11)	Valore del rischio: 6
		Rumore: 83 dB

condizionia geo-morfologiche della zona; predisporre armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1.5; consulture ev. la relizzione geotecnica investimento di mezzi d'opera o l'vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi investimento di mezzi un'attenti dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cambina La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cambina La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cambina la velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cambina deve essere reidotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio mismo di m 0,70 oltre le sagome di ingombro il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi comunica all'attista del camiori biblicazione della postazione sicura  Investimento di estranei alle lavorazioni Contenti l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni Nell'essecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee precauzioni per prevenitore l'indebolimento delle strutture la personale area addetto all'assistenza non deve essere presente nel campe d'azione degli automezzi e la lavorazioni non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente  Allestire, ove possibile, percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini Escuvione di recinizione adeguata con idonea segnaletica a distanza di utu entri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza Controllure frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposto provvedendo se necessario alla loro manutenzione  Accesso allo savon mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di qu. e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo scri provvedere all'individuazione dei condotti inte		Rumore: 83 dB				
Sostegno, sporgent almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione geotecnica processimento di mezzi investimento di mezzi in cabina La velocità dei mezzi in catina La velocità dei mezzi in catina La velocità del camion non sosta in cabina La velocità dei mezzi in catina La velocità dei mezzi in comunque osservando i limiti stabiliti Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di nu (70) dori le vasgome di inginombro II responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi in comunica all'autista del camion l'ubicazione della postazione sicura Consentire flaccesso sol ol personale addetto alle lavorazioni ladebolimento e/o crollo di manufatti adiacenti I personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi II personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi II personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi II personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi II personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi II personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi II personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi II personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi II personale a terra d'accesso all'adiomezzi de dei mezzi necessità de de mano a norma. Fesse, che se songene pre redizione del barriere e delle delimitazioni predisposte de si sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m. eò scale a mano a norma, fissae, che se sporgnon pi	Rise	chi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Investimento di mezzi  Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta in california.  La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e commanque osservando il limiti stabiliti  La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e commanque osservando il limiti stabiliti  Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere difinensionate rispetto di mezzi; garantendo uno spazio minimo di m 0,70 oltre le sagome di ingombro Il responsabile di cantiere deve essere ridotta il più possibile o mezzi; commica all'autista del camion l'ubicazione della postazione sicura  Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni indeholimento el o crollo di manufatti adiacenti  Lesioni e/o investimento di persona  Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente el campo d'azione degli automezzi  Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoraziori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnaltare opportunamente  Allestire, ove possibile, percosi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli unuomi  Esceuzione di recinzione adegututa con idonea segnalati e distinti per gli automezzi e gli unuomi  Esceuzione di recinzione adegututa con idonea segnalati e distinti per gli automezzi e gli unuomi  Esceuzione di recinzione adegututa con idonea segnalati e distinti per gli automezzi e gli unuorazio e di parapetto di sicurezza  Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimiazioni predisposte provvedendo se necessario alla foro manutenzione  Accesso allo seavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuto per più di 2 m. e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo seavi mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo seavi mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo seavi prima di procedere nei lavori			sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità		D.P.R. n. 164/56 Art.	
Durante le operazioni di carico l'autista del camion non sosta in cabina china chin			Vietato transitare o sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi		13	
Cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di m 0,70 oltre le sagome di ingombro Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della postazione sicura Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni Nell'esccuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee prostazione el caranti postazione della postazione sicura Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni Nell'esccuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee prostazione della successo solo al personale addetto alle lavorazioni Nell'esccuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee prostazione della prostazione di presenza representa nel campo d'azione degli automezzi l'I terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavorazioni non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Allestire, ove possibile, percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi egli utomenzi el scarizzazione di parapetto di sicurezza. Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro manutenzione a no norna. fissuta di della barriere delle delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro manutenzione a norna. Il successo allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza.  Danneggiamento accidentale di tubazioni o impianti prima di procedere nel ilavori segnalare immediatamente la situazione an norna. fissuce, che sporgono più di un metro dal bordo scavi Provvedere all'individuazione dei condotti interrati  Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione del ettriche aeree    D.P.R. n. 164/56 .			•	Casco di protezione		
dimensionater ispectio all'ingombro dei mezzi garantendo uno no 7,00 four les aggome di ingombro II responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della portazione in 7,00 four les aggome di ingombro II responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della formationa diacenti   Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni in debolimento de/o crollo di manufatti adiacenti   Lesioni e/o investimento di persona e la terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi II terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente la distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza e gli uomini   Lescuzione dell'entiazioni predisposte provedendo se necessario alla loro manutenzione   Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza di parapetto di sicurezza di parapetto di sicurezza di parapetto di sicurezza e mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo scavi   Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti   Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto   Provvedere all'individuazione dei condotti interrati   Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto   Provvedere all'individuazione dei condotti interrati   Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto   Provvedere all'individuazione dei condotti interrati   Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori			cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti			
Investimento di estranei alle lavorazioni ndebolimento e/o crollo di manufatti addiacenti e Indebolimento e/o crollo di manufatti addiacenti e Indebolimento delle strutture di personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente ne campo d'azione degli automezzi e Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente ne campo d'azione degli automezzi e Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Allestire, ove possibile, percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini Esceuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro manuterzione  Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m. e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgono più di u metro dal bordo scavi  Provvedere all'individuazione dei condotti interrati  Flettrocuzione di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto  Manchera con filtro daltto  Mantenere i mezzi e loro parti a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree   Descrizione  Mansione  Capo squadra opere editl  Autista autocarro Escavatorista  Materiali  Terra, ghiano emisto in natura  Vedi pag 113  Vedi pag 60			dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di m 0,70 oltre le sagome di ingombro Il responsabile di cantiere coordina gli spostamenti reciproci dei mezzi; comunica all'autista del camion l'ubicazione della			
Lesioni e/o investimento di persona  Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate oportunamente Allestire, ove possibile, percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini  Esecuzione di recinizione adeguata con idonea segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini  Esecuzione di recinizione adeguata con idonea segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini  Esecuzione di recinizione adeguata con idonea segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini  Esecuzione di recinizione adeguata con idonea segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini  Esecuzione di recinizione adeguata con idonea segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini  Esecuzione di cerinizione adeguata con idonea segnalati e distinti per gli automezzi e delle delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro manutenzione  Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m., e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo scavi  Provvedere all'individuazione dei condotti interrati  Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto  D.P.R. n. 303/56  Maschera con filtro adatto  D.P.R. n. 164/56 / 11  D.P.R. n. 164/56 / 11  Elettrocuzione  Mansione  Capo squadra opere edili Autista autocarro Escavatorista  Materiali  Terra, ghiaione misto in natura  Vedi pag 113  Vedi pag 60			Consentire l'accesso solo al personale addetto alle lavorazioni Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee			
La vortaori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente   Allestire, ove possibile, percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini   Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza   Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro manutenzione   Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo scavi   Provvedere all'individuazione dei condotti interrati   Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti   Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto   D.P.R. n. 303/56   D.P.R. n. 164/56		nto di persona	Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi		D.P.R. n. 164/56 Art.	
Caduta nello scavo di danta deguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro manutenzione Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo scavi Provvedere all'individuazione dei condotti interrati Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto  Elettrocuzione  Mantenere i mezzi e loro parti a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree  Mansione Capo squadra opere edili Autista autocarro Escavatorista  Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Vedi pag 113  Mezzi Autocarro cassone ribaltabile			lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente Allestire, ove possibile, percorsi chiaramente segnalati e distinti per			
delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro manutenzione  Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo scavi  Provvedere all'individuazione dei condotti interrati  Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto  Elettrocuzione  Mantenere i mezzi e loro parti a distanza superiore a 5 m dalle line elettriche aeree  Mansione  Capo squadra opere edili Autista autocarro Escavatorista  Materiali  Terra, ghiaione misto in natura  Mezzi  Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicureza, eleto più di 2 m, e/o scale a mano a norma, fissate, che sporgono più di un metro dal bordo scavi  Provvedere all'individuazione dei condotti interrati  Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto  D.P.R. n. 303/56  Maschera con filtro adatto  D.P.R. n. 164/56 / 11  Provvedere all'individuazione dei condotti interrati  Materiali  Terra, ghiaione misto in natura  Vedi pag 113  Vedi pag 60	Caduta nello scavo		Esecuzione di recinzione adeguata con idonea segnaletica a distanza di due metri dal ciglio scavo oppure realizzazione di parapetto di sicurezza		D.P.R. n. 164/56 Art. 12	
Danneggiamento accidentale di tubazioni o impianti  Danneggiamento accidentale di tubazioni o impianti  Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto  D.P.R. n. 303/56  Maschera con filtro adatto  D.P.R. n. 164/56 A  D.P.R. n. 164/56 A  D.P.R. n. 164/56 A  Mansione  Mansione  Capo squadra opere edili Autista autocarro Escavatorista  Materiali  Terra, ghiaione misto in natura  Mezzi  Autocarro con cassone ribaltabile  Autocarro con cassone ribaltabile  Autocarro con cassone ribaltabile			delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro manutenzione Accesso allo scavo mediante rampa predisposta, con parapetto di sicurezza quando prospetta nel vuoto per più di 2 m, e/o scale a		D.P.R. n. 164/56 Art.	
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto  Inalazione di polveri  Elettrocuzione  Mantenere i mezzi e loro parti a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree  D.P.R. n. 303/56  Maschera con filtro adatto  D.P.R. n. 164/56 A 11  Mansione  Capo squadra opere edili Autista autocarro Escavatorista  Materiali  Terra, ghiaione misto in natura  Mezzi  Autocarro con cassone ribaltabile  Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la situazione immediatamente la situazione o inpreposto  Maschera con filtro adatto  D.P.R. n. 164/56 A 11  Vedi pag 113  Vedi pag 60		dentale di tubazioni	scavi			
Inalazione di polveri  Elettrocuzione  Mantenere i mezzi e loro parti a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree  D.P.R. n. 303/56  D.P.R. n. 164/56 A 11  D.P.R. n. 164/56 A 11  Riferimenti  Mansione  Capo squadra opere edili Autista autocarro Escavatorista  Materiali  Terra, ghiaione misto in natura  Mezzi  Autocarro con cassone ribaltabile  D.P.R. n. 303/56  Riferimenti  Vedi pag 113 Vedi pag 60	o impianti		prima di procedere nei lavori segnalare immediatamente la			
Elettrocuzione Mantenere i mezzi e loro parti a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree D.P.R. n. 164/56 A.  Terra, ghiaione misto in natura Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile D.P.R. n. 164/56 A.  Mantenere i mezzi e loro parti a distanza superiore a 5 m dalle linee elettriche aeree D.P.R. n. 164/56 A.  Riferimenti D.P.R. n. 164/56 A.  Riferi	Inalazione di polveri		and an emportant of an proposition		D.P.R. n. 303/56	
Mansione Capo squadra opere edili Autista autocarro Escavatorista  Materiali Terra, ghiaione misto in natura  Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi pag 60	Elettrocuzione		1 1	adatto	D.P.R. n. 164/56 Art.	
Autista autocarro Escavatorista  Materiali  Mezzi  Autocarro con cassone ribaltabile  Vedi pag 60			Descrizione		Riferimenti	
MaterialiTerra, ghiaione misto in naturaVedi pag 113MezziAutocarro con cassone ribaltabileVedi pag 60	Auti	sta autocarro				
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi pag 60			natura		Vedi pag 113	
		•				
					1 0	
Segnaletica  (11) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.  La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 493/96		(11) Esp	orre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezz		1 0	

Categoria:					Magnitudo del danno: 2 Probabilità del danno: 2	
Attività:	F.04.02 - Posa in	in opera di tubo in PVC ø 32 PN 10 Valore del rischio: 4			lel rischio: 4	
Rischi		Misure sicurezza	D.I	P.I.	Misure legislative	
03 - CADUTA D Caduta dall'alto		Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucciolo			D.Lgs. 81/08 Art. 113 comma 3, comma 9	

Categoria:	F.04 - RETE FOGI PCV ø 32	nitudo del danno: 2 abilità del danno: 2		
Attività:	F.04.02 - Posa	F.04.02 - Posa in opera di tubo in PVC ø 32 PN 10 Valore d		
Rischi		Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Rischi 13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, LESIONI Lesioni alle mani per uso di attrezzi e per contatto con materiali Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi		Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne o di dimensioni ingombranti o di difficile presa Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi deve essere frequentemente turnato	Guanti	D.Lgs. 81/08 Allegato VIII § 3.6, § 4.5 D.Lgs. 81/08 Art. 168 - Allegato XXXIII  D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 - Allegato XXXIII § 4
	Riferimenti			
Mansione	Capo squadra (impianti) Idraulico Operaio comune polivalente			
Materiali Tubazioni in PVC ø 32 PN 10 Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali			Vedi pag 113 Vedi pag 71	

Categoria:	F.04 - RETE FOGNA PCV ø 32	RIA ACQUE BIANCHE E POSA CAVIDOTTO ENEL E		_	do del danno: 2 lità del danno: 2
Attività:	F.04.03 - Posa di condotta fognaria ø 200 <b>Valore</b> o			del rischio: 4	
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.	I.	Misure legislative
Inalazione di polveri			Maschera co adatto	on filtro	
Descrizione				Riferimenti	
Mansione  Materiali	Muratore polivalente Operaio comune polivalente Autista autocarro Palista Autista autobetoniera Tout-venat, ghiaione misto in natura Malta di cemento Tubazioni in PVC			Vedi pag 114 Vedi pag 114 Vedi pag 114 Vedi pag 114	
Attrezzature	Utensili ed attrezzature m	anuali			Vedi pag 98
Mezzi	Pala meccanica				Vedi pag 62
	Autocarro				Vedi pag 63
	Autobetoniera				Vedi pag 64

Categoria:	Categoria: F.04 - RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE E POSA CAVIDOTTO ENEL E DI TUBAZIONE IN Probabilità del danno: 2 PCV ø 32 Probabilità del danno: 2				
Attività:	F.04.04 - Reinterro se	F.04.04 - Reinterro scavi condotta principale Valore d			
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative	
Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi o per trazioni incongrue Caduta su ferri di ripresa Inalazione di polveri		Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione dei mezzi meccanici ausiliari.  Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato.  Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi "funghetti" o con altre protezioni adeguate	Maschera con filtro	D.LGS. n. 626/94	
	Riferimenti				
Mansione Muratore polivalente Operaio comune polivalente Palista					
Materiali Ghiaione misto in natura			Vedi pag 106		

Categoria:	F.04 - RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE E POSA CAVIDOTTO ENEL E DI TUBAZIONE IN PCV ø 32		ido del danno: 2 lità del danno: 2
Attività:	F.04.04 - Reinterro scavi condotta principale	Valore d	lel rischio: 4
	Descrizione		Riferimenti
Attrezzature	Utensili ed attrezzature manuali		Vedi pag 69
Mezzi	Pala compatta (bobcat)		Vedi pag 44

Categoria:	F.04 - RETE FOG PCV ø 32	NARIA ACQUE BIANCHE E POSA CAVIDOTTO ENEL E DI TUBA	ZIONE IN		
					lità del danno: 1 lel rischio: 2
Attività:	F.04.05 - Posa	in opera di fontanella in ghisa		v alore (	iei riscino: 2
	Rischi	Misure sicurezza	D.H	P.I.	Misure legislative
03 - <b>CADUT</b>	A DALL'ALTO				
Caduta dall'	alto	Utilizzare scale a mano o scale doppie con pioli incastrati ai montanti, con estremità antisdrucciolo			D.Lgs. 81/08 Art. 113 comma 3,
					comma 9
13 - ABRASI LESIONI	ONI, URTI, TAGLI,				
Lesioni alle	mani per uso di		Guanti		D.Lgs. 81/08
_	r contatto con				Allegato VIII §
materiali					3.6, § 4.5
	so-lombari per	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale			D.Lgs. 81/08 Art.
	zione manuale dei	dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per			168 - Allegato
carichi		i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per			XXXIII
		le donne o di dimensioni ingombranti o di difficile			
		presa Il personale addetto a protratte operazioni di			D.Lgs. 81/08 Art.
		movimentazioni manuali dei carichi deve essere			168 comma 2
		frequentemente turnato			- Allegato XXXIII
		requestemente turnato			§ 4
		Descrizione			Riferimenti
Mansione	Capo squadra (imp	pianti)			
	Idraulico	··· /			
	Operaio comune p	olivalente			
Materiali	Corpi radianti (idra				Vedi pag 114
Attrezzature	Utensili ed attrezza				Vedi pag 71
	Trapano				Vedi pag 98
	Avvitatore elettrice	0			Vedi pag 100

Categoria:	F.04 - RETE FOGNA PCV ø 32	ARIA ACQUE BIANCHE E POSA CAVIDOTTO ENEL E DI TUBA	_	ido del danno: 2 lità del danno: 2
Attività:	F.04.06 - Pluviali e o	collegamento ai pozzetti	Valore d	lel rischio: 4
	Rischi	Misure sicurezza	D.P.I.	Misure legislative
Caduta dall'alt	o degli addetti	Disporre idoneo parapetto o reti di sicurezza Il parapetto del ponteggio deve sporgere di almeno 1.20 m oltre il filo di gronda In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante  In mancanza di parapetto, indossare imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura	Calzature di sicurezza con suola antiscivolo  Imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui displuvi con fune dotata di maniglia autobloccante Imbracature di sicurezza collegate a funi tese sui colmi o a punti fissi della copertura	D.P.R. n. 164/56 D.P.R. n. 164/56
		Descrizione		Riferimenti
Materiali	Tubazioni in PVC			Vedi pag 114
	Lamiera zincata o rame			Vedi pag 115
	Malta di cemento			Vedi pag 114

Categoria:	F.04 - RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE E POSA CAVIDOTTO ENEL E DI TUBAZIONE IN PCV $$ ø $32$	_	ido del danno: 2 lità del danno: 2
Attività:	F.04.06 - Pluviali e collegamento ai pozzetti	Valore d	lel rischio: 4
	Descrizione		Riferimenti
Attrezzature	Trapano		Vedi pag 89
	Chiodatrice		Vedi pag 101
	Utensili ed attrezzature manuali		Vedi pag 89


## 3) INTERFERENZE (All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08)

### 3.1) GESTIONE INTERFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO

C.24 - Per la gestione delle interferenze valgono le seguenti regole generali:

- le attività da realizzarsi, nell'ambito dello stessa area , da parte di diversi imprese o lavoratori autonomi si svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall'impresa appaltatrice;
- i lavori in luoghi sopraelevati saranno organizzati e coordinati dall'impresa appaltatrice in modo che non siano presenti persone nella zona sottostante. Se durante l'esecuzione di lavori in altezza fossero presenti persone nella zona sottostante, i lavori saranno immediatamente interrotti;
- i lavori demolizione di pavimenti, solai, soffitti non potranno eseguirsi contemporaneamente ad interventi al piano sottostante
- per accedere ai luoghi di lavoro, l'impresa appaltatrice predisporrà una viabilità che non interessi luoghi di lavoro con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall'alto o con aperture nelle pavimentazioni;
- i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, l'esecuzione di operazioni con utilizzo di sostanze chimiche non si svolgeranno contemporaneamente ad altre attività;
- ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo di lavoro dovrà provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa. In particolare occorrerà prestare particolare attenzione: alla presenza di tutti i parapetti, alla chiusura dei passaggi e delle asole presenti nei solai, alla presenza di materiali non sistemati in modo stabile e sicuro. Nel caso in cui alcune situazioni non potessero essere sanate, l'impresa esecutrice provvederà a posizionare una idonea segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il problema e né darà immediata informazione al responsabile di cantiere e al Coordinatore in fase di esecuzione;
- ogni impresa o lavoratore autonomo utilizzerà la propria attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri presidi antincendio;
- l'utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprietà di altre imprese sarà preventivamente concordato tra le imprese mediante la compilazione di idoneo modulo. In tale modulo dovrà risultare evidente l'oggetto del comodato ed i controlli effettuati per dimostrare che l'attrezzatura al momento della consegna era a norma e tale resterà nell'utilizzo. Il modulo di comodato sarà siglato dai responsabili delle imprese interessate.

## 3.2) PERIODI DI MAGGIOR RISCHIO



- Pag. 147 -3) INTERFERENZE (All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08)

## 4) GESTIONE EMERGENZE (All. XV § 2.1.2.h D.Lgs. 81/08)

#### ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO

O.02 - Data la dimensione del cantiere, la tipologia delle opere realizzate e la relativa vicinanza a posti pubblici permanenti di pronto soccorso, le ditte devono essere fornite di pacchetto di medicazione. Non è necessaria una formazione specifica in relazione alle attività di cantiere.

#### ORGANIZZAZIONE EVACUAZIONE E ANTINCENDIO

0.03 -

Responsabil e di cantiere  durata dei lavori modalità di riconoscimento del livello di intervento nelle varie situazioni  aria di modalità di riconoscimento del livello di intervento nelle varie situazioni  aria di lavoro devono essere adatte a processo a di lavoro devono essere adatte a processo del prefabbricato ad uso spogliatori contro i rischi di necendio o di lavoro devono essere adatte a processo.  Tutte le attrezzatura stessa.  Tutte le attrezzatura di lavoro devono essere adatte a processo dell'attrezzatura stessa.  Tutte le attrezzatura di lavoro devono essere adatte a processo dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.  Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle	Ruolo	Reperibilità in cantiere	Informazione	Formazione	Dotazione	DPI	Nominativo	Impresa
durata dei lavori modalità di riconoscimento del livello di gravità; modalità di intervento nelle varie situazioni di lavoro del del varie situazioni del livello di primo soccorso aziendale unitervento nelle varie situazioni di lavoro del prefabbricato au uso spogliatorio o altro locale idoneo.  Tutte le attrezzature di lavoro debbono squadra, conservato all'interno del prefabbricato au uso spogliatorio o altro locale idoneo.  Tutte le attrezzature di lavoro dell'attrezzatura stessa. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.  Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezzione delle	Responsabil		formazione ed	Corso di	pacchetto di	Tutte le		
modalità di riconoscimento del livello di gravità; modalità di intervento nelle varie situazioni di modeli varie situazioni del livello di gravità; modalità di intervento nelle varie situazioni di contro del varie situazioni di contro devono essere adatte a prefabbricato ad uso sopolitato di contro i rischi di surriscaldament dell'attrezzatura stessa.  Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.  Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle	Acsponsaon	T.						
del livello di gravità; modalità di intervento nelle varie situazioni varie situazioni di intervento nelle varie situazioni di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di explosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.  Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle	e di cantiere		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
del livello di gravità; modalità di intervento nelle varie situazioni  modalità di intervento nelle varie situazioni  modalità di intervento nelle varie situazioni  all'interno del prefabbricato ad uso spogliatoio o altro locale idoneo.  dell'attrezzatura stessa.  Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.  Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle			riconoscimento	gestione del	squadra,	essere adatte a		
modalità di intervento nelle varie situazioni  varie situazioni  o altro locale idoneo.  o dell'attrezzatura stessa.  Tutte le attrezzatura di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.  Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle			del livello di	primo soccorso		proteggere i		
intervento nelle varie situazioni  uso spogliatoio o altro locale idoneo.  dell'attrezzatura stessa. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro. Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle				aziendale	all'interno del	lavoratori		
varie situazioni  o altro locale idoneo.  o dell'attrezzatura stessa. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro. Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle			modalità di		prefabbricato ad	contro i rischi		
idoneo.  o dell'attrezzatura stessa.  Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.  Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle			intervento nelle		uso spogliatoio	d'incendio o di		
dell'attrezzatura stessa.  Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro. Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle			varie situazioni			surriscaldament		
stessa. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro. Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle					idoneo.	-		
Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.  Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle								
attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro. Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle								
lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro. Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, oocchiali, maschera per la protezione delle								
essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro. Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle								
prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.  Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle								
rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro. Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle								
esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro. Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle								
dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro. Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle								
stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro. Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle								
sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro. Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle								
prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro. Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle								
o depositate nell'attrezzatura di lavoro. Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle								
di lavoro. Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle								
Casco, guanti, schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle						nell'attrezzatura		
schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle						di lavoro.		
schermo, protettore auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle						Casco, guanti,		
auriciolare, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle								
indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle						protettore		
protettivi, calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
calzature di sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle								
sicurezza, occhiali, maschera per la protezione delle								
occhiali, maschera per la protezione delle								
maschera per la protezione delle								
protezione delle						· ·		
via raspiratoria						vie respiratorie		
vie respiratorie ecc.						-		

## 4.1) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI

C.11 - In situazioni di emergenza (incendio-infortunio) l'operaio dovrà chiamare l'addetto all'emergenza. Solo in caso di assenza dell'addetto all'emergenza l'operaio potrà attivare la procedura sottoelencata.

MODALITA' DI CHIAMATA	MODALITA' DI CHIAMATA
DEI VIGILI DEL FUOCO	DELL'EMERGENZA SANITARIA

In caso di richiesta di intervento dei vigili del fuoco, il responsabile dell'emergenza deve comunicare al 115 i seguenti dati:

- 1. Nome dell'impresa del cantiere richiedente
- 2. Indirizzo preciso del cantiere
- 3. Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione del cantiere
- 4. Telefono del cantiere richiedente
- 5. Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)
- 6. Presenza di persone in pericolo (si no dubbio)
- 7. Locale o zona interessata all'incendio
- 8. Materiale che brucia
- 9. Nome di chi sta chiamando
- 10. Farsi dire il nome di chi risponde
- 11. Annotare l'ora esatta della chiamata
- 12. Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere

In caso di richiesta di intervento,il responsabile dell'emergenza deve comunicare al 118 i seguenti dati:


- 1. Nome dell'impresa del cantiere richiedente
- 2. Indirizzo preciso del cantiere
- 3. Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione del cantiere
- 4. Telefono del cantiere richiedente
- 5. Patologia presentata dalla persona colpita (ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto cardiaco, shock, ...)
- 6. Stato della persona colpita (cosciente, incosciente)
- 7. Nome di chi sta chiamando
- 8. Farsi dire il nome di chi risponde
- 9. Annotare l'ora esatta della chiamata
- 10. Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere

Nel seguito si riproduce il cartello con i telefoni utili per l'attivazione dell'emergenze.

Evento	Chi chiamare	N telefonico
Emergenza incendio	VIGILI DEL FUOCO	115
Emergenza sanitaria	PRONTO SOCCORSO	118
	GUARDIA MEDICA	•••
Forze dell'ordine	CARABINIERI	112
	POLIZIA DI STATO	113
	POLIZIA MUNICIPALE DI	•••
Guasti impiantistici	ACQUA - Segnalazione guasti	•••
	ELETTRICITA' - Segnalazione guasti	•••
	GAS - Segnalazione guasti	•••
Altri numeri	Chiamate urgenti	197
	ASL territoriale AZIENDA USL n. 5 S.P.S.A.L.	
	Ispettorato del lavoro	•••
	ISPELS	•••
	Ospedale di Oristano	0783374333
	Ufficio tecnico del comune di Uras	078389870
	Committente	078389870
	Responsabile dei lavori GEOM. CARBONI PIETRO	078389870
	Progettista ING. IR. CONCAS MATTIA	
	Coordinatore in fase di progetto PERITO EDILE CONCAS MARCELLO	078389191
	Responsabile di cantiere	•••
	Capo cantiere	•••
	Responsabile del servizio di prevenzione	***
	Direttore dei lavori ING. IR. CONCAS MATTIA	
	Coordinatore in fase di esecuzione PERITO EDILE CONCAS MARCELLO	078389191

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (All. XV § 2.1.2..i - § 2.3.1 D.Lgs 81/08) 5)

disinstallazione cantiere 60.0 messa a terra 1.00 n paletti in ferro infissi nel 1.00			2   3	3   4	5	6 7	7   8	9	10	11	12   1	3   14	15	16	17   1	8   1	9   20	21   2
messa a terra 1.00 n paletti in ferro infissi nel 1.00	00			1					1								1	1
n paletti in ferro infissi nel 1.00	00		T	100	1 7		1.7										1	1
	0						_ , _											
														1 1		-		
ntiere 1.00	0													;				
11.0	00													1				
in cantiere lastre cementizie 5.00	00													:				
abbia 5.00																		
1.00		- ''		- '		- '-	- ' -	- ' -	'-	'		- '-	- ' -	:	: -	- ' -		
1.00																		
4.00		-   -			1	_	- 1 -	_! _	L _ I -	- 1			- ' -		- '-		т –	
56.0		- 11	-															
10.0			_		1 7			-1 -					- 1 -	-1 - 1	- 1-		+ -	
1.00					¬		- 1 -	-, -	T - 1-	- 1	- 7		- 1 -	-, -			т -	11 -
a sezione obbligatae 1.00				_			- , -											
azioni con materiale arido 1.00				- ,			- , -							-, - ;			7 -	
7.00				- ,										:		-, -		
autobetoniera e autopompa 1.00																		
e e rimozione delle 2.00																		
armatura 4.00									j - '-									
1.00																		
a elementi prefabbricati in 12.0		- ''				_ '_	- ' -	-' -	'-	- '	-	-				1		1 1
caggio dei Blocchi Loculi a 2.00					1		- ' -						-		- '-		Т -	
i Loculi a elementi 12.0		- 11	_ +		1	_	- 1 -	_! _	L _ I -	- 1								
			- +		1	- 1-	- 1 -		+ - 1-		- + -	- 1-	- 1 -	-1 - 1	1 -	-1 -	+ -	11 -
			- T				- 1 -		1-				- 1 -	-1 - 1			+ -	
occhi di calcestruzzo 1.00			- <sub>T</sub>				- , -	-, -					- , -	-, - ,	, -		т -	,, -
5.00																		
				- ,			- , -	-, -						:		-, -		
		· []		- :					:-	:			-	:	: -			
e rimozione delle 1.00																		
eggerito con inerte di pomice 1.00				- '		- '-	- ' -		'-			- '-	- ' -	:	'-			
ture della 1.00		- ''				_ '_	_ ' _						- ' -	_' _ '	'-	_' -		' ' -
ente pluviale 1.00				_ '		_ '_	_ ' _	_' _		'			- ' -	_! _ !	' _	_ ' _		
di travertino 10.0						_ '_	_ ' _						- ' -			_ ' _	1 _	
frontali blocco loculi 10.0			_ 1				_ ! _		L 1_				- 1 -				т _	
			_ +	- 1	1	_	- 1 -	-1 -	L _ I -	-1			- 1 -	_  _	1 -		4 -	11 -
			- +		1	- 1-	- 1 -		+ - 1-		- + -		- 1 -	-1 - 1	1 -		+ -	
			- т				- 1 -	-, -	1-				- , -	-, - ,			т -	,, -
							- , -	-, -					- , -	-, - ,	, -			, -
00 1 00		. ''		_ '											'-			
cipale 1.00		. ''		_ '		_ '_	_ ' _			'			_ ' _	_	' _	_ ' _		
cipale 1.00 ghisa 1.00	0	1 1	1	ı	1 1	I	1	1	1 1	- 1	1	ı	I	1 1	1	- 1	I	1 1
i Cl	Estense 11.0 3.0 HE E POSA CAVIDOTTO 26.0 1.0 32 PN 10 1.0 0 1.0 oale 1.0 hisa 1.0	### ### ##############################	Estense 11.00 3.00 HE E POSA CAVIDOTTO 26.00 1.00 32 PN 10 1.00 0 1.00 pale 1.00 hisa 1.00	### The image of t	### The image is a second of the image is a se	### ### ##############################	11.00   3.00   HE E POSA CAVIDOTTO   26.00   1.00   32 PN 10   1.00   0   1.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0	### ### ##############################	11.00   3.00   HE E POSA CAVIDOTTO   26.00   1.00   32 PN 10   1.00   0   1.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0	11.00   3.00   HE E POSA CAVIDOTTO   26.00   1.00   32 PN 10   1.00   0   1.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0	11.00   3.00   HE E POSA CAVIDOTTO   26.00     1.00	11.00   3.00   HE E POSA CAVIDOTTO   26.00     1.00     32 PN 10   1.00   0   1.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0	11.00   3.00   HE E POSA CAVIDOTTO   26.00     1.00     32 PN 10   1.00   0   1.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0	11.00   3.00   HE E POSA CAVIDOTTO   26.00   1.00	11.00   3.00   HE E POSA CAVIDOTTO   26.00   1.00	11.00   3.00   HE E POSA CAVIDOTTO   26.00   1.00   32 PN 10   1.00   0   1.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0	11.00   3.00   HE E POSA CAVIDOTTO   26.00   1.00   32 PN 10   1.00   0   1.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0	Estense 11.00 3.00 HE E POSA CAVIDOTTO 26.00 1.00 32 PN 10 1.00 0 1.00 pale 1.00 hisa 1.00



ID	Zona + Rumore	1 1	2 3	4	5	6 7	8	9 10	11 1	12   13	14   15	5 16	17   18	19 20	21 22
1			77				80 8								
					04 (	00 00	00 (	00 03	04						

D   23   24   25   26   27   28   28   30   31   32   33   34   35   36   37   38   38   40   41   42   43   44   45   46   47   48   48   50   51   52   53   54   55   56   57   58   58   60   61   62   53   64   50   51   52   53   54   55   56   57   58   58   60   61   62   63   64   62   63   64   64   64   64   64   64   64																																																
1 84 88 83 84 84 84 84 88 85 82 82 80 80 89 89 75 75 75 75 75 75 75 75 75 79 79 79 79 79 79 77	ID	23	3 24	1 2	5 2	6 2	27	28	29	30	31	32	2	33	34	35	36	37	38	3	9 4	0	41	42	43	44	45	46	47	48	8 49	9	50	51	52	53	54	55	56	3	57	58	59	60	61	62	63	64
1 84 85 85 94 84 04 84 78 80 52 82 80 80 80 80 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	4							00	00	0.4	0.4		_	0.4	70	05	00	00	00				00	00	75	75	7.5	75	75			_	75	7.5	75	70	70	70	1	Ψ.	70	70		77				
	1						34	88	83	84	84	84	+	84	78	85	82	82	80	80	0 8	9	89	89	/5	/5	/5	/5	/5	/:	5 /:	5	/5	75	/5	79	79	79	78	)	79	79		- / /				

# **INDICE GENERALE**

1) IDENTIFICAZION	NE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (All. XV § 2.1.2.a - § 2.1.2.b D.Lgs 81/08)	pag.	3
1.1) DATI GENERA	AI.I	pag.	3
,	TICHE DELL'OPERA		3
,		pag.	
1.3) GRUPPI OPER		pag.	6
2) INDIVIDUAZION	IE ED ANALISI DEI RISCHI (All. XV § 2.1.2.c D.Lgs. 81/08)	pag.	10
2.1) AREA DI CAN	VTIERE (All. XV § 2.1.2.d.1 - § 2.2.1 D.Lgs 81/08)	pag.	10
2.1.1) CARATTE	RISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE	pag.	10
2.1.2) LAYOUT I			11
,		pag.	
	OVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO	pag.	11
	JUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO	pag.	11
2.1.5) CONDIZIO	NI CLIMATICHE SPECIALI	pag.	11
2.1.6) URBANIST	ПСА	pag.	12
2.1.7) LINEE AE	REE E CONDUTTURE SOTTERRANEE	pag.	12
	ZIONE DEL CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.2 - § 2.2.2 D.Lgs 81/08)		13
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	pag.	
	NE DI CANTIERE	pag.	13
2.2.2) ACCESSI		pag.	13
2.2.3) SEGNALE	TICA E CARTELLONISTICA DI CANTIERE	pag.	13
2.2.4) SERVIZI		pag.	18
2.2.4.1) Servizi	igienico-assistenziali	pag.	18
	sanitari e di primo soccorso		18
	À PRINCIPALE DI CANTIERE	pag.	
	APRINCIPALE DI CANTIERE	pag.	18
2.2.6) IMPIANTI		pag.	18
2.2.6.1) Reti pri	ncipali di elettricità	pag.	18
2.2.6.2) Impiant	to di messa a terra	pag.	19
	MEZZI, MATERIALI, ATTREZZATURE, D.P.I.	pag.	19
2.2.7.1) Impiant			19
, <u>.</u>	111551	pag.	
2.2.7.2) Mezzi		pag.	19
2.2.7.3) Materia		pag.	19
2.2.7.4) Attrezz	ature	pag.	19
2.2.7.5) Disposi	tivi di protezione individuale (D.P.I)	pag.	19
2.2.8) AREE DLS	TOCCAGGIO MATERIALI	pag.	19
,	NI E DEPOSITI DI CANTIERE		19
,		pag.	
	SOSTA DEI MEZZI	pag.	19
,	GGIO DIPENDENTI	pag.	19
2.2.12) POSTI FIS	SSI DI LAVORO	pag.	19
2.2.13) GESTION	IE RIFIUTI	pag.	20
2.2.13.1) Stocca	aggio dei rifiuti	pag.	20
2.2.13.2) Smalti	ee		20
		pag.	
,	ENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI	pag.	20
	LE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)	pag.	23
2.3.1) MISURE C	ONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO NEGLI SCAVI	pag.	23
2.3.2) MISURE C	ONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE	pag.	23
2.3.3) MISURE C	ONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI MATERIALI	pag.	24
	ONTRO IL RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI IN TRANSITO		24
		pag.	
	ONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE	pag.	24
	ZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE	pag.	25
2.3.7) MISURE D	A ADOTTARE NEL CASO DI ESTESE DEMOLIZIONI	pag.	34
2.3.8) DISPOSIZI	ONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	pag.	34
2.3.9) DISPOSIZI	ONI PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DURANTE LE SOSPENSIONI	1 0	
DEILAVORI		nag	34
	ZIONI PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DA ATTUARE ALLA	pag.	J <b>+</b>
,			2-
RIPRESA DEI LA	VUKI	pag.	35
2.3.11) MEZZI		pag.	36
2.3.12) ATTREZZ	ZATURE	pag.	66
2.3.13) MATERIA	ALI	pag.	102
2.3.14) IMPIANT		pag.	116
2.3.15) DPI			120
	AVODO	pag.	
2.3.16) FASI DI L		pag.	121
	(All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08)	pag.	145
3.1) GESTIONE IN	TERFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO	pag.	145
3.2) PERIODI DI M	IAGGIOR RISCHIO	pag.	146
,	RGENZE (All. XV § 2.1.2.h D.Lgs. 81/08)	pag.	148
	E EMERGENZE E TELEFONI UTILI		148
	MMA DEI LAVORI (All. XV § 2.1.2i - § 2.3.1 D.Lgs 81/08)	pag. pag.	151
-,	3 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	P.48.	101
	LISI DELLE LAVORAZIONI		
F.01	Opere generali di installazione e disinstallazione cantiere		
F.01.01	Realizzazione dell'impianto di messa a terra	pag.	121
F.01.02	Delimitazione del cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete plastificata	pag.	122
F.01.03	Rimozione di recinzione di cantiere	pag.	122
		L 0.	

123

pag.

F.02

PAVIMENTAZIONE

F.02.01	Rimozione e accatastamento in cantiere lastre cementizie	pag.	123
F.02.02	Asportazione sottofondo in sabbia	pag.	123
F.02.03	Posa della rete di armatura	pag.	124
F.02.04	Getto massetto in calcestruzzo	pag.	124
F.02.05	Pavimentazione	pag.	124
F.03	LOCULI	pag.	125
F.03.01	Scavi	pag.	125
F.03.01.01	Pulizia dell'area	pag.	125
F.03.01.02	Scavi di sbancamento e a sezione obbligatae livellamento generale e di fondazione		
F.03.01.02.01	Tracciamento	pag.	125
F.03.01.02.02	Controllo della quota di scavo	pag.	125
F.03.01.02.03	Esecuzione dello scavo di sbancamento h < di mt. 1,50 e livellamento	pag.	125
F.03.01.02.04	Esecuzione dello scavo di fondazione	pag.	126
F.03.01.03	Ritombamento fra le fondazioni con materiale arido tout venant non proveniente dagli scavi e sua compattazione	pag.	127
F.03.02	Travi di fondazione	pag.	128
F.03.02.01	Getti di calcestruzzo con autobetoniera e autopompa	pag.	128
F.03.02.02	Esecuzione, collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato	pag.	128
F.03.02.03	Allestimento e posa dell'armatura	pag.	129
F.03.02.04	Vibrazione del getto	pag.	130
F.03.03	Posa in opera Blocchi Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.	pag.	132
F.03.03.01	Trasporto, scarico e stoccaggio dei Blocchi Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.	pag.	130
F.03.03.02	Posa in opera dei Blocchi Loculi a elementi prefabbricati in c.a.v.	pag.	131
E 02 04	sugli appoggi predisposti		124
F.03.04	Montaggio di ponteggio metallico fisso	pag.	134
F.03.05	Realizzazione murature in blocchi di calcestruzzo	pag.	135
F.03.05.01	Murature	pag.	135
F.03.06	Copertura	pag.	136
F.03.06.01	Pensilina con aggetto, in pannelli prefabbricati in c.a.v.		
F.03.06.01.01	Trasporto, scarico e stoccaggio pannelli prefabbricati in c.a.v.	pag.	135
F.03.06.01.02	Posa in opera della pensilina pannelli prefabbricati in c.a.v.		
F.03.06.02	Esecuzione, collocazione e rimozione delle casserature in legno o pannelli in multistrato	pag.	136
F.03.06.03	Getto in calcestruzzo, alleggerito con inerte di pomice	pag.	137
F.03.06.04	Posa in opera sulla coperture della impermeabilizzazione con guaina bituminosa mulitstratto con lamina superiore in alluminio	pag.	138
F.03.06.05	Collegamento di discendente pluviale	pag.	138
F.03.07	Posa di rivestimenti in lastre di travertino	pag.	139
F.03.08	Realizzazione di marciapiedi frontali blocco loculi	pag.	139
F.03.09	Murature e/o Cornici in Cotto Estense	pag.	139
F.03.10	Tinteggiature esterne manuali	pag.	140
F.04	RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE E POSA CAVIDOTTO ENEL E DI TUBAZIONE IN PCV	pag.	140
	ø 32	1 0	
F.04.01	Scavo a sezione obbligata	pag.	140
F.04.02	Posa in opera di tubo in PVC ø 32 PN 10	pag.	141
F.04.03	Posa di condotta fognaria ø 200	pag.	142
F.04.04	Reinterro scavi condotta principale	pag. pag.	142
F.04.05	* *		143
	Posa in opera di fontanella in ghisa	pag.	
F.04.06	Pluviali e collegamento ai pozzetti	pag.	143